



Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
076500	AMORTECEDOR TRASEIRO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	81,000	240,000	19.440,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	81,000	100,000	8.100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	81,000	226,000	18.306,00
	<b>Valores médios :</b>		188,667	15.282,00
076501	PEÇA AGULHA DO PISTONETE COM SEDE - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	15,000	315,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	35,000	735,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	14,580	306,18
	<b>Valores médios :</b>		21,527	452,06
076502	PEÇA ARO RODA TRASEIRA 14 - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	110,000	5.610,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	100,000	5.100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	132,180	6.741,18
	<b>Valores médios :</b>		114,060	5.817,06
076503	PEÇA ARO RODA DIANT 17 - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	109,000	5.559,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	90,000	4.590,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	119,980	6.118,98
	<b>Valores médios :</b>		106,327	5.422,66
076504	BATERIA 4 AMP - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	1,000	169,000	169,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	1,000	120,000	120,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	1,000	194,500	194,50
	<b>Valores médios :</b>		161,167	161,17
076505	PEÇA BENGALA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	100,000	1.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	90,000	990,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	97,800	1.075,80
	<b>Valores médios :</b>		95,933	1.055,27
076506	PEÇA BALANCIM - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	28,000	308,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	37,890	416,79
	<b>Valores médios :</b>		31,963	351,60
076507	PEÇA BIELA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	128,000	2.688,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	90,000	1.890,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	89,900	1.887,90
	<b>Valores médios :</b>		102,633	2.155,30
076508	PEÇA BUCHA BALANÇA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	20,000	1.020,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	30,000	1.530,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	19,980	1.018,98
	<b>Valores médios :</b>		23,327	1.189,66
076509	PEÇA BUZINA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	35,000	1.085,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	20,000	620,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	31,000	19,950	618,45
	<b>Valores médios :</b>		24,983	774,48
<b>076510</b>	<b>PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	20,000	1.020,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	12,000	612,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	51,000	17,990	917,49
	<b>Valores médios :</b>		16,663	849,83
<b>076511</b>	<b>PEÇA CABO EMBREAGEM - HODA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	20,000	1.020,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	12,000	612,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	51,000	17,990	917,49
	<b>Valores médios :</b>		16,663	849,83
<b>076512</b>	<b>PEÇA CABO FREIO - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	25,000	1.025,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	12,000	492,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	17,990	737,59
	<b>Valores médios :</b>		18,330	751,53
<b>076513</b>	<b>PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	25,000	1.025,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	10,000	410,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	14,990	614,59
	<b>Valores médios :</b>		16,663	683,20
<b>076514</b>	<b>CAMARA DE AR DIANT - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	30,000	1.530,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	25,000	1.275,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	51,000	29,990	1.529,49
	<b>Valores médios :</b>		28,330	1.444,83
<b>076515</b>	<b>CAMARA DE AR TRASEIRA - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	32,000	1.312,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	28,000	1.148,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	34,980	1.434,18
	<b>Valores médios :</b>		31,660	1.298,06
<b>076516</b>	<b>CAPA DE BANCO - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	30,000	1.230,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	20,000	820,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	34,990	1.434,59
	<b>Valores médios :</b>		28,330	1.161,53
<b>076517</b>	<b>PEÇA CARBURADOR - HONDA POP</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	45,000	175,000	7.875,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	130,000	5.850,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	189,960	8.548,20
	<b>Valores médios :</b>		164,987	7.424,40
<b>076518</b>	<b>PEÇA CARENAGEM FAROL - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	25,000	1.025,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	20,000	820,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	39,980	1.639,18
	<b>Valores médios :</b>		28,327	1.161,39
<b>076519</b>	<b>PEÇA CDI - HODA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	74,000	814,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	45,000	495,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	39,860	438,46
	<b>Valores médios :</b>		52,953	582,49
<b>076578</b>	<b>PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	68,000	2.108,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	40,000	1.240,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	31,000	69,980	2.169,38
	<b>Valores médios :</b>		59,327	1.839,13
<b>076579</b>	<b>PEÇA COLETOR ADMISSÃO - HONDA POP</b>			



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	<b>Proponente</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	88,000	3.608,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	40,000	1.640,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	39,870	1.634,67
	<b>Valores médios :</b>		55,957	2.294,22
076580	<b>PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	81,000	80,000	6.480,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	81,000	50,000	4.050,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	81,000	29,980	2.428,38
	<b>Valores médios :</b>		53,327	4.319,46
076581	<b>PEÇA CUBO EMBREAGEM - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	45,000	1.845,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	30,000	1.230,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	29,990	1.229,59
	<b>Valores médios :</b>		34,997	1.434,86
076582	<b>PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	178,000	9.078,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	120,000	6.120,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	139,950	7.137,45
	<b>Valores médios :</b>		145,983	7.445,15
076583	<b>PEÇA CUBO RODA TRASEIRA - HONDA POP</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	41,000	210,000	8.610,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	266,000	10.906,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	130,000	5.330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	229,000	9.389,00
	<b>Valores médios :</b>		208,750	8.558,75
076584	<b>DISCO DE EMBREAGEM - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	35,000	1.435,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	25,000	1.025,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	29,990	1.229,59
	<b>Valores médios :</b>		29,997	1.229,86
076585	<b>PEÇA ELEMENTO FILTRO AR - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	22,000	1.122,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	20,000	1.020,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	24,980	1.273,98
	<b>Valores médios :</b>		22,327	1.138,66
076586	<b>PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	373,000	15.293,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	210,000	8.610,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	299,000	12.259,00
	<b>Valores médios :</b>		294,000	12.054,00
076587	<b>PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	25,000	1.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	25,000	1.125,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	34,990	1.574,55
	<b>Valores médios :</b>		28,330	1.274,85
076588	<b>PEÇA ESTATOR - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	146,000	4.526,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	175,000	5.425,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	31,000	139,990	4.339,69
	<b>Valores médios :</b>		153,663	4.763,56
076589	<b>PEÇA ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA POP</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	5,000	225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	5,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	3,990	179,55
	<b>Valores médios :</b>		4,663	209,85
076590	<b>PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA POP</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	45,000	75,000	3.375,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	35,000	1.575,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	48,900	2.200,50
		<b>Valores médios :</b>	52,967	2.383,50
076591	PEÇA GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	3,000	93,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	5,000	155,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	31,000	9,990	309,69
		<b>Valores médios :</b>	5,997	185,90
076592	PEÇA GUIA CORREENTE TRANSMISSÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	25,000	1.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	20,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	24,890	1.120,05
		<b>Valores médios :</b>	23,297	1.048,35
076593	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	31,000	65,000	2.015,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	45,000	1.395,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	31,000	59,750	1.852,25
		<b>Valores médios :</b>	56,583	1.754,08
076594	PEÇA JUNTA MOTOR - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	41,000	35,000	1.435,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	38,000	1.558,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	38,000	1.558,00
		<b>Valores médios :</b>	37,000	1.517,00
076595	PEÇA JOGO RAI0 DIANT - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	51,000	65,000	3.315,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	35,000	1.785,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	44,990	2.294,49
		<b>Valores médios :</b>	48,330	2.464,83
076596	PEÇA JOGO RAI0 TRASEIRO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	55,000	2.805,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	35,000	1.785,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	44,990	2.294,49
		<b>Valores médios :</b>	44,997	2.294,83
076597	KIT BUCHA AMORTECEDOR - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	10,000	410,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	15,000	615,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	11,990	491,59
		<b>Valores médios :</b>	12,330	505,53
076598	KIT CORRENTE COROA E PINHÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	99,000	4.455,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	95,000	4.275,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	89,900	4.045,50
		<b>Valores médios :</b>	94,633	4.258,50
076599	KIT MOTOR CILINDRO, PISTÃO E ANEIS - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	45,000	250,000	11.250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	198,000	8.910,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	248,000	11.160,00
		<b>Valores médios :</b>	232,000	10.440,00
076600	PEÇA LAMEIRA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	15,000	615,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	10,000	410,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	12,000	492,00
		<b>Valores médios :</b>	12,333	505,67
076601	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	25,000	1.275,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	10,000	510,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	28,000	1.428,00
		<b>Valores médios :</b>	21,000	1.071,00
076602	PEÇA LAMPADA DO FREIO - HONDA POP			



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	7,000	357,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	5,000	255,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	51,000	4,990	254,49
	<b>Valores médios :</b>		5,663	288,83
076603	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1,000	3,000	3,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	1,000	5,000	5,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	1,000	3,000	3,00
	<b>Valores médios :</b>		3,667	3,67
076604	LAMPADA DO PISCA - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	45,000	4,000	180,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	3,000	135,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	3,000	135,00
	<b>Valores médios :</b>		3,333	150,00
076605	PEÇA LENTE PISCA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	8,000	360,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	4,000	180,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	5,000	225,00
	<b>Valores médios :</b>		5,667	255,00
076606	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	12,000	252,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	8,000	168,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	12,000	252,00
	<b>Valores médios :</b>		10,667	224,00
076607	PEÇA MENETE FREIO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	12,000	252,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	8,000	168,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	12,000	252,00
	<b>Valores médios :</b>		10,667	224,00
076608	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	12,000	192,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	12,000	192,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	19,990	319,84
	<b>Valores médios :</b>		14,663	234,61
076609	PEÇA MANICOTO DIREITO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	12,000	192,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	12,000	192,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	19,990	319,84
	<b>Valores médios :</b>		14,663	234,61
076610	PEÇA MANOPLA LUVA GUIDÃO - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16,000	20,000	320,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	35,000	560,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	30,000	480,00
	<b>Valores médios :</b>		28,333	453,33
076611	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	28,000	308,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	22,000	242,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	29,990	329,89
	<b>Valores médios :</b>		26,663	293,30
076612	PEÇA PATIM DE FREIO TRASEIRO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	28,000	308,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	22,000	242,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	29,990	329,89
	<b>Valores médios :</b>		26,663	293,30
076613	PEÇA PEDAL CAMBIO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	35,000	385,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	28,000	308,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	34,980	384,78
	<b>Valores médios :</b>		32,660	359,26

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076614	PEÇA PEDAL PARTIDA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	45,000	495,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	39,900	438,90
	<b>Valores médios :</b>		38,300	421,30
076615	PEÇA PISCA MODELO ORIGINAL - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	15,000	165,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	20,000	220,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	14,990	164,89
	<b>Valores médios :</b>		16,663	183,30
076616	PLATO EMBREAGEM - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	55,000	880,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	30,000	480,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	29,990	479,84
	<b>Valores médios :</b>		38,330	613,28
076617	PEÇA PROTETOR DIANT - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	80,000	880,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	15,000	165,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	12,900	141,90
	<b>Valores médios :</b>		35,967	395,63
076618	PEÇA RELE PISCA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	50,000	1.050,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	30,000	630,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	29,980	629,58
	<b>Valores médios :</b>		36,660	769,86
076619	PEÇA RETENTOR BENGALA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	1,000	20,000	20,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	1,000	10,000	10,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	1,000	14,990	14,99
	<b>Valores médios :</b>		14,997	15,00
076620	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16,000	18,000	288,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	10,000	160,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	10,000	160,00
	<b>Valores médios :</b>		12,667	202,67
076621	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	5,000	80,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	5,000	80,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	10,000	160,00
	<b>Valores médios :</b>		6,667	106,67
076622	PEÇA RETENTOR RODA DIANT - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	10,000	160,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	5,000	80,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	14,990	239,84
	<b>Valores médios :</b>		9,997	159,95
076623	RETENTOR RODA TRASEIRA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	8,000	128,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	5,000	80,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	14,990	239,84
	<b>Valores médios :</b>		9,330	149,28
076624	PEÇA RETENTOR VALVULA - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16,000	30,000	480,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	30,000	480,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	10,000	160,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	14,500	232,00
	<b>Valores médios :</b>		21,125	338,00
076625	PEÇA RATIFICADOR DA BATERIA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	35,000	385,00



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	64,950	714,45
	<b>Valores médios :</b>		43,317	476,48
076626	PEÇA BUCHA DA BALANÇA - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	11,000	28,000	308,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	19,900	218,90
	<b>Valores médios :</b>		25,967	285,63
076627	ROLAMENTO CONICO DIREÇÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	40,000	440,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	35,000	385,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	34,990	384,89
	<b>Valores médios :</b>		36,663	403,30
076628	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	14,000	154,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	10,000	110,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	11,990	131,89
	<b>Valores médios :</b>		11,997	131,96
076629	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	14,000	154,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	10,000	110,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	11,990	131,89
	<b>Valores médios :</b>		11,997	131,96
076630	PEÇA ROLAMENTO VIRABREQUIM - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	55,000	605,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	35,000	385,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	34,900	383,90
	<b>Valores médios :</b>		41,633	457,97
076632	PEÇA SANFONA BENGALA - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	11,000	35,000	385,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	25,000	275,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	34,980	384,78
	<b>Valores médios :</b>		31,660	348,26
076633	PEÇA TUBO INTERNO BENGALA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	100,000	1.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	90,000	990,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	97,980	1.077,78
	<b>Valores médios :</b>		95,993	1.055,93
076634	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	45,000	495,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	34,980	384,78
	<b>Valores médios :</b>		36,660	403,26
076635	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	40,000	440,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	34,980	384,78
	<b>Valores médios :</b>		34,993	384,93
076636	PEÇA VALVULA PRESSÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	1,000	80,000	80,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	1,000	30,000	30,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	1,000	29,900	29,90
	<b>Valores médios :</b>		46,633	46,63
076637	PEÇA VELA MOTOR - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	22,000	242,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	25,000	275,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	24,990	274,89
	<b>Valores médios :</b>		23,997	263,96
076638	FIAÇÃO ELETRICA PRINCIPAL - HONDA POP			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	208,000	9.360,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	190,000	8.550,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	169,000	7.605,00
	<b>Valores médios :</b>		189,000	8.505,00
076639	PNEU POP TRASEIRO 14 - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	11,000	175,000	1.925,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	145,000	1.595,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	169,900	1.868,90
	<b>Valores médios :</b>		163,300	1.796,30
076640	PNEU POP DIANT 17 - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	11,000	163,000	1.793,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	163,000	1.793,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	135,000	1.485,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	149,000	1.639,00
	<b>Valores médios :</b>		152,500	1.677,50
076641	PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	31,000	585,000	18.135,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	290,000	8.990,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	31,000	429,000	13.299,00
	<b>Valores médios :</b>		434,667	13.474,67
076643	PEÇA ARO RODA DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	172,000	4.300,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	100,000	2.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	25,000	169,300	4.232,50
	<b>Valores médios :</b>		147,100	3.677,50
076644	PEÇA ARO RODA TRASEIRA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	168,000	4.200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	120,000	3.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	25,000	219,000	5.475,00
	<b>Valores médios :</b>		169,000	4.225,00
076646	BATERIA 5AMP - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	169,000	3.718,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	140,000	3.080,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	195,000	4.290,00
	<b>Valores médios :</b>		168,000	3.696,00
076647	PEÇA BIELA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	28,000	135,000	3.780,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	28,000	110,000	3.080,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	28,000	119,900	3.357,20
	<b>Valores médios :</b>		121,633	3.405,73
076649	PEÇA BUCHA BALANÇA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	47,000	45,000	2.115,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	47,000	20,000	940,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	47,000	19,900	935,30
	<b>Valores médios :</b>		28,300	1.330,10
076650	PEÇA BUZINA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	30,000	900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	20,000	600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	24,900	747,00
	<b>Valores médios :</b>		24,967	749,00
076651	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	22,000	990,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	12,000	540,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	18,000	810,00
	<b>Valores médios :</b>		17,333	780,00
076652	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	22,000	990,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	12,000	540,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	18,000	810,00
		<b>Valores médios :</b>	17,333	780,00
076654	PEÇA CABO FREIO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	40,000	22,000	880,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	40,000	14,000	560,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	40,000	18,000	720,00
		<b>Valores médios :</b>	18,000	720,00
076655	PEÇA CABO VELOCIMENTO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	40,000	22,000	880,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	40,000	12,000	480,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	40,000	18,000	720,00
		<b>Valores médios :</b>	17,333	693,33
076656	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	25,000	1.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	15,000	675,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	24,990	1.124,55
		<b>Valores médios :</b>	21,663	974,85
076657	CÂMARA DE AR ARO 17 TRASEIRA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	48,000	57,000	2.736,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	48,000	40,000	1.920,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	48,000	44,990	2.159,52
		<b>Valores médios :</b>	47,330	2.271,84
076658	CÂMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	48,000	38,000	1.824,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	48,000	40,000	1.920,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	48,000	44,990	2.159,52
		<b>Valores médios :</b>	40,997	1.967,84
076659	CAPA DO BANCO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	35,000	35,000	1.225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	35,000	50,000	1.750,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	35,000	34,980	1.224,30
		<b>Valores médios :</b>	39,993	1.399,77
076660	PEÇA CARENAGEM FAROL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29,000	79,900	2.317,10
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	29,000	18,000	522,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	29,000	78,980	2.290,42
		<b>Valores médios :</b>	58,960	1.709,84
076661	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24,000	80,000	1.920,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	85,000	2.040,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	24,000	74,850	1.796,40
		<b>Valores médios :</b>	79,950	1.918,80
076662	PEÇA COLETOR ADMISSÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	35,000	35,000	1.225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	35,000	40,000	1.400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	35,000	34,500	1.207,50
		<b>Valores médios :</b>	36,500	1.277,50
076663	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	32,000	118,000	3.776,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	32,000	100,000	3.200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	32,000	120,000	3.840,00
		<b>Valores médios :</b>	112,667	3.605,33
076664	PEÇA CUBO EMBREAGEM - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	26,000	153,000	3.978,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	26,000	46,000	1.196,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	26,000	29,990	779,74
		<b>Valores médios :</b>	76,330	1.984,58
076665	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA BROS			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	26,000	310,000	8.060,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	26,000	246,000	6.396,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	26,000	139,800	3.634,80
	<b>Valores médios :</b>		231,933	6.030,27
076666	PEÇA CDI - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24,000	598,000	14.352,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	934,000	22.416,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	149,780	3.594,72
	<b>Valores médios :</b>		560,593	13.454,24
076667	PEÇA CUBO RODA TRASEIRA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	280,000	7.560,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	135,000	3.645,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	27,000	239,000	6.453,00
	<b>Valores médios :</b>		218,000	5.886,00
076668	PEÇA DISCO EMBREAGEM - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	35,000	1.050,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	25,000	750,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	29,990	899,70
	<b>Valores médios :</b>		29,997	899,90
076669	PEÇA ELEMENTO FILTRO DE AR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	22,000	836,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	35,000	1.330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	24,990	949,62
	<b>Valores médios :</b>		27,330	1.038,54
076670	PEÇA ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	30,000	1.140,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	35,000	1.330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	29,980	1.139,24
	<b>Valores médios :</b>		31,660	1.203,08
076671	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	220,000	4.620,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	180,000	3.780,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	232,600	4.884,60
	<b>Valores médios :</b>		210,867	4.428,20
076672	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23,000	390,000	8.970,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	200,000	4.600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	23,000	399,000	9.177,00
	<b>Valores médios :</b>		329,667	7.582,33
076673	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	63,000	25,000	1.575,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	63,000	30,000	1.890,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	63,000	34,990	2.204,37
	<b>Valores médios :</b>		29,997	1.889,79
076674	PEÇA ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	33,000	25,000	825,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	33,000	20,000	660,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	33,000	19,980	659,34
	<b>Valores médios :</b>		21,660	714,78
076675	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29,000	115,000	3.335,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	29,000	160,000	4.640,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	29,000	89,000	2.581,00
	<b>Valores médios :</b>		121,333	3.518,67
076676	FIAÇÃO PRINCIPAL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19,000	310,000	5.890,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	140,000	2.660,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	249,800	4.746,20
	<b>Valores médios :</b>		233,267	4.432,07



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076677	PEÇA FILTRO COMBUSTIVEL - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	37,000	44,000	1.628,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	37,000	45,000	1.665,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	37,000	25,000	925,00
	<b>Valores médios :</b>		38,000	1.406,00
076678	PEÇA GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	33,000	25,000	825,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	33,000	18,000	594,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	33,000	9,900	326,70
	<b>Valores médios :</b>		17,633	581,90
076679	PEÇA GUIA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	39,000	65,000	2.535,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	39,000	78,000	3.042,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	39,000	34,950	1.363,05
	<b>Valores médios :</b>		59,317	2.313,35
076680	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA BROS IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	94,000	2.538,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	80,000	2.160,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	27,000	64,980	1.754,46
	<b>Valores médios :</b>		79,660	2.150,82
076681	PEÇA JOGO DE JUNTAS - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	38,000	45,000	1.710,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	25,000	950,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	38,000	38,000	1.444,00
	<b>Valores médios :</b>		36,000	1.368,00
076682	PEÇA JOGO DE RAI0 DIANT - HONDA BROS IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	70,000	2.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	40,000	1.200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	30,000	64,500	1.935,00
	<b>Valores médios :</b>		58,167	1.745,00
076683	PEÇA JOGO DE RAI0 TRASEIRO 4MM - HONDA BROS IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	70,000	2.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	40,000	1.200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	30,000	65,000	1.950,00
	<b>Valores médios :</b>		58,333	1.750,00
076684	PEÇA KIT BUCHCA AMORTECEDOR - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	37,000	43,000	1.591,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	37,000	25,000	925,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	37,000	24,990	924,63
	<b>Valores médios :</b>		30,997	1.146,88
076685	PEÇA KIT CORRENTE COROA PINHÃO - HONDA BROS IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	65,000	140,000	9.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	65,000	130,000	8.450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	65,000	129,900	8.443,50
	<b>Valores médios :</b>		133,300	8.664,50
076686	PEÇA KIT MOTOR CILINDRO PISTÃO E ANEIS - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	35,000	398,000	13.930,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	35,000	360,000	12.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	35,000	320,000	11.200,00
	<b>Valores médios :</b>		359,333	12.576,67
076687	PEÇA LAMEIRA - HONDA BROS FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	32,000	25,000	800,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	32,000	25,000	800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	32,000	20,000	640,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	32,000	18,000	576,00
	<b>Valores médios :</b>		22,000	704,00
076688	PEÇA LMPADA DO FAROL - HONDA BROS IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	57,000	25,000	1.425,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	57,000	20,000	1.140,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	57,000	38,000	2.166,00
	<b>Valores médios :</b>		27,667	1.577,00
076689	PEÇA LAMPADA DO FREIO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	57,000	7,000	399,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	57,000	6,000	342,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	57,000	4,990	284,43
	<b>Valores médios :</b>		5,997	341,81
076690	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	56,000	4,000	224,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	56,000	5,000	280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	56,000	5,000	280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	56,000	3,000	168,00
	<b>Valores médios :</b>		4,250	238,00
076691	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	106,000	5,000	530,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	106,000	5,000	530,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	106,000	3,000	318,00
	<b>Valores médios :</b>		4,333	459,33
076692	PEÇA LENTE DO PISCA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	79,000	13,500	1.066,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	79,000	8,000	632,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	79,000	10,000	790,00
	<b>Valores médios :</b>		10,500	829,50
076693	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	54,000	14,000	756,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	54,000	12,000	648,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	54,000	12,000	648,00
	<b>Valores médios :</b>		12,667	684,00
076694	PEÇA MANETE DO FREIO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	46,000	14,000	644,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	46,000	12,000	552,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	46,000	12,000	552,00
	<b>Valores médios :</b>		12,667	582,67
076695	PEÇA MONOPLA LUYA GUIDÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	52,000	20,000	1.040,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	52,000	35,000	1.820,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	52,000	35,000	1.820,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	52,000	18,000	936,00
	<b>Valores médios :</b>		27,000	1.404,00
076696	PEÇA PATIM DE FREIO TRASEIRO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	71,000	28,000	1.988,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	71,000	30,000	2.130,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	71,000	29,990	2.129,29
	<b>Valores médios :</b>		29,330	2.082,43
076697	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	71,000	28,000	1.988,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	71,000	30,000	2.130,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	71,000	29,990	2.129,29
	<b>Valores médios :</b>		29,330	2.082,43
076698	PEÇA PEDAL CAMBIO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	33,000	43,500	1.435,50
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	33,000	30,000	990,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	33,000	28,000	924,00
	<b>Valores médios :</b>		33,833	1.116,50
076699	PEÇA PEDAL PARTIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	26,000	65,000	1.690,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	26,000	28,000	728,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	26,000	49,900	1.297,40
		<b>Valores médios :</b>	47,633	1.238,47
076700	PEÇA PISCA MODELO ORIGINAL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	86,000	29,900	2.571,40
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	86,000	25,000	2.150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	86,000	14,990	1.289,14
		<b>Valores médios :</b>	23,297	2.003,51
076701	PEÇA PLATO EMBREAGEM - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	39,000	45,000	1.755,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	39,000	25,000	975,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	39,000	29,990	1.169,61
		<b>Valores médios :</b>	33,330	1.299,87
076702	PEÇA PINHÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	34,000	20,000	680,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	34,000	20,000	680,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	34,000	24,990	849,66
		<b>Valores médios :</b>	21,663	736,55
076703	PEÇA PROTETOR BENGALA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	53,000	55,000	2.915,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	53,000	15,000	795,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	53,000	54,980	2.913,94
		<b>Valores médios :</b>	41,660	2.207,98
076704	PEÇA REFIL BOMBA COMBUSTIVEL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	43,000	498,000	21.414,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	43,000	300,000	12.900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	43,000	170,000	7.310,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	43,000	199,900	8.595,70
		<b>Valores médios :</b>	291,975	12.554,93
076705	PEÇA REGULADOR DA VALVULA DE PRESSÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	32,000	53,000	1.696,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	32,000	120,000	3.840,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	32,000	29,900	956,80
		<b>Valores médios :</b>	67,633	2.164,27
076706	PEÇA REGULADOR RETIFICADOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	29,000	250,000	7.250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	29,000	90,000	2.610,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	29,000	49,500	1.435,50
		<b>Valores médios :</b>	129,833	3.765,17
076707	PEÇA REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	33,000	150,000	4.950,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	33,000	170,000	5.610,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	33,000	199,900	6.596,70
		<b>Valores médios :</b>	173,300	5.718,90
076708	PEÇA RELE PISCA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	38,000	39,900	1.516,20
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	35,000	1.330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	29,990	1.139,62
		<b>Valores médios :</b>	34,963	1.328,61
076709	PEÇA RELE PARTIDA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	38,000	69,900	2.656,20
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	45,000	1.710,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	74,950	2.848,10
		<b>Valores médios :</b>	63,283	2.404,77
076710	PEÇA RETENTOR BENGALA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	90,000	25,000	2.250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	90,000	20,000	1.800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	90,000	14,990	1.349,10
		<b>Valores médios :</b>	19,997	1.799,70
076711	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA BROS			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	<b>Proponente</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	39,000	16,000	624,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	39,000	10,000	390,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	39,000	10,000	390,00
	<b>Valores médios :</b>		12,000	468,00
076712	<b>PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	48,000	10,000	480,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	48,000	15,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	48,000	10,000	480,00
	<b>Valores médios :</b>		11,667	560,00
076713	<b>PEÇA RETENTOR RODA TRASEIRA - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	58,000	20,000	1.160,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	58,000	10,000	580,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	58,000	14,990	869,42
	<b>Valores médios :</b>		14,997	869,81
076714	<b>PEÇA RETENTOR DE VALVULA - HONDA BROS</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	51,000	28,000	1.428,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	15,000	765,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	12,500	637,50
	<b>Valores médios :</b>		18,500	943,50
076715	<b>RETIFICADOR DE BATERIA - HONDA BROS</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	35,000	219,900	7.696,50
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	35,000	180,000	6.300,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	35,000	74,890	2.621,15
	<b>Valores médios :</b>		158,263	5.539,22
076716	<b>PEÇA ROLAMENTO BALANÇA - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	42,000	15,000	630,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	42,000	30,000	1.260,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	42,000	19,990	839,58
	<b>Valores médios :</b>		21,663	909,86
076721	<b>PEÇA TUBO INTERNO BENGALA - HONDA BROS</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	56,000	98,000	5.488,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	56,000	130,000	7.280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	56,000	156,900	8.786,40
	<b>Valores médios :</b>		128,300	7.184,80
076722	<b>PEÇA VALVULA DE ADMISSÃO - HONDA BROS</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	41,000	88,000	3.608,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	45,000	1.845,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	41,000	38,000	1.558,00
	<b>Valores médios :</b>		57,000	2.337,00
076723	<b>PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	44,000	68,000	2.992,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	44,000	35,000	1.540,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	44,000	38,000	1.672,00
	<b>Valores médios :</b>		47,000	2.068,00
076724	<b>PEÇA VALVULA PRESSÃO - HONDA BROS</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	38,000	130,000	4.940,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	130,000	4.940,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	90,000	3.420,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	38,000	19,900	756,20
	<b>Valores médios :</b>		92,475	3.514,05
076725	<b>PEÇA VELA MOTOR - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	60,000	35,000	2.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	60,000	25,000	1.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	60,000	25,000	1.500,00
	<b>Valores médios :</b>		28,333	1.700,00
076726	<b>CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	38,000	1.444,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	40,000	1.520,00



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	44,990	1.709,62
		<b>Valores médios :</b>	40,997	1.557,87
076727	CAMARA DE AR ARO 17 TRAS - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	57,000	2.166,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	40,000	1.520,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	44,990	1.709,62
		<b>Valores médios :</b>	47,330	1.798,54
076728	PNEU DIANT ARO 19 - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	40,000	270,000	10.800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	40,000	220,000	8.800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	40,000	259,000	10.360,00
		<b>Valores médios :</b>	249,667	9.986,67
076730	PNEU TRAS ARO 17 - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	40,000	360,000	14.400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	40,000	320,000	12.800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	40,000	298,000	11.920,00
		<b>Valores médios :</b>	326,000	13.040,00
076731	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	29,000	10,000	290,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	29,000	5,000	145,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	29,000	5,000	145,00
		<b>Valores médios :</b>	6,667	193,33
076732	PEÇA BALANCIM - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	26,000	79,900	2.077,40
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	26,000	70,000	1.820,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	26,000	56,000	1.456,00
		<b>Valores médios :</b>	68,633	1.784,47
076733	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	80,000	1.520,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	95,000	1.805,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	80,000	1.520,00
		<b>Valores médios :</b>	85,000	1.615,00
076734	PEÇA BLOCO OPTICO DO FAROL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	63,000	1.386,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	80,000	1.760,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	98,000	2.156,00
		<b>Valores médios :</b>	80,333	1.767,33
076735	BOBINA DE FAISCA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	23,000	65,000	1.495,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	60,000	1.380,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	23,000	39,000	897,00
		<b>Valores médios :</b>	54,667	1.257,33
076736	PEÇA BOMBA COMBUSTIVEL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	30,000	350,000	10.500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	400,000	12.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	377,000	11.310,00
		<b>Valores médios :</b>	375,667	11.270,00
076737	PEÇA BORRACHA DA BALANÇA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	39,000	1.209,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	30,000	930,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	31,000	25,000	775,00
		<b>Valores médios :</b>	31,333	971,33
076738	PEÇA BRAÇO DE FREIO DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	36,000	15,000	540,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	36,000	20,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	36,000	12,000	432,00
		<b>Valores médios :</b>	15,667	564,00
076739	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	36,000	20,000	720,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	36,000	15,000	540,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	36,000	20,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	36,000	15,000	540,00
	<b>Valores médios :</b>		17,500	630,00
076740	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	24,000	20,000	480,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	20,000	480,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	25,000	600,00
	<b>Valores médios :</b>		21,667	520,00
076741	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	139,900	3.077,80
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	90,000	1.980,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	129,000	2.838,00
	<b>Valores médios :</b>		119,633	2.631,93
076742	PEÇA CABO DE VELOCIMTRO FREIO TAMBOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	29,000	22,000	638,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	29,000	15,000	435,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	29,000	18,000	522,00
	<b>Valores médios :</b>		18,333	531,67
076743	PEÇA CABO SUPERIOR ACELERADOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	22,000	528,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	18,000	432,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	18,000	432,00
	<b>Valores médios :</b>		19,333	464,00
076744	PEÇA CAPA CORRENTE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	25,000	475,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	20,000	380,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	22,000	418,00
	<b>Valores médios :</b>		22,333	424,33
076745	PEÇA CARBURADOR COMPLETO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	250,000	5.000,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	200,000	4.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	219,000	4.380,00
	<b>Valores médios :</b>		223,000	4.460,00
076746	PEÇA CARÇAÇA DP PAINEL INFERIOR - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	25,000	450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	40,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	19,900	358,20
	<b>Valores médios :</b>		28,300	509,40
076747	PEÇA CARÇAÇA INFERIOR ACELERADOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	14,000	10,000	140,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	30,000	420,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	14,000	22,000	308,00
	<b>Valores médios :</b>		20,667	289,33
076748	PEÇA CARENAGEM LATERLA TANQUE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	36,000	150,000	5.400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	36,000	80,000	2.880,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	36,000	99,000	3.564,00
	<b>Valores médios :</b>		109,667	3.948,00
076749	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	29,900	568,10
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	10,000	190,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	35,000	665,00
	<b>Valores médios :</b>		24,967	474,37
076750	PEÇA CILINDRO P/ BENGALA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	34,000	139,900	4.756,60
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	34,000	130,000	4.420,00



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	34,000	156,900	5.334,60
	<b>Valores médios :</b>		142,267	4.837,07
076751	PEÇA COMANDO DE VALVULA COMPLETO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	165,000	4.950,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	130,000	3.900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	58,000	1.740,00
	<b>Valores médios :</b>		117,667	3.530,00
076752	PEÇA COPO DE BENGALA LD - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	27,000	210,000	5.670,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	110,000	2.970,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	27,000	198,000	5.346,00
	<b>Valores médios :</b>		172,667	4.662,00
076753	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	31,000	88,000	2.728,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	31,000	100,000	3.100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	31,000	89,000	2.759,00
	<b>Valores médios :</b>		92,333	2.862,33
076754	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	23,000	45,000	1.035,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	45,000	1.035,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	23,000	29,990	689,77
	<b>Valores médios :</b>		39,997	919,92
076755	CUBO DIANT FREIO TAMBRO COMPLETO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	240,000	4.080,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	110,000	1.870,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	139,000	2.363,00
	<b>Valores médios :</b>		163,000	2.771,00
076756	PEÇA EIXO DA RODA TRAS - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	26,000	442,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	20,000	340,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	29,000	493,00
	<b>Valores médios :</b>		25,000	425,00
076757	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	15,000	255,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	20,000	340,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	25,000	425,00
	<b>Valores médios :</b>		20,000	340,00
076758	PEÇA EIXO DO ESPELHO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	21,000	30,000	630,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	15,000	315,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	10,000	210,00
	<b>Valores médios :</b>		18,333	385,00
076759	PEÇA EIXO DO PINHÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	95,000	1.995,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	90,000	1.890,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	89,000	1.869,00
	<b>Valores médios :</b>		91,333	1.918,00
076760	PEÇA FILTRO DE AR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	46,000	22,000	1.012,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	46,000	25,000	1.150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	46,000	24,990	1.149,54
	<b>Valores médios :</b>		23,997	1.103,85
076761	PEÇA EMENDA CORRENTE - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	57,000	12,000	684,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	57,000	5,000	285,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	57,000	8,000	456,00
	<b>Valores médios :</b>		8,333	475,00
076762	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	20,000	500,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	20,000	500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	10,000	250,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	14,900	372,50
	<b>Valores médios :</b>		16,225	405,63
076764	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	9,000	16,000	144,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	9,000	10,000	90,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	9,000	12,900	116,10
	<b>Valores médios :</b>		12,967	116,70
076765	PEÇA ESPELHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	119,900	2.997,50
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	65,000	1.625,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	95,000	2.375,00
	<b>Valores médios :</b>		93,300	2.332,50
076766	PEÇA ESPELHO DO CUBO TRAS - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	135,000	3.375,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	80,000	2.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	98,000	2.450,00
	<b>Valores médios :</b>		104,333	2.608,33
076767	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	165,000	4.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	180,000	4.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	198,000	4.950,00
	<b>Valores médios :</b>		181,000	4.525,00
076768	PEÇA ESTICADOR DE CORRENTE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	25,000	625,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	20,000	500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	19,800	495,00
	<b>Valores médios :</b>		21,600	540,00
076769	PEÇA FIAÇÃO PRICIPAL - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	310,000	5.270,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	140,000	2.380,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	189,000	3.213,00
	<b>Valores médios :</b>		213,000	3.621,00
076770	PEÇA GARUPEIRA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	24,000	98,000	2.352,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	80,000	1.920,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	24,000	98,000	2.352,00
	<b>Valores médios :</b>		92,000	2.208,00
076771	PEÇA GUIA DA CORRNTE PROTETOR CORRENTE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	25,000	475,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	30,000	570,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	29,000	551,00
	<b>Valores médios :</b>		28,000	532,00
076772	PEÇA GUIA VALVULA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	30,000	630,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	15,000	315,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	18,000	378,00
	<b>Valores médios :</b>		21,000	441,00
076773	PEÇA GUIDÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	15,000	65,000	975,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	65,000	975,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	69,000	1.035,00
	<b>Valores médios :</b>		66,333	995,00
076774	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	83,000	1.411,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	98,000	1.666,00



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	80,000	1.360,00
	<b>Valores médios :</b>		87,000	1.479,00
076775	PEÇA ITERRUPTOR DE PARTIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	44,000	968,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	60,000	1.320,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	29,980	659,56
	<b>Valores médios :</b>		44,660	982,52
076776	PEÇA INTERRUPTOR DE NEUTRO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	21,000	20,000	420,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	40,000	840,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	48,000	1.008,00
	<b>Valores médios :</b>		36,000	756,00
076777	PEÇA JOGO DE ANEIS - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	25,000	65,000	1.625,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	60,000	1.500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	50,000	1.250,00
	<b>Valores médios :</b>		58,333	1.458,33
076778	PEÇA JUNTA GUARNIÇÃO TAMP CABEC - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	27,000	12,000	324,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	18,000	486,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	27,000	9,980	269,46
	<b>Valores médios :</b>		13,327	359,82
076779	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	25,000	39,900	997,50
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	35,000	875,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	25,000	38,000	950,00
	<b>Valores médios :</b>		37,633	940,83
076780	PEÇA JOGO DE RAI0 DIANT FREIO TAMBOR - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	19,000	69,900	1.328,10
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	40,000	760,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	64,980	1.234,62
	<b>Valores médios :</b>		58,293	1.107,57
076782	PEÇA LAMPADA DA LUZ LANTERNA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	29,000	7,500	217,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	29,000	7,000	203,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	29,000	6,000	174,00
	<b>Valores médios :</b>		6,833	198,17
076783	PEÇA LANTERNA TRASEIRA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	26,000	68,000	1.768,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	26,000	45,000	1.170,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	26,000	27,900	725,40
	<b>Valores médios :</b>		46,967	1.221,13
076784	PEÇA LONA DE FREIO DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	34,000	28,000	952,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	34,000	30,000	1.020,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	34,000	29,900	1.016,60
	<b>Valores médios :</b>		29,300	996,20
076785	PEÇA LONA DE FREIO TRAS - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	34,000	28,000	952,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	34,000	30,000	1.020,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	34,000	29,900	1.016,60
	<b>Valores médios :</b>		29,300	996,20
076786	PEÇA LUYA ESQUERDA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	21,000	29,900	627,90
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	30,000	630,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	15,000	315,00
	<b>Valores médios :</b>		24,967	524,30
076787	PEÇA MANETE PARA FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	14,000	378,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	12,000	324,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	27,000	12,000	324,00
	<b>Valores médios :</b>		12,667	342,00
076788	PEÇA MONOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	24,000	23,000	552,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	15,000	360,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	24,000	15,000	360,00
	<b>Valores médios :</b>		17,667	424,00
076789	PEÇA MESA INFERIOR DA BENGALA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	229,900	4.138,20
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	400,000	7.200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	18,000	129,000	2.322,00
	<b>Valores médios :</b>		252,967	4.553,40
076790	PEÇA MESA SUPERIOR DA BENGALA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	198,000	3.564,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	25,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	18,000	98,000	1.764,00
	<b>Valores médios :</b>		107,000	1.926,00
076791	PEÇA MOLA DE BENGALA GRANDE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	30,000	720,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	40,000	960,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	24,000	15,000	360,00
	<b>Valores médios :</b>		28,333	680,00
076792	PEÇA MOLA DE VARETA DE FREIO TRAS - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	23,000	8,000	184,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	23,000	15,000	345,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	10,000	230,00
	<b>Valores médios :</b>		11,000	253,00
076793	PEÇA MANICOTO LD - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	18,000	450,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	15,000	375,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	19,970	499,25
	<b>Valores médios :</b>		17,657	441,42
076794	PEÇA MANICOTO LE - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	18,000	450,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	15,000	375,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	19,970	499,25
	<b>Valores médios :</b>		17,657	441,42
076795	PEÇA MOTOR DE PRATIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	220,000	3.520,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	200,000	3.200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	298,000	4.768,00
	<b>Valores médios :</b>		239,333	3.829,33
076796	PEÇA PAINEL COMPLETO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13,000	258,000	3.354,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	13,000	185,000	2.405,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	13,000	169,500	2.203,50
	<b>Valores médios :</b>		204,167	2.654,17
076797	PEÇA PARALAMA DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	110,000	2.090,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	120,000	2.280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	98,000	1.862,00
	<b>Valores médios :</b>		109,333	2.077,33
076799	PEÇA PARALAMA TRAS - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	119,900	2.278,10
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	90,000	1.710,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	98,000	1.862,00
	<b>Valores médios :</b>		102,633	1.950,03



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076800	PEÇA PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	35,000	700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	30,000	600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	29,800	596,00
	<b>Valores médios :</b>		31,600	632,00
076801	PEÇA PE LATERAL ORIGINAL - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	64,000	1.280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	42,000	840,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	39,000	780,00
	<b>Valores médios :</b>		48,333	966,67
076802	PEÇA PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	55,000	880,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	55,000	880,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	49,980	799,68
	<b>Valores médios :</b>		53,327	853,23
076803	PEÇA PLATOR DE EMBREAGEM - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	45,000	855,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	45,000	855,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	29,990	569,81
	<b>Valores médios :</b>		39,997	759,94
076805	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	28,000	10,000	280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	28,000	10,000	280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	28,000	14,990	419,72
	<b>Valores médios :</b>		11,663	326,57
076806	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	28,000	10,000	280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	28,000	8,000	224,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	28,000	10,000	280,00
	<b>Valores médios :</b>		9,333	261,33
076807	PEÇA RETENTOR DO EIXO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	10,000	100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	10,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	10,000	100,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	100,00
076808	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	10,000	240,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	10,000	240,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	10,000	240,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	240,00
076809	PEÇA RETROVISOR SEM PORÇA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	30,000	900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	30,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	35,000	1.050,00
	<b>Valores médios :</b>		31,667	950,00
076810	PEÇA ROALAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	36,000	33,000	1.188,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	36,000	35,000	1.260,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	36,000	35,700	1.285,20
	<b>Valores médios :</b>		34,567	1.244,40
076811	PEÇA ROLAMENTO DO VIRABREQUIM LE - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	98,000	1.960,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	45,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	39,000	780,00
	<b>Valores médios :</b>		60,667	1.213,33
076812	PEÇA SETA COMPLETA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	36,000	45,000	1.620,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	36,000	25,000	900,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	36,000	40,000	1.440,00
		<b>Valores médios :</b>	36,667	1.320,00
076813	PEÇA SUPORTE DE PLACA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	55,000	990,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	45,000	810,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	89,000	1.602,00
		<b>Valores médios :</b>	63,000	1.134,00
076814	PEÇA SUPORTE DE SETA TRAS - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	37,000	15,000	555,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	37,000	20,000	740,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	37,000	14,980	554,26
		<b>Valores médios :</b>	16,660	616,42
076815	PEÇA TRAVA DO PIÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	5,000	135,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	6,000	162,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	27,000	4,990	134,73
		<b>Valores médios :</b>	5,330	143,91
076816	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	30,000	660,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	20,000	440,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	22,000	484,00
		<b>Valores médios :</b>	24,000	528,00
076817	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	10,000	220,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	10,000	220,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	14,990	329,78
		<b>Valores médios :</b>	11,663	256,59
076818	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	39,900	798,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	45,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	35,000	700,00
		<b>Valores médios :</b>	39,967	799,33
076819	PEÇA VARÃO DE FREIO TRAS - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	20,000	440,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	22,000	484,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	19,900	437,80
		<b>Valores médios :</b>	20,633	453,93
076820	PEÇA VARETA P/ VALVULA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	31,000	30,000	930,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	31,000	15,000	465,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	31,000	19,900	616,90
		<b>Valores médios :</b>	21,633	670,63
076821	CAPACETE TAMANHO 58 E 60 - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	110,000	3.300,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	95,000	2.850,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	158,000	4.740,00
		<b>Valores médios :</b>	121,000	3.630,00
076823	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	43,000	25,000	1.075,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	43,000	35,000	1.505,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	43,000	35,000	1.505,00
		<b>Valores médios :</b>	31,667	1.361,67
076824	PEÇA AMORTECEDOR - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10,000	410,000	4.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	430,000	4.300,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	429,000	4.290,00
		<b>Valores médios :</b>	423,000	4.230,00
076825	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160			



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	5,000	25,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	5,000	25,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	14,990	74,95
	<b>Valores médios :</b>		8,330	41,65
076826	PEÇA ARO DIANT - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	169,900	849,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	172,000	860,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	156,800	784,00
	<b>Valores médios :</b>		166,233	831,17
076827	PEÇA ARO TRAS - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	179,900	899,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	158,000	790,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	240,000	1.200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	219,000	1.095,00
	<b>Valores médios :</b>		199,225	996,13
076828	PEÇA BALANCIM - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	110,000	550,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	70,000	350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	56,000	280,00
	<b>Valores médios :</b>		78,667	393,33
076829	PEÇA BATERIA ORIGINAL - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	199,000	995,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	180,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	198,000	990,00
	<b>Valores médios :</b>		192,333	961,67
076830	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	79,900	399,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	135,000	675,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	90,000	450,00
	<b>Valores médios :</b>		101,633	508,17
076831	PEÇA BIELA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	139,900	699,50
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	220,000	1.100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	139,000	695,00
	<b>Valores médios :</b>		166,300	831,50
076832	PEÇA BLOCO OPTICO FAROL - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	160,000	800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	80,000	400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	98,000	490,00
	<b>Valores médios :</b>		112,667	563,33
076833	PEÇA BOBINA DE FAISCA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	95,000	475,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	75,000	375,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	39,860	199,30
	<b>Valores médios :</b>		69,953	349,77
076834	PEÇA BOMBA DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	729,900	3.649,50
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	350,000	1.750,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	379,180	1.895,90
	<b>Valores médios :</b>		486,360	2.431,80
076836	PEÇA BORRACHA DA BALANCA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	30,000	150,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	32,000	160,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	39,750	198,75
	<b>Valores médios :</b>		33,917	169,58
076837	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	10,000	50,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	15,000	75,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	14,990	74,95
		<b>Valores médios :</b>	13,330	66,65
076838	PEÇA BRAÇO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	10,000	50,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	15,000	75,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	14,990	74,95
		<b>Valores médios :</b>	13,330	66,65
076839	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	38,000	190,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	35,000	175,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	24,500	122,50
		<b>Valores médios :</b>	32,500	162,50
076840	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM DIANY - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	35,000	175,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	34,990	174,95
		<b>Valores médios :</b>	38,330	191,65
076841	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	180,000	900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	90,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	139,000	695,00
		<b>Valores médios :</b>	136,333	681,67
076842	PEÇA CABO DE FREIO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	28,000	140,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	18,000	90,00
		<b>Valores médios :</b>	22,000	110,00
076843	PEÇA CABO DE VELA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	15,000	75,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	10,000	50,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	10,000	50,00
		<b>Valores médios :</b>	11,667	58,33
076844	PEÇA CABO DE VELOCIMETRO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	23,000	115,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	15,000	75,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	18,000	90,00
		<b>Valores médios :</b>	18,667	93,33
076845	PEÇA CABO DE ACELERADOR DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	25,000	125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	18,000	90,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	19,000	95,00
		<b>Valores médios :</b>	20,667	103,33
076846	PEÇA CABO SUPERIOE ACELERADOR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	25,000	125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	18,000	90,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	19,000	95,00
		<b>Valores médios :</b>	20,667	103,33
076847	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	25,000	125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	25,000	125,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	25,000	125,00
		<b>Valores médios :</b>	25,000	125,00
076848	PEÇA CAPA CORRENTE - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	29,000	145,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	15,000	75,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	28,000	140,00
		<b>Valores médios :</b>	24,000	120,00
076849	PEÇA CAPA DE BANCO SOMENTE BANCO COMPLETO - HONDA BROS 160			



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	35,000	175,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	50,000	250,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	35,000	175,00
	<b>Valores médios :</b>		40,000	200,00
076850	PEÇA CARBURADOR COMPLETO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	1,000	240,000	240,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	1,000	188,000	188,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	1,000	239,700	239,70
	<b>Valores médios :</b>		222,567	222,57
076851	PEÇA CARÇAÇA DP PAINEL INFERIOR - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	105,000	525,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	100,000	500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	39,500	197,50
	<b>Valores médios :</b>		81,500	407,50
076852	PEÇA CARÇAÇA INFERIOR ACELERADOR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	10,000	50,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	18,700	93,50
	<b>Valores médios :</b>		16,233	81,17
076853	PEÇA CARENAGEM DO FAROL - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	130,000	650,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	102,000	510,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	98,000	490,00
	<b>Valores médios :</b>		110,000	550,00
076854	PEÇA CARENAGEM LATERAL TANQUE - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	215,000	1.075,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	120,000	600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	119,000	595,00
	<b>Valores médios :</b>		151,333	756,67
076855	PEÇA CDI - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	220,000	1.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	400,000	2.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	179,800	899,00
	<b>Valores médios :</b>		266,600	1.333,00
076856	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	45,000	225,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	45,000	225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	<b>Valores médios :</b>		45,000	225,00
076857	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	90,000	450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	80,000	400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	89,800	449,00
	<b>Valores médios :</b>		86,600	433,00
076858	PEÇA CILINDRO P/ BENGALA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	150,000	900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	120,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	179,000	1.074,00
	<b>Valores médios :</b>		149,667	898,00
076859	PEÇA COMANDO DE VALVULA COMPLETO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	130,000	650,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	180,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	78,000	390,00
	<b>Valores médios :</b>		129,333	646,67
076860	PEÇA COPO DE BENGALA LD - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	198,000	990,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	80,000	400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	149,000	745,00
	<b>Valores médios :</b>		142,333	711,67

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076861	PEÇA CORENTE COMANDO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	70,000	350,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	90,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	89,600	448,00
	<b>Valores médios :</b>		83,200	416,00
076862	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	45,000	225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	34,990	174,95
	<b>Valores médios :</b>		41,663	208,32
076863	PEÇA CUBO DIANT FREIO TAMBOR COMPLETO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	240,000	1.200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	190,000	950,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	149,200	746,00
	<b>Valores médios :</b>		193,067	965,33
076864	PEÇA CUBO TRAS - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	5,000	305,000	1.525,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	280,000	1.400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	239,000	1.195,00
	<b>Valores médios :</b>		274,667	1.373,33
076865	PEÇA DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	6,000	125,000	750,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	100,000	600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	34,990	209,94
	<b>Valores médios :</b>		86,663	519,98
076866	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	20,000	100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	24,990	124,95
	<b>Valores médios :</b>		21,663	108,32
076867	PEÇA EIXO DA RODA TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	33,000	165,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	22,000	110,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	29,850	149,25
	<b>Valores médios :</b>		28,283	141,42
076868	PEÇA EIXO DO ESPELHO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	15,000	75,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	10,000	50,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	14,990	74,95
	<b>Valores médios :</b>		13,330	66,65
076869	PEÇA EIXO DO ESPELHO TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	15,000	75,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	12,000	60,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	14,990	74,95
	<b>Valores médios :</b>		13,997	69,98
076870	PEÇA EIXO DO PIÃO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	120,000	600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	98,300	491,50
	<b>Valores médios :</b>		87,767	438,83
076871	PEÇA FILTRO DE AR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	23,000	138,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	25,000	150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	24,990	149,94
	<b>Valores médios :</b>		24,330	145,98
076872	PEÇA EMENDA CORRENTE - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	10,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	10,000	60,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	9,900	59,40
		<b>Valores médios :</b>	9,967	59,80
<b>076873</b>	<b>PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	500,000	2.500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	180,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	429,000	2.145,00
		<b>Valores médios :</b>	369,667	1.848,33
<b>076874</b>	<b>PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	20,000	100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	10,000	50,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	14,980	74,90
		<b>Valores médios :</b>	14,993	74,97
<b>076875</b>	<b>PEÇA ESPELHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	98,000	490,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	140,000	700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	65,000	325,00
		<b>Valores médios :</b>	101,000	505,00
<b>076876</b>	<b>PEÇA ESPELHO DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	165,000	825,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	165,000	825,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	159,800	799,00
		<b>Valores médios :</b>	163,267	816,33
<b>076877</b>	<b>PEÇA ESTATOR - HONDA BROS 160</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	225,000	1.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	280,000	1.400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	248,900	1.244,50
		<b>Valores médios :</b>	251,300	1.256,50
<b>076878</b>	<b>PEÇA ESTICADOR DA CORRENTE - HONDA BROS 160</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	30,000	180,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	20,000	120,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	19,980	119,88
		<b>Valores médios :</b>	23,327	139,96
<b>076879</b>	<b>PEÇA FIAÇÃO PRINCIPAL - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	310,000	1.550,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	180,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	189,000	945,00
		<b>Valores médios :</b>	226,333	1.131,67
<b>076880</b>	<b>PEÇA GARUPEIRA - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	4,000	110,000	440,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	4,000	100,000	400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	4,000	110,000	440,00
		<b>Valores médios :</b>	106,667	426,67
<b>076886</b>	<b>PEÇA INTERRUPTOR DO NEUTRO - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	29,900	149,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	40,000	200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	15,000	75,00
		<b>Valores médios :</b>	28,300	141,50
<b>076887</b>	<b>PEÇA JOGO DE ANEIS - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	95,000	475,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	60,000	300,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	75,000	375,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	95,000	475,00
		<b>Valores médios :</b>	81,250	406,25
<b>076888</b>	<b>PEÇA JUNTA GUARNIÇÃO TAMP CABEC - HONDA BROS 160</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	23,000	115,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	24,900	124,50
		<b>Valores médios :</b>	22,633	113,17
<b>076889</b>	<b>PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS 160</b>			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	45,000	225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	30,000	150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	39,900	199,50
	<b>Valores médios :</b>		38,300	191,50
076890	PEÇA JOGO DE RAIO DIANT FEIO TAMBOR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	70,000	350,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	64,900	324,50
	<b>Valores médios :</b>		59,967	299,83
076891	PEÇA JOGO DE RAIO TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	75,000	375,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	64,900	324,50
	<b>Valores médios :</b>		61,633	308,17
076893	PEÇA LAMEIRA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	25,000	125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	19,800	99,00
	<b>Valores médios :</b>		21,600	108,00
076894	PEÇA LAMPADA DA LUZ LANTERNA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	10,000	6,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	6,000	60,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	4,990	49,90
	<b>Valores médios :</b>		5,663	56,63
076895	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	10,000	3,500	35,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	3,000	30,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	3,000	30,00
	<b>Valores médios :</b>		3,167	31,67
076896	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	25,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	35,000	350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	38,000	380,00
	<b>Valores médios :</b>		32,667	326,67
076897	PEÇA LANTERNA TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	77,000	770,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	40,000	400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	49,900	499,00
	<b>Valores médios :</b>		55,633	556,33
076898	PEÇA LONA DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	15,000	30,000	450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	25,000	375,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	15,000	29,990	449,85
	<b>Valores médios :</b>		28,330	424,95
076899	PEÇA LONA DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	15,000	30,000	450,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	15,000	30,000	450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	30,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	15,000	29,990	449,85
	<b>Valores médios :</b>		29,997	449,96
076900	PEÇA LUVA LE - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	6,000	23,000	138,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	20,000	120,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	15,000	90,00
	<b>Valores médios :</b>		19,333	116,00
076901	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	12,000	120,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	15,000	150,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	12,000	120,00
		<b>Valores médios :</b>	13,000	130,00
076902	PEÇA MANETE DE FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	12,000	120,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	12,000	120,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	12,000	120,00
		<b>Valores médios :</b>	12,000	120,00
076903	PEÇA MANOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10,000	35,000	350,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	25,000	250,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	19,000	190,00
		<b>Valores médios :</b>	26,333	263,33
076904	PEÇA MESA INFERIOR DA BENGALA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	225,000	1.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	380,000	1.900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	159,000	795,00
		<b>Valores médios :</b>	254,667	1.273,33
076905	PEÇA MESA SUPERIOR DA BENGALA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	340,000	1.700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	85,000	425,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	119,000	595,00
		<b>Valores médios :</b>	181,333	906,67
076906	PEÇA MOLA DE BENGALA GRANDE - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	30,000	150,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	40,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	24,900	124,50
		<b>Valores médios :</b>	31,633	158,17
076908	PEÇA MOLA VARETA DE FREIO TRAS - HONDA BORS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	35,000	175,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	12,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	82,000	410,00
		<b>Valores médios :</b>	43,000	215,00
076909	PEÇA MANICOT DIREITO - HONDA BORS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	12,000	120,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	15,000	150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	19,980	199,80
		<b>Valores médios :</b>	15,660	156,60
076910	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA BORS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	14,000	140,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	15,000	150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	19,980	199,80
		<b>Valores médios :</b>	16,327	163,27
076911	PEÇA MOTOR DE PARTIDA - HONDA BORS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	320,000	1.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	320,000	1.600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	298,000	1.490,00
		<b>Valores médios :</b>	312,667	1.563,33
076912	PEÇA PAINEL COMPLETO - HONDA BORS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	698,000	3.490,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	400,000	2.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	198,000	990,00
		<b>Valores médios :</b>	432,000	2.160,00
076913	PEÇA PARALAMA DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	100,000	500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	120,000	600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	119,900	599,50
		<b>Valores médios :</b>	113,300	566,50
076914	PEÇA PARALAMA TRAS - HONDA BROS 160			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	70,000	350,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	90,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	98,000	490,00
	<b>Valores médios :</b>		86,000	430,00
076915	PEÇA PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	45,000	225,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	25,000	125,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	29,900	149,50
	<b>Valores médios :</b>		33,300	166,50
076916	PEÇA PE LATERAL ORIGINAL - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	60,000	300,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	40,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	39,950	199,75
	<b>Valores médios :</b>		46,650	233,25
076917	PEÇA PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	55,000	275,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	40,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	59,600	298,00
	<b>Valores médios :</b>		51,533	257,67
076918	PEÇA PLATOR DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	50,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	34,990	174,95
	<b>Valores médios :</b>		43,330	216,65
076919	PEÇA KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	10,000	239,900	2.399,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	260,000	2.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	260,000	2.600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	10,000	129,980	1.299,80
	<b>Valores médios :</b>		222,470	2.224,70
076920	PEÇA RELE DO PISCA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	50,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	34,900	174,50
	<b>Valores médios :</b>		43,300	216,50
047060	PEÇA RELE PARTIDA - NXR BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	84,000	420,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	74,650	373,25
	<b>Valores médios :</b>		67,883	339,42
076922	PEÇA RETENTOR DE VALVULA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	15,000	90,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	10,000	60,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	6,000	12,500	75,00
	<b>Valores médios :</b>		12,500	75,00
076923	PEÇA RETENTOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	20,000	120,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	6,000	36,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	6,000	14,990	89,94
	<b>Valores médios :</b>		13,663	81,98
076924	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	10,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	6,000	36,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	6,000	14,990	89,94
	<b>Valores médios :</b>		10,330	61,98
076925	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	10,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	10,000	60,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	10,000	60,00
		<b>Valores médios :</b>	10,000	60,00
076926	PEÇA RETENTOR DO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	10,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	10,000	60,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	10,000	60,00
		<b>Valores médios :</b>	10,000	60,00
076927	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	10,000	60,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	10,000	60,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	6,000	10,000	60,00
		<b>Valores médios :</b>	10,000	60,00
076928	PEÇA RETROVISOR SEM PORCA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	25,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	30,000	300,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	34,980	349,80
		<b>Valores médios :</b>	29,993	299,93
076929	PEÇA ROLAMENTO DA BALANÇA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	15,000	75,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	19,900	99,50
		<b>Valores médios :</b>	18,300	91,50
076930	PEÇA ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	42,000	210,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	40,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	34,900	174,50
		<b>Valores médios :</b>	38,967	194,83
076931	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	18,000	90,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	15,000	75,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	12,000	60,00
		<b>Valores médios :</b>	15,000	75,00
076932	PEÇA ROLAMENTO VIRABREQUIM LE - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	85,000	425,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	45,000	225,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	49,860	249,30
		<b>Valores médios :</b>	59,953	299,77
076933	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	18,000	90,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	18,000	90,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	15,000	75,00
		<b>Valores médios :</b>	17,000	85,00
076934	PEÇA SETA COMPLETA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	65,000	325,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	40,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	38,000	190,00
		<b>Valores médios :</b>	47,667	238,33
076935	PEÇA SUPORTE DE PLACA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	79,900	399,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	78,000	390,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	35,000	175,00
		<b>Valores médios :</b>	64,300	321,50
076936	PEÇA SUPORTE DE SETA TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	15,000	75,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	10,000	50,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	19,900	99,50
		<b>Valores médios :</b>	14,967	74,83
076937	PEÇA TRAVA DO PIÃO - HONDA BROS 160			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	5,000	25,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	10,000	50,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	4,990	24,95
	<b>Valores médios :</b>		6,663	33,32
076938	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	20,000	100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	20,000	100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	22,900	114,50
	<b>Valores médios :</b>		20,967	104,83
076939	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	10,000	50,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	8,000	40,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	14,990	74,95
	<b>Valores médios :</b>		10,997	54,98
076940	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	50,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	40,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	44,900	224,50
	<b>Valores médios :</b>		44,967	224,83
076941	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	80,000	400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	35,000	175,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	48,090	240,45
	<b>Valores médios :</b>		54,363	271,82
076942	PEÇA VARÃO DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	20,000	100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	22,000	110,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	19,086	95,43
	<b>Valores médios :</b>		20,362	101,81
076943	PEÇA VARETA P/ VALVULA - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5,000	65,000	325,00
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	50,000	250,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	5,000	22,090	110,45
	<b>Valores médios :</b>		45,697	228,48
076944	PEÇA VELA - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	6,000	25,000	150,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	30,000	180,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	6,000	25,000	150,00
	<b>Valores médios :</b>		26,667	160,00
076945	PEÇA FILTRO DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	8,000	55,000	440,00
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	8,000	45,000	360,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	8,000	20,000	160,00
	<b>Valores médios :</b>		40,000	320,00
076947	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS 160			
	IDELECIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	25,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	30,000	300,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	10,000	34,098	340,98
	<b>Valores médios :</b>		29,699	296,99
076948	BATERIA YTX5L MOD ORIGINAL - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	6,000	188,000	1.128,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	180,000	1.080,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	6,000	195,098	1.170,59
	<b>Valores médios :</b>		187,699	1.126,20
076949	BATERIA YTX6L MOD ORIGINAL - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	6,000	198,000	1.188,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	6,000	180,000	1.080,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	6,000	198,990	1.193,94
	<b>Valores médios :</b>		192,330	1.153,98



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076950	PEÇA BENGALA - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	5,000	160,000	800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	5,000	90,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	5,000	156,098	780,49
	<b>Valores médios :</b>		135,366	676,83
076951	BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	160,000	2.560,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	45,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	98,099	1.569,58
	<b>Valores médios :</b>		101,033	1.616,53
076952	PEÇA CABO ACELERADOR CARBURADOR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	22,000	374,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	15,000	255,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	17,099	290,68
	<b>Valores médios :</b>		18,033	306,56
076953	PEÇA CABO ACELERADOR INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	22,000	418,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	15,000	285,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	18,099	343,88
	<b>Valores médios :</b>		18,366	348,96
076954	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS 150 CARBU. INJ ELETRONICA			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	29,000	22,000	638,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	29,000	15,000	435,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	29,000	18,099	524,87
	<b>Valores médios :</b>		18,366	532,62
076955	PEÇA CABO VELOCIMETRO/FREIO/DISCO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	22,000	374,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	15,000	255,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	17,099	290,68
	<b>Valores médios :</b>		18,033	306,56
076956	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS 160			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	38,000	836,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	38,000	836,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	44,098	970,16
	<b>Valores médios :</b>		40,033	880,72
076957	CAMARA DE AR AR 17 TRAS - HONDA BROS 160			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	48,000	1.056,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	35,000	770,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	44,098	970,16
	<b>Valores médios :</b>		42,366	932,05
076958	PEÇA CARÇAÇA PAINEL - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	14,000	45,000	630,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	25,000	350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	14,000	39,098	547,37
	<b>Valores médios :</b>		36,366	509,12
076959	PEÇA CORRENTE TRANSMISSÃO AÇO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	80,000	1.520,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	80,000	1.520,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	59,096	1.122,82
	<b>Valores médios :</b>		73,032	1.387,61
076960	PEÇA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	42,000	756,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	40,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	34,099	613,78
	<b>Valores médios :</b>		38,700	696,59
076962	PEÇA FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16,000	110,000	1.760,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	180,000	2.880,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	189,063	3.025,01
		<b>Valores médios :</b>	159,688	2.555,00
076963	PEÇA FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150 CARBU			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	210,000	3.360,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	190,000	3.040,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	16,000	185,097	2.961,55
		<b>Valores médios :</b>	195,032	3.120,52
076964	PEÇA GUARNIÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	29,900	598,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	18,000	360,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	20,000	400,00
		<b>Valores médios :</b>	22,633	452,67
076965	PEÇA KIT CARENAGEM ADESIVO LARANJA/PRETA/VERMELHA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	15,000	1.129,900	16.948,50
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	15,000	990,000	14.850,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	498,000	7.470,00
		<b>Valores médios :</b>	872,633	13.089,50
076966	PEÇA KIT TRANSMISSÃO AÇO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	139,900	3.077,80
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	140,000	3.080,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	130,000	2.860,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	22,000	129,098	2.840,16
		<b>Valores médios :</b>	134,750	2.964,49
076967	PEÇA KIT CILNFRO MOTOR BLOCO/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16,000	355,000	5.680,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	360,000	5.760,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	300,000	4.800,00
		<b>Valores médios :</b>	338,333	5.413,33
076968	PEÇA MENETE FREIO DISCO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	14,000	280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	10,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	20,000	12,098	241,96
		<b>Valores médios :</b>	12,033	240,65
076969	PEÇA MANICOTO EMBREAGEM - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	18,000	396,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	14,000	308,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	15,000	330,00
		<b>Valores médios :</b>	15,667	344,67
076970	PEÇA MANICOTO FREIO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	22,000	18,000	396,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	14,000	308,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	15,000	330,00
		<b>Valores médios :</b>	15,667	344,67
076971	PEÇA MATA CACHARRO PROTETOR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	9,000	80,000	720,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	9,000	65,000	585,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	9,000	119,630	1.076,67
		<b>Valores médios :</b>	88,210	793,89
076972	PATIM FREIO TRAS LONA DE FREIO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	30,000	750,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	28,000	700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	30,000	750,00
		<b>Valores médios :</b>	29,333	733,33
076973	PATIM FREIO DIANT LONA DE FREIO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	25,000	625,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	28,000	700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	25,000	625,00
		<b>Valores médios :</b>	26,000	650,00
076974	PASTILHA DE FREIO - HONDA BROS 150			



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	32,000	22,000	704,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	32,000	30,000	960,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	32,000	29,056	929,79
	<b>Valores médios :</b>		27,019	864,60
<b>076975</b>	<b>PEDAL/CAMBIO - HONDA BROS 150 ORIGINAL</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	14,000	45,000	630,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	20,000	280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	14,000	29,660	415,24
	<b>Valores médios :</b>		31,553	441,75
<b>076976</b>	<b>PEDAL DE FREIO - HONDA BROS 150 ORIGINAL</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	14,000	65,000	910,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	14,000	50,000	700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	65,000	910,00
	<b>Valores médios :</b>		60,000	840,00
<b>076977</b>	<b>RAIO TRAS - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	15,000	68,000	1.020,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	40,000	600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	64,099	961,49
	<b>Valores médios :</b>		57,366	860,50
<b>076978</b>	<b>SETA PISCA COMPLETA - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	75,000	2.025,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	20,000	540,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	27,000	14,093	380,51
	<b>Valores médios :</b>		36,364	981,84
<b>076980</b>	<b>PEÇA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	25,000	450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	25,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	18,000	24,051	432,92
	<b>Valores médios :</b>		24,684	444,31
<b>076981</b>	<b>CABO BATERIA POSITIVO - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	29,900	508,30
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	10,000	170,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	27,077	460,31
	<b>Valores médios :</b>		22,326	379,54
<b>076982</b>	<b>CABO BATERIA NEGATIVO - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	29,900	508,30
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	10,000	170,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	19,023	323,39
	<b>Valores médios :</b>		19,641	333,90
<b>076996</b>	<b>PEÇA PROTETOR DA CORRENTE - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	15,000	25,000	375,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	30,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	22,012	330,18
	<b>Valores médios :</b>		25,671	385,06
<b>076998</b>	<b>PEÇA GUIA DA BALANÇA - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	55,000	990,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	20,000	360,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	18,000	24,023	432,41
	<b>Valores médios :</b>		33,008	594,14
<b>076999</b>	<b>PEÇA BURRINHO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	160,000	3.040,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	130,000	2.470,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	139,084	2.642,60
	<b>Valores médios :</b>		143,028	2.717,53
<b>077000</b>	<b>PEÇA PINÇA DE FREIO - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	27,000	135,000	3.645,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	27,000	250,000	6.750,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	27,000	25,000	675,00
	<b>Valores médios :</b>		136,667	3.690,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077002	PEÇA SUPORTE DA PEDALEIRA TRAS - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,000	55,000	1.210,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	55,000	1.210,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	45,000	990,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	56,032	1.232,70
	<b>Valores médios :</b>		52,758	1.160,68
077003	PEÇA SUPORTE PEDALEIRA TRAS LD - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,000	55,000	1.210,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	45,000	990,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	23,016	506,35
	<b>Valores médios :</b>		41,005	902,12
077004	PEÇA PEDALEIRA DIANT PAR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	64,000	1.408,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	35,000	770,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	36,033	792,73
	<b>Valores médios :</b>		45,011	990,24
077005	PEÇA PEDALEIRA TRAS PAR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	80,000	1.760,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	25,000	550,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	47,036	1.034,79
	<b>Valores médios :</b>		50,679	1.114,93
077006	PEÇA CAIXA DE MARCHA COMPLETA - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	490,000	10.290,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	320,000	6.720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	295,055	6.196,15
	<b>Valores médios :</b>		368,352	7.735,39
077008	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	10,000	250,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	10,000	250,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	25,000	10,000	250,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	250,00
077013	PEÇA RETENTOR DO CAMBIO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	10,000	200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	10,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	10,000	200,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	200,00
077014	PEÇA ENGRENAGEM BALANCEIRO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24,000	245,000	5.880,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	99,000	2.376,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	26,022	624,53
	<b>Valores médios :</b>		123,341	2.960,18
077015	PEÇA TAMPA DO TANQUE - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,000	98,000	2.156,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	71,000	1.562,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	110,000	2.420,00
	<b>Valores médios :</b>		93,000	2.046,00
077017	PEÇA COLUNA DIREÇÃO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28,000	310,000	8.680,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	28,000	190,000	5.320,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	28,000	96,066	2.689,85
	<b>Valores médios :</b>		198,689	5.563,28
077018	PEÇA COLUNA DIREÇÃO SUPERIOR - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28,000	335,000	9.380,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	28,000	135,000	3.780,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	28,000	79,033	2.212,92
	<b>Valores médios :</b>		183,011	5.124,31
077019	PEÇA TAMPA LATERAL PAR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	150,000	2.700,00



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	90,000	1.620,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	109,044	1.962,79
	<b>Valores médios :</b>		116,348	2.094,26
077021	PEÇA ABA DO TANQUE - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	150,000	2.700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	110,000	1.980,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	98,063	1.765,13
	<b>Valores médios :</b>		119,354	2.148,38
077022	PEÇA BOMBA DE OLEO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	23,000	116,000	2.668,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	90,000	2.070,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	23,000	49,069	1.128,59
	<b>Valores médios :</b>		85,023	1.955,53
077024	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	35,000	630,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	30,000	540,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	38,055	684,99
	<b>Valores médios :</b>		34,352	618,33
077026	PEÇA CAMISA DO MOTOR - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	18,000	155,000	2.790,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	200,000	3.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	180,000	3.240,00
	<b>Valores médios :</b>		178,333	3.210,00
077027	PEÇA PISTÃO DO MOTOR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	80,000	1.520,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	90,000	1.710,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	59,098	1.122,86
	<b>Valores médios :</b>		76,366	1.450,95
077028	PEÇA ANEIS DO MOTOR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	60,000	1.200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	90,000	1.800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	20,000	35,099	701,98
	<b>Valores médios :</b>		61,700	1.233,99
077029	PEÇA CABEÇOTE - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	950,000	20.900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	320,000	7.040,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	349,088	7.679,94
	<b>Valores médios :</b>		539,696	11.873,31
077031	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	48,000	1.152,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	40,000	960,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	34,099	818,38
	<b>Valores médios :</b>		40,700	976,79
077032	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	55,000	1.320,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	40,000	960,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	34,099	818,38
	<b>Valores médios :</b>		43,033	1.032,79
077034	PEÇA EIXO DE COMANDO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	235,000	3.995,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	125,000	2.125,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	75,000	1.275,00
	<b>Valores médios :</b>		145,000	2.465,00
077035	PEÇA BALANÇA DO MOTOR - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13,000	898,000	11.674,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	13,000	98,000	1.274,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	13,000	399,062	5.187,81
	<b>Valores médios :</b>		465,021	6.045,27
077038	PEÇA RETENTOR PARAFUSO TAMPA VALVULA - HONDA BROS 150			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	23,000	15,000	345,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	15,000	345,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	23,000	9,095	209,19
	<b>Valores médios :</b>		13,032	299,73
077040	PEÇA ACIONADOR CORRENTE COMANDO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	75,000	1.350,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	40,000	720,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	18,000	56,056	1.009,01
	<b>Valores médios :</b>		57,019	1.026,34
077041	PEÇA ANEL VEDAÇÃO MOTOR PARTIDA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	22,000	12,000	264,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	12,000	264,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	10,000	220,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	22,000	9,093	200,05
	<b>Valores médios :</b>		10,773	237,01
077042	PEÇA DISCO DE FREIO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	22,000	125,000	2.750,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	80,000	1.760,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	22,000	139,023	3.058,51
	<b>Valores médios :</b>		114,674	2.522,84
077043	BATERIA 12V 4A - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	19,000	170,000	3.230,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	150,000	2.850,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	189,036	3.591,68
	<b>Valores médios :</b>		169,679	3.223,89
077046	PEÇA SENSOR MAP - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	19,000	435,000	8.265,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	360,000	6.840,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	320,000	6.080,00
	<b>Valores médios :</b>		371,667	7.061,67
077047	PEÇA COPO DE INJEÇÃO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	19,000	1.288,000	24.472,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	1.150,000	21.850,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	320,000	6.080,00
	<b>Valores médios :</b>		919,333	17.467,33
077049	PEÇA SENSOR TERMOSTÁTICO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	19,000	298,000	5.662,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	75,000	1.425,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	185,000	3.515,00
	<b>Valores médios :</b>		186,000	3.534,00
077050	PEÇA SENOR DE TEMPERATURA - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	50,000	950,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	110,000	2.090,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	38,023	722,44
	<b>Valores médios :</b>		66,008	1.254,15
077051	PEÇA SENSOR DE INCLINAÇÃO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	78,000	1.482,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	110,000	2.090,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	59,064	1.122,22
	<b>Valores médios :</b>		82,355	1.564,74
077053	ADESIVO JOGO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	11,000	185,000	2.035,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	39,036	429,40
	<b>Valores médios :</b>		84,679	931,47
077054	PEÇA CHICOTE PRINCIPAL - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	15,000	398,000	5.970,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	140,000	2.100,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	189,095	2.836,43
		<b>Valores médios :</b>	242,365	3.635,47
<b>077055</b>	<b>PEÇA CILINDRO BENGALA - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	15,000	160,000	2.400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	90,000	1.350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	156,076	2.341,14
		<b>Valores médios :</b>	135,359	2.030,38
<b>077057</b>	<b>PEÇA CUBO RODA TRAS - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	13,000	280,000	3.640,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	13,000	120,000	1.560,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	13,000	239,088	3.108,14
		<b>Valores médios :</b>	213,029	2.769,38
<b>077058</b>	<b>PEÇA GARFO BANGALA COMPLETO - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	528,000	10.560,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	300,000	6.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	20,000	349,067	6.981,34
		<b>Valores médios :</b>	392,356	7.847,11
<b>077059</b>	<b>PEÇA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	55,000	1.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	80,000	1.600,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	20,000	56,069	1.121,38
		<b>Valores médios :</b>	63,690	1.273,79
<b>077060</b>	<b>ELEMENTO FILTRO DE AR - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	22,000	528,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	20,000	480,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	24,000	24,099	578,38
		<b>Valores médios :</b>	22,033	528,79
<b>077061</b>	<b>FILTRO DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	28,000	55,000	1.540,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	28,000	48,000	1.344,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	28,000	15,000	420,00
		<b>Valores médios :</b>	39,333	1.101,33
<b>077062</b>	<b>PEÇA ENGRENAGEM VELOCIMETRO - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	25,000	525,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	30,000	630,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	29,069	610,45
		<b>Valores médios :</b>	28,023	588,48
<b>077063</b>	<b>PEÇA ESCOVS MOTOR PARTIDA - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	30,000	660,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	30,000	660,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	22,000	29,092	640,02
		<b>Valores médios :</b>	29,697	653,34
<b>077064</b>	<b>PEÇA SOQUETE FAROL - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	39,900	758,10
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	20,000	380,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	14,098	267,86
		<b>Valores médios :</b>	24,666	468,65
<b>077065</b>	<b>PEÇA FAROL - HONDA BROS 150</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	93,000	1.767,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	80,000	1.520,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	45,000	855,00
		<b>Valores médios :</b>	72,667	1.380,67
<b>077066</b>	<b>PEÇA FUSIVEL MINI 10A - HONDA BROS 150</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	2,000	90,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	2,000	90,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	45,000	1,098	49,41
		<b>Valores médios :</b>	1,699	76,47
<b>077067</b>	<b>PEÇA SUPORTE FAROL - HONDA BROS 150</b>			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	70,000	1.400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	40,000	800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	20,000	49,098	981,96
	<b>Valores médios :</b>		53,033	1.060,65
077068	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13,000	75,000	975,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	13,000	45,000	585,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	13,000	98,098	1.275,27
	<b>Valores médios :</b>		72,699	945,09
077069	PEÇA KIT TRANSMISSÃO CORRENTE/COROA/PINHÃO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	140,000	3.080,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	140,000	3.080,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	22,000	129,093	2.840,05
	<b>Valores médios :</b>		136,364	3.000,02
077070	LAMPADA FAROL-LED H4 8000K SUPER BRANCA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20,000	65,000	1.300,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	50,000	1.000,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	20,000	59,097	1.181,94
	<b>Valores médios :</b>		58,032	1.160,65
077071	LAMPADA DO FREIO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	7,000	175,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	6,000	150,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	25,000	4,099	102,47
	<b>Valores médios :</b>		5,700	142,49
077073	LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	30,000	2,500	75,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	3,000	90,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	30,000	3,000	90,00
	<b>Valores médios :</b>		2,833	85,00
077074	PEÇA LANTERNA TRAS - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	14,000	65,000	910,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	45,000	630,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	14,000	5,000	70,00
	<b>Valores médios :</b>		38,333	536,67
077075	LENTE PISCA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	25,000	8,000	200,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	25,000	8,000	200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	25,000	10,000	250,00
	<b>Valores médios :</b>		8,667	216,67
077076	LUVA PAR - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	21,000	65,000	1.365,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	35,000	735,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	30,000	630,00
	<b>Valores médios :</b>		43,333	910,00
077077	PEÇA MANETE DE FREIO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	14,000	280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	10,000	200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	20,000	12,000	240,00
	<b>Valores médios :</b>		12,000	240,00
077078	PEÇA PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	11,000	735,000	8.085,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	360,000	3.960,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	210,000	2.310,00
	<b>Valores médios :</b>		435,000	4.785,00
077079	PARALAMA DIANT - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13,000	110,000	1.430,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	13,000	100,000	1.300,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	13,000	109,098	1.418,27
	<b>Valores médios :</b>		106,366	1.382,76



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077080	SUORTE PLACA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	16,000	85,000	1.360,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	45,000	720,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	45,000	720,00
	<b>Valores médios :</b>		58,333	933,33
077081	KIT CARENAGEM - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	10,000	890,000	8.900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	10,000	450,000	4.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	429,096	4.290,96
	<b>Valores médios :</b>		589.699	5.896,99
077082	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	23,000	28,000	644,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	25,000	575,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	23,000	29,990	689,77
	<b>Valores médios :</b>		27,663	636,26
077083	PEÇA PATIM FREIO TRAS - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	23,000	28,000	644,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	23,000	25,000	575,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	23,000	29,990	689,77
	<b>Valores médios :</b>		27,663	636,26
077084	PEÇA PEDAL DE CAMBIO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	14,000	43,000	602,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	35,000	490,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	14,000	29,061	406,85
	<b>Valores médios :</b>		35,687	499,62
077085	PNEU TRAS - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	360,000	6.480,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	320,000	5.760,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	298,099	5.365,78
	<b>Valores médios :</b>		326,033	5.868,59
077086	PNEU DIANT - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	18,000	270,000	4.860,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	18,000	260,000	4.680,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	18,000	258,061	4.645,10
	<b>Valores médios :</b>		262,687	4.728,37
077087	PROTETOR DE CAMARA - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	7,000	112,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	8,000	128,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	4,099	65,58
	<b>Valores médios :</b>		6,366	101,86
077088	PISCA - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	32,000	25,000	800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	32,000	40,000	1.280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	32,000	14,099	451,17
	<b>Valores médios :</b>		26,366	843,72
077090	PEÇA REGULADOR DO CABO DE FREIO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	5,000	85,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	6,000	102,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	5,021	85,36
	<b>Valores médios :</b>		5,340	90,79
077092	PEÇA REGULADOR DO CABO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	5,000	85,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	6,000	102,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	5,021	85,36
	<b>Valores médios :</b>		5,340	90,79
077095	PEÇA RETROVISOR PAR - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	25,000	525,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	35,000	735,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	34,092	715,93
		<b>Valores médios :</b>	31,364	658,64
077096	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	18,000	378,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	15,000	315,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	15,000	315,00
		<b>Valores médios :</b>	16,000	336,00
077097	PEÇA ROLAMENTO DA RODA DIANT - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	15,000	315,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	15,000	315,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	21,000	12,000	252,00
		<b>Valores médios :</b>	14,000	294,00
077098	PEÇA TERMINAL DE BATERIA MACHO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	3,000	57,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	5,000	95,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	5,000	95,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	0,990	18,81
		<b>Valores médios :</b>	3,498	66,45
077099	PEÇA TERMINAL DE BATERIA FEMEA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	19,000	3,000	57,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	5,000	95,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	5,000	95,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	19,000	0,990	18,81
		<b>Valores médios :</b>	3,498	66,45
077101	PEÇA BATERIA YTX5L - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	140,000	2.380,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	180,000	3.060,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	195,030	3.315,51
		<b>Valores médios :</b>	171,677	2.918,50
077102	PEÇA BATERIA YTX6L - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	165,000	2.805,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	180,000	3.060,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	198,098	3.367,67
		<b>Valores médios :</b>	181,033	3.077,56
077103	PEÇA BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	79,900	1.358,30
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	45,000	765,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	98,000	1.666,00
		<b>Valores médios :</b>	74,300	1.263,10
077105	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS 150 CARBURADOR			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	22,000	374,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	20,000	340,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	17,099	290,68
		<b>Valores médios :</b>	19,700	334,89
077106	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS 150 INJEÇÃO			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	22,000	374,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	25,000	425,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	18,000	306,00
		<b>Valores médios :</b>	21,667	368,33
077107	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS 150 INJEÇÃO			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	22,000	374,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	15,000	255,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	17,000	18,000	306,00
		<b>Valores médios :</b>	18,333	311,67
077108	CARCAÇA PAINEL - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	15,000	38,000	570,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	15,000	45,000	675,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	15,000	39,093	586,39
		<b>Valores médios :</b>	40,698	610,47



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077109	CARENAGEM DIANT FAROL CORES VARIADAS - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10,000	135,000	1.350,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	10,000	135,000	1.350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	10,000	79,093	790,93
	<b>Valores médios :</b>		116,364	1.163,64
077110	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	25,000	425,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	20,000	340,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	17,000	24,099	409,68
	<b>Valores médios :</b>		23,033	391,56
077111	FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	13,000	298,000	3.874,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	13,000	140,000	1.820,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	13,000	189,096	2.458,25
	<b>Valores médios :</b>		209,032	2.717,42
077112	PEÇA KIT DE EMBREAGEM - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	21,000	288,000	6.048,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	190,000	3.990,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	180,000	3.780,00
	<b>Valores médios :</b>		219,333	4.606,00
077114	PEÇA KIT CILINDRO MOTOR BLOCO/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	310,000	5.270,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	360,000	6.120,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	380,000	6.460,00
	<b>Valores médios :</b>		350,000	5.950,00
077115	PEÇA PASTILHA FREIO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	48,000	22,000	1.056,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	48,000	35,000	1.680,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	48,000	29,093	1.396,46
	<b>Valores médios :</b>		28,698	1.377,49
077116	PEÇA VELA DE IGNIÇÃO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	22,000	35,000	770,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	22,000	30,000	660,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	22,000	25,000	550,00
	<b>Valores médios :</b>		30,000	660,00
076717	PEÇA ROLAMENTO CONICO DIREÇÃO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	48,000	45,000	2.160,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	48,000	42,000	2.016,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	48,000	34,099	1.636,75
	<b>Valores médios :</b>		40,366	1.937,58
076718	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	58,000	20,000	1.160,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	58,000	15,000	870,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	58,000	12,000	696,00
	<b>Valores médios :</b>		15,667	908,67
076719	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	58,000	18,000	1.044,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	58,000	15,000	870,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	58,000	15,000	870,00
	<b>Valores médios :</b>		16,000	928,00
076720	PEÇA SANFONA BENGALA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	63,000	45,000	2.835,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	63,000	71,000	4.473,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	63,000	59,036	3.719,27
	<b>Valores médios :</b>		58,345	3.675,76
077205	PEÇA KIT CAMISA/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS.			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	17,000	255,000	4.335,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	17,000	360,000	6.120,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	17,000	380,000	6.460,00
		<b>Valores médios :</b>	331,667	5.638,33
077207	PEÇA KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - HONDA BROS.			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30,000	198,000	5.940,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	30,000	260,000	7.800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	30,000	260,000	7.800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	30,000	249,033	7.470,99
		<b>Valores médios :</b>	241,758	7.252,75
076822	PEÇA KIT EMBREAGEM CUBO/PLATOR/DISCO/ COMPLETO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	24,000	190,000	4.560,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	24,000	180,000	4.320,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	24,000	297,010	7.128,24
		<b>Valores médios :</b>	222,337	5.336,08
076961	PEÇA EIXO DA BALANÇA COMPLETO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	19,000	75,000	1.425,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	19,000	52,000	988,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	19,000	39,000	741,00
		<b>Valores médios :</b>	55,333	1.051,33
076979	PEÇA KIT BUCHA DA BALANÇA ROLAMENTO/BUCHAS/TUCHO - HONDA BROS 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	14,000	75,000	1.050,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	52,000	728,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	14,000	97,022	1.358,31
		<b>Valores médios :</b>	74,674	1.045,44
077056	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,000	175,000	2.450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	14,000	152,000	2.128,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	14,000	232,089	3.249,25
		<b>Valores médios :</b>	186,363	2.609,08
077001	PEÇA ROLAMETO VIRABREQUIM DIRETO - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20,000	89,900	1.798,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	20,000	80,000	1.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	20,000	90,000	1.800,00
		<b>Valores médios :</b>	86,633	1.732,67
077089	PEÇA RAI0 DIANT - HONDA BROS 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11,000	59,900	658,90
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	50,000	550,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	64,099	705,09
		<b>Valores médios :</b>	58,000	638,00
077212	ÓLEO DO MOTOR BROS NXR 150			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	138,000	40,000	5.520,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	138,000	30,000	4.140,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	138,000	30,000	4.140,00
		<b>Valores médios :</b>	33,333	4.600,00
047193	ÓLEO HIDRAULICO - BROS NXR 150			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	34,000	20,000	680,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	34,000	20,000	680,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	34,000	15,000	510,00
		<b>Valores médios :</b>	18,333	623,33
077119	SERVIÇO DE TROCA DE CABOS (FREIO/EMBREAGEM/VELOCIMETRO/ACELERADOR - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16,000	10,000	160,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	5,000	80,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	5,000	80,00
		<b>Valores médios :</b>	6,667	106,67
077120	MANUTENÇÃO DOS FREIOS DIANT TRAS - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16,000	25,000	400,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	30,000	480,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	30,000	480,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	10,000	160,00
		<b>Valores médios :</b>	23,750	380,00



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077122	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	21,000	25,000	525,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	10,000	210,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	10,000	210,00
	<b>Valores médios :</b>		15,000	315,00
077124	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16,000	10,000	160,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	20,000	320,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	5,000	80,00
	<b>Valores médios :</b>		11,667	186,67
077127	SERVIÇO DE REMENDO QUENTE DE CAMARA DE AR - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	61,000	25,000	1.525,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	61,000	10,000	610,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	61,000	20,000	1.220,00
	<b>Valores médios :</b>		18,333	1.118,33
077128	SERVIÇO DE TROCA DE VELA - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	16,000	10,000	160,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	5,000	80,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	15,000	240,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	15,000	240,00
	<b>Valores médios :</b>		11,250	180,00
077130	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANT/TRAS - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	21,000	10,000	210,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	21,000	20,000	420,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	21,000	10,000	210,00
	<b>Valores médios :</b>		13,333	280,00
077131	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	20,000	320,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	30,000	480,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	20,000	320,00
	<b>Valores médios :</b>		23,333	373,33
077132	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	30,000	330,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	35,000	385,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	25,000	275,00
	<b>Valores médios :</b>		30,000	330,00
077133	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	16,000	30,000	480,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	16,000	28,000	448,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	16,000	25,000	400,00
	<b>Valores médios :</b>		27,667	442,67
077134	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	9,000	10,000	90,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	9,000	5,000	45,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	9,000	10,000	90,00
	<b>Valores médios :</b>		8,333	75,00
077135	MANUTENÇÃO MOTOR ABERTURA/FECHAMENTO/LIMPEZA DE CARBURADOR - HONDA POP			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	9,000	280,000	2.520,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	9,000	230,000	2.070,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	9,000	180,000	1.620,00
	<b>Valores médios :</b>		230,000	2.070,00
077136	MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	30,000	330,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	30,000	330,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	11,000	40,000	440,00
	<b>Valores médios :</b>		33,333	366,67
077138	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANT/TRAS E ENRAIAÇÃO - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	11,000	40,000	440,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	11,000	50,000	550,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	11,000	30,000	330,00
	<b>Valores médios :</b>		40,000	440,00
077139	REVISÃO COMPLETA - HONDA POP			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	13,000	60,000	780,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	13,000	20,000	260,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	13,000	60,000	780,00
	<b>Valores médios :</b>		46,667	606,67
077148	TROCA DE CABOS FREIO/EMBRE/VELOC/ACELE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	83,000	5,000	415,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	83,000	20,000	1.660,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	83,000	5,000	415,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	830,00
077149	TROCA DE PNEU - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	72,000	10,000	720,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	72,000	15,000	1.080,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	72,000	10,000	720,00
	<b>Valores médios :</b>		11,667	840,00
077150	TROCA DE OLEO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	291,000	10,000	2.910,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	291,000	2,000	582,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	291,000	5,000	1.455,00
	<b>Valores médios :</b>		5,667	1.649,00
077151	REMENDO QUENTE DE CAMARA DE AR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	212,000	10,000	2.120,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	212,000	15,000	3.180,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	212,000	15,000	3.180,00
	<b>Valores médios :</b>		13,333	2.826,67
077152	TROCA DE VELA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	80,000	5,000	400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	80,000	10,000	800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	80,000	5,000	400,00
	<b>Valores médios :</b>		6,667	533,33
077153	TROCA DE ROLAMENTO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	110,000	10,000	1.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	110,000	15,000	1.650,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	110,000	10,000	1.100,00
	<b>Valores médios :</b>		11,667	1.283,33
077154	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	50,000	20,000	1.000,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	50,000	15,000	750,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	50,000	20,000	1.000,00
	<b>Valores médios :</b>		18,333	916,67
077155	TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	30,000	1.530,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	20,000	1.020,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	25,000	1.275,00
	<b>Valores médios :</b>		25,000	1.275,00
077156	TROCA DE BUCHA DA BALANÇA - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	57,000	50,000	2.850,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	57,000	30,000	1.710,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	57,000	20,000	1.140,00
	<b>Valores médios :</b>		33,333	1.900,00
077157	TROCA DE FILTROS - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	56,000	5,000	280,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	56,000	5,000	280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	56,000	15,000	840,00
	<b>Valores médios :</b>		8,333	466,67
077158	MANUTENÇÃO MOTOR ABERTURA/FECHAMENTO/LIMPEZA DE CARBURADOR - HONDA BROS			



Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	61,000	230,000	14.030,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	61,000	120,000	7.320,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	61,000	180,000	10.980,00
	<b>Valores médios :</b>		176,667	10.776,67
077159	MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	56,000	30,000	1.680,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	56,000	30,000	1.680,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	56,000	40,000	2.240,00
	<b>Valores médios :</b>		33,333	1.866,67
077160	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO TARS/DIANT E ENRAIAÇÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	79,000	40,000	3.160,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	79,000	30,000	2.370,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	79,000	30,000	2.370,00
	<b>Valores médios :</b>		33,333	2.633,33
077161	SERVIÇO BOIA DE GASOLINA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	42,000	50,000	2.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	42,000	20,000	840,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	42,000	20,000	840,00
	<b>Valores médios :</b>		30,000	1.260,00
077162	SERVIÇO BLOCO FAROL - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	44,000	10,000	440,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	44,000	10,000	440,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	44,000	10,000	440,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	440,00
077163	SERVIÇO BURRINHO FREIO - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	47,000	30,000	1.410,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	47,000	30,000	1.410,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	47,000	20,000	940,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	47,000	25,000	1.175,00
	<b>Valores médios :</b>		26,250	1.233,75
077164	SERVIÇO CABO ACEL - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	58,000	5,000	290,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	58,000	5,000	290,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	58,000	5,000	290,00
	<b>Valores médios :</b>		5,000	290,00
077165	SERVIÇO CABO VELOC - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	58,000	5,000	290,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	58,000	5,000	290,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	58,000	5,000	290,00
	<b>Valores médios :</b>		5,000	290,00
077166	SERVIÇO CARBURADOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	30,000	1.230,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	20,000	820,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	20,000	820,00
	<b>Valores médios :</b>		23,333	956,67
077167	SERVIÇO CARGA BATERIA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	71,000	10,000	710,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	71,000	10,000	710,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	71,000	10,000	710,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	710,00
077168	SERVIÇO CHAVE DE LUZ - HONDA BROS			
	FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	38,000	30,000	1.140,00
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	30,000	1.140,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	10,000	380,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	10,000	380,00
	<b>Valores médios :</b>		20,000	760,00
077169	SERVILO CONJ IGNIÇÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	38,000	15,000	570,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	38,000	15,000	570,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	38,000	15,000	570,00
	<b>Valores médios :</b>		15,000	570,00
077170	SERVIÇO DESEMPENO BENGALA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	63,000	30,000	1.890,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	63,000	30,000	1.890,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	63,000	20,000	1.260,00
	<b>Valores médios :</b>		26,667	1.680,00
077171	SERVIÇO DESEMPENO QUADRO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	54,000	400,000	21.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	54,000	200,000	10.800,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	54,000	449,000	24.246,00
	<b>Valores médios :</b>		349,667	18.882,00
077172	SERVIÇO EIXO SELETOR - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	50,000	40,000	2.000,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	50,000	30,000	1.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	50,000	30,000	1.500,00
	<b>Valores médios :</b>		33,333	1.666,67
077173	SERVIÇO EMENDA DE CORRENTE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	60,000	10,000	600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	60,000	6,000	360,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	60,000	10,000	600,00
	<b>Valores médios :</b>		8,667	520,00
077174	SERVIÇO ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	55,000	30,000	1.650,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	55,000	20,000	1.100,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	55,000	20,000	1.100,00
	<b>Valores médios :</b>		23,333	1.283,33
077175	SERVIÇO ESTRIBO TODAS TROCA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	47,000	15,000	705,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	47,000	10,000	470,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	47,000	15,000	705,00
	<b>Valores médios :</b>		13,333	626,67
077176	SERVIÇO FAROL - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	10,000	450,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	10,000	450,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	10,000	450,00
	<b>Valores médios :</b>		10,000	450,00
077177	SERVIÇO TROCA DO GUIDÃO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	35,000	15,000	525,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	35,000	10,000	350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	35,000	20,000	700,00
	<b>Valores médios :</b>		15,000	525,00
077178	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	54,000	100,000	5.400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	54,000	100,000	5.400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	54,000	100,000	5.400,00
	<b>Valores médios :</b>		100,000	5.400,00
077179	SERVIÇO LIMPEZA BICO - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	54,000	30,000	1.620,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	54,000	30,000	1.620,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	54,000	50,000	2.700,00
	<b>Valores médios :</b>		36,667	1.980,00
077180	SERVIÇO MOTOR GERAL - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	66,000	200,000	13.200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	66,000	140,000	9.240,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	66,000	190,000	12.540,00
	<b>Valores médios :</b>		176,667	11.660,00
077181	SERVIÇO MOTOR SUP - HONDA BROS			



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	<b>Proponente</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	66,000	100,000	6.600,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	66,000	80,000	5.280,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	66,000	80,000	5.280,00
	<b>Valores médios :</b>		86,667	5.720,00
<b>077182</b>	<b>SERVIÇO PISCA TROCA - HONDA BROS</b>			
	FOFIM MOTOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA	90,000	20,000	1.800,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	90,000	10,000	900,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	90,000	20,000	1.800,00
	<b>Valores médios :</b>		16,667	1.500,00
<b>077183</b>	<b>SERVIÇO RETENTOR BENGALA CADA - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	83,000	20,000	1.660,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	83,000	15,000	1.245,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	83,000	15,000	1.245,00
	<b>Valores médios :</b>		16,667	1.383,33
<b>077184</b>	<b>SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	90,000	10,000	900,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	90,000	15,000	1.350,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	90,000	15,000	1.350,00
	<b>Valores médios :</b>		13,333	1.200,00
<b>077185</b>	<b>SERVIÇO KIT DE FORÇA - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	45,000	100,000	4.500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	45,000	100,000	4.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	45,000	80,000	3.600,00
	<b>Valores médios :</b>		93,333	4.200,00
<b>077186</b>	<b>SERVIÇO TROCA DE CORRENTE DE COMADO - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	40,000	60,000	2.400,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	40,000	10,000	400,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	40,000	40,000	1.600,00
	<b>Valores médios :</b>		36,667	1.466,67
<b>077187</b>	<b>SERVIÇO TROCA OLEO BENGALA 1 LADO - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	35,000	20,000	700,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	35,000	15,000	525,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	35,000	15,000	525,00
	<b>Valores médios :</b>		16,667	583,33
<b>077188</b>	<b>SERVIÇOS MECANICOS - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	270,000	50,000	13.500,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	270,000	50,000	13.500,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	270,000	30,000	8.100,00
	<b>Valores médios :</b>		43,333	11.700,00
<b>077189</b>	<b>REVISÃO COMPLETA - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	94,000	70,000	6.580,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	94,000	60,000	5.640,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	94,000	80,000	7.520,00
	<b>Valores médios :</b>		70,000	6.580,00
<b>077190</b>	<b>SERVIÇO KIT TRANSMISSÃO - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	80,000	15,000	1.200,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	80,000	15,000	1.200,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	80,000	15,000	1.200,00
	<b>Valores médios :</b>		15,000	1.200,00
<b>077191</b>	<b>SERVIÇO TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	61,000	30,000	1.830,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	61,000	30,000	1.830,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	61,000	30,000	1.830,00
	<b>Valores médios :</b>		30,000	1.830,00
<b>077192</b>	<b>SERVIÇO TROCA CHICOTE ESPECIAL - HONDA BROS</b>			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	41,000	60,000	2.460,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	41,000	30,000	1.230,00
	R.D.S.SANTOS EIRELI0	41,000	40,000	1.640,00
	<b>Valores médios :</b>		43,333	1.776,67

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
077193	SERVIÇO TROCA DE JOGO DE RAIO 1 JANCE - HONDA BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	51,000	30,000	1.530,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	51,000	35,000	1.785,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	51,000	30,000	1.530,00
	<b>Valores médios :</b>		31,667	1.615,00
046832	MANUTENÇÃO DOS FREIOS - NXR BROS			
	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI	70,000	30,000	2.100,00
	JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR	70,000	15,000	1.050,00
	R.D.S.SANTOS EIRELIO	70,000	10,000	700,00
	<b>Valores médios :</b>		18,333	1.283,33





Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 51

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
<b>FOFIM MOTOS, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA</b>					
076594	PEÇA JUNTA MOTOR - HONDA POP	41,000	35,000	1.435,00	
076603	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA POP	1,000	3,000	3,00	
076610	PEÇA MANOPLA LUVA GUIDÃO - HONDA POP	16,000	20,000	320,00	
076721	PEÇA TUBO INTERNO BENGALA - HONDA BROS	56,000	98,000	5.488,00	
076733	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS	19,000	80,000	1.520,00	
076734	PEÇA BLOCO OPTICO DO FAROL - HONDA BROS	22,000	63,000	1.386,00	
076736	PEÇA BOMBA COMBUSTIVEL - HONDA BROS	30,000	350,000	10.500,00	
076740	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS	24,000	20,000	480,00	
076753	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA BROS	31,000	88,000	2.728,00	
076776	PEÇA INTERRUPTOR DE NEUTRO - HONDA BROS	21,000	20,000	420,00	
076792	PEÇA MOLA DE VARETA DE FREIO TRAS - HONDA BROS	23,000	8,000	184,00	
076810	PEÇA ROALAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS	36,000	33,000	1.188,00	
076824	PEÇA AMORTECEDOR - HONDA BROS 160	10,000	410,000	4.100,00	
076830	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS 160	5,000	79,900	399,50	
076856	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076962	PEÇA FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150	16,000	110,000	1.760,00	
076973	PATIM FREIO DIANT LONA DE FREIO - HONDA BROS 150	25,000	25,000	625,00	
077026	PEÇA CAMISA DO MOTOR - HONDA BROS 150	18,000	155,000	2.790,00	
077059	PEÇA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS 150	20,000	55,000	1.100,00	
077073	LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 150	30,000	2,500	75,00	
077075	LENTE PISCA - HONDA BROS 150	25,000	8,000	200,00	
077101	PEÇA BATERIA YTX5L - HONDA BROS 150	17,000	140,000	2.380,00	
077102	PEÇA BATERIA YTX6L - HONDA BROS 150	17,000	165,000	2.805,00	
077108	CARCAÇA PAINEL - HONDA BROS 150	15,000	38,000	570,00	
077114	PEÇA KIT CILINDRO MOTOR BLOCO/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS 150	17,000	310,000	5.270,00	
076720	PEÇA SANFONA BENGALA - HONDA BROS	63,000	45,000	2.835,00	
077205	PEÇA KIT CAMISA/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS.	17,000	255,000	4.335,00	
077207	PEÇA KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - HONDA BROS.	30,000	198,000	5.940,00	
Total do(s) item(ns) :				61.061,50	
<b>IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI</b>					
076506	PEÇA BALANCIM - HONDA POP	11,000	28,000	308,00	
076587	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA POP	45,000	25,000	1.125,00	
076591	PEÇA GUARNIÇÃO TAMP A VALVULA - HONDA POP	31,000	3,000	93,00	
076593	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA POP	31,000	45,000	1.395,00	
076597	KIT BUCHA AMORTECEDOR - HONDA POP	41,000	10,000	410,00	
076608	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA POP	16,000	12,000	192,00	
076609	PEÇA MANICOTO DIREITO - HONDA POP	16,000	12,000	192,00	
076620	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA POP	16,000	10,000	160,00	
076621	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
076637	PEÇA VELA MOTOR - HONDA POP	11,000	22,000	242,00	
076658	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS	48,000	38,000	1.824,00	
076663	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA BROS	32,000	100,000	3.200,00	
076669	PEÇA ELEMENTO FILTRO DE AR - HONDA BROS	38,000	22,000	836,00	
076673	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS	63,000	25,000	1.575,00	
076692	PEÇA LENTE DO PISCA - HONDA BROS	79,000	8,000	632,00	
076696	PEÇA PATIM DE FREIO TRASEIRO - HONDA BROS	71,000	28,000	1.988,00	
076697	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA BROS	71,000	28,000	1.988,00	
076702	PEÇA PINHÃO - HONDA BROS	34,000	20,000	680,00	

## Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
076707	PEÇA REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS	33,000	150,000	4.950,00	
076712	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS	48,000	10,000	480,00	
076716	PEÇA ROLAMENTO BALANÇA - HONDA BROS	42,000	15,000	630,00	
076726	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS	38,000	38,000	1.444,00	
076731	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS	29,000	5,000	145,00	
076739	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS	36,000	15,000	540,00	
076740	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS	24,000	20,000	480,00	
076747	PEÇA CARCAÇA INFERIOR ACELERADOR - HONDA BROS	14,000	10,000	140,00	
076749	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS	19,000	10,000	190,00	
076757	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS	17,000	15,000	255,00	
076760	PEÇA FILTRO DE AR - HONDA BROS	46,000	22,000	1.012,00	
076767	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS	25,000	165,000	4.125,00	
076771	PEÇA GUIA DA CORRANTE PROTETOR CORRENTE - HONDA BROS	19,000	25,000	475,00	
076773	PEÇA GUIDÃO - HONDA BROS	15,000	65,000	975,00	
076784	PEÇA LONA DE FREIO DIANT - HONDA BROS	34,000	28,000	952,00	
076785	PEÇA LONA DE FREIO TRAS - HONDA BROS	34,000	28,000	952,00	
076793	PEÇA MANICOTO LD - HONDA BROS	25,000	15,000	375,00	
076794	PEÇA MANICOTO LE - HONDA BROS	25,000	15,000	375,00	
076805	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS	28,000	10,000	280,00	
076807	PEÇA RETENTOR DO EIXO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS	10,000	10,000	100,00	
076808	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS	24,000	10,000	240,00	
076809	PEÇA RETROVISOR SEM PORCA - HONDA BROS	30,000	30,000	900,00	
076812	PEÇA SETA COMPLETA - HONDA BROS	36,000	25,000	900,00	
076817	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS	22,000	10,000	220,00	
076823	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS	43,000	25,000	1.075,00	
076825	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160	5,000	5,000	25,00	
076827	PEÇA ARO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	158,000	790,00	
076836	PEÇA BORRACHA DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,000	30,000	150,00	
076837	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076838	PEÇA BRAÇO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076843	PEÇA CABO DE VELA - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076847	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 160	5,000	25,000	125,00	
076849	PEÇA CAPA DE BANCO SOMENTE BANCO COMPLETO - HONDA BROS 160	5,000	35,000	175,00	
076852	PEÇA CARCAÇA INFERIOR ACELERADOR - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076856	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076861	PEÇA CORENTE COMANDO - HONDA BROS 160	5,000	70,000	350,00	
076866	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS 160	5,000	20,000	100,00	
076871	PEÇA FILTRO DE AR - HONDA BROS 160	6,000	23,000	138,00	
076877	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS 160	5,000	225,000	1.125,00	
076880	PEÇA GARUPEIRA - HONDA BROS 160	4,000	100,000	400,00	
076887	PEÇA JOGO DE ANEIS - HONDA BROS 160	5,000	60,000	300,00	
076896	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA BROS 160	10,000	25,000	250,00	
076901	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	10,000	12,000	120,00	
076902	PEÇA MANETE DE FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160	10,000	12,000	120,00	
076908	PEÇA MOLA VARETA DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	12,000	60,00	
076909	PEÇA MANICOTO DIREITO - HONDA BROS 160	10,000	12,000	120,00	
076910	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA BROS 160	10,000	14,000	140,00	
076913	PEÇA PARALAMA DIANT - HONDA BROS 160	5,000	100,000	500,00	
076914	PEÇA PARALAMA TRAS - HONDA BROS 160	5,000	70,000	350,00	
076925	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076926	PEÇA RETENTOR DO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076927	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076928	PEÇA RETROVISOR SEM PORCA - HONDA BROS 160	10,000	25,000	250,00	
076929	PEÇA ROLAMENTO DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,000	15,000	75,00	
076938	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,000	20,000	100,00	
076944	PEÇA VELA - HONDA BROS 160	6,000	25,000	150,00	
076947	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS 160	10,000	25,000	250,00	
076956	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS 160	22,000	38,000	836,00	
076964	PEÇA GUARNIÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE - HONDA BROS 150	20,000	18,000	360,00	
076969	PEÇA MANICOTO EMBREAGEM - HONDA BROS 150	22,000	14,000	308,00	
076970	PEÇA MANICOTO FREIO - HONDA BROS 150	22,000	14,000	308,00	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076972	PATIM FREIO TRAS LONA DE FREIO - HONDA BROS 150	25,000	28,000	700,00	
076974	PASTILHA DE FREIO - HONDA BROS 150	32,000	22,000	704,00	
076976	PEDAL DE FREIO - HONDA BROS 150 ORIGINAL	14,000	50,000	700,00	
077008	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS 150	25,000	10,000	250,00	
077013	PEÇA RETENTOR DO CAMBIO - HONDA BROS 150	20,000	10,000	200,00	
077015	PEÇA TAMPA DO TANQUE - HONDA BROS 150	22,000	71,000	1.562,00	
077035	PEÇA BALANÇA DO MOTOR - HONDA BROS 150	13,000	98,000	1.274,00	
077049	PEÇA SENSOR TERMOSTATICO - HONDA BROS 150	19,000	75,000	1.425,00	
077053	ADESIVO JOGO - HONDA BROS 150	11,000	30,000	330,00	
077058	PEÇA GARFO BANGALA COMPLETO - HONDA BROS 150	20,000	300,000	6.000,00	
077062	PEÇA ENGRENAGEM VELOCIMETRO - HONDA BROS 150	21,000	25,000	525,00	
077075	LENTE PISCA - HONDA BROS 150	25,000	8,000	200,00	
077079	PARALAMA DIANT - HONDA BROS 150	13,000	100,000	1.300,00	
077080	SUPORTE PLACA - HONDA BROS 150	16,000	45,000	720,00	
077090	PEÇA REGULADOR DO CABO DE FREIO - HONDA BROS 150	17,000	5,000	85,00	
077092	PEÇA REGULADOR DO CABO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 150	17,000	5,000	85,00	
077095	PEÇA RETROVISOR PAR - HONDA BROS 150	21,000	25,000	525,00	
077115	PEÇA PASTILHA FREIO - HONDA BROS 150	48,000	22,000	1.056,00	
077001	PEÇA ROLAMETO VIRABREQUIM DIRETO - HONDA BROS 150	20,000	80,000	1.600,00	
077212	ÓLEO DO MOTOR BROS NXR 150	138,000	30,000	4.140,00	
077119	SERVIÇO DE TROCA DE CABOS (FREIO/EMBREAGEM/VELOCIMETRO/ACELERADOR - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
077122	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - HONDA POP	21,000	10,000	210,00	
077127	SERVIÇO DE REMENDO QUENTE DE CAMARA DE AR - HONDA POP	61,000	10,000	610,00	
077128	SERVIÇO DE TROCA DE VELA - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
077130	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANT/TRAS - HONDA POP	21,000	10,000	210,00	
077131	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA POP	16,000	20,000	320,00	
077134	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS - HONDA POP	9,000	5,000	45,00	
077136	MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
077148	TROCA DE CABOS FREIO/EMBRE/VELOC/ACELE - HONDA BROS	83,000	5,000	415,00	
077149	TROCA DE PNEU - HONDA BROS	72,000	10,000	720,00	
077150	TROCA DE OLEO - HONDA BROS	291,000	2,000	582,00	
077151	REMENDO QUENTE DE CAMARA DE AR - HONDA BROS	212,000	10,000	2.120,00	
077152	TROCA DE VELA - HONDA BROS	80,000	5,000	400,00	
077153	TROCA DE ROLAMENTO - HONDA BROS	110,000	10,000	1.100,00	
077157	TROCA DE FILTROS - HONDA BROS	56,000	5,000	280,00	
077159	MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA - HONDA BROS	56,000	30,000	1.680,00	
077162	SERVIÇO BLOCO FAROL - HONDA BROS	44,000	10,000	440,00	
077164	SERVIÇO CABO ACEL - HONDA BROS	58,000	5,000	290,00	
077165	SERVIÇO CABO VELOC - HONDA BROS	58,000	5,000	290,00	
077167	SERVIÇO CARGA BATERIA - HONDA BROS	71,000	10,000	710,00	
077169	SERVILO CONJ IGNIÇÃO - HONDA BROS	38,000	15,000	570,00	
077176	SERVIÇO FAROL - HONDA BROS	45,000	10,000	450,00	
077178	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS	54,000	100,000	5.400,00	
077179	SERVIÇO LIMPEZA BICO - HONDA BROS	54,000	30,000	1.620,00	
077184	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - HONDA BROS	90,000	10,000	900,00	
077190	SERVIÇO KIT TRANSMISSÃO - HONDA BROS	80,000	15,000	1.200,00	
077191	SERVIÇO TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS	61,000	30,000	1.830,00	
077193	SERVIÇO TROCA DE JOGO DE RAO 1 JANCE - HONDA BROS	51,000	30,000	1.530,00	
Total do(s) item(ns) :				95.503,00	
<b>JOSUE DA SILVA PAULO JUNIOR</b>					
076500	AMORTECEDOR TRASEIRO - HONDA POP	81,000	100,000	8.100,00	
076502	PEÇA ARO RODA TRASEIRA 14 - HONDA POP	51,000	100,000	5.100,00	
076503	PEÇA ARO RODA DIANT 17 - HONDA POP	51,000	90,000	4.590,00	
076504	BATERIA 4 AMP - HONDA POP	1,000	120,000	120,00	
076505	PEÇA BENGALA - HONDA POP	11,000	90,000	990,00	
076510	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA POP	51,000	12,000	612,00	
076511	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA POP	51,000	12,000	612,00	
076512	PEÇA CABO FREIO - HONDA POP	41,000	12,000	492,00	
076513	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA POP	41,000	10,000	410,00	
076514	CAMARA DE AR DIANT - HONDA POP	51,000	25,000	1.275,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076515	CAMARA DE AR TRASEIRA - HONDA POP	41,000	28,000	1.148,00	
076516	CAPA DE BANCO - HONDA POP	41,000	20,000	820,00	
076517	PEÇA CARBURADOR - HONDA POP	45,000	130,000	5.850,00	
076518	PEÇA CARENAGEM FAROL - HONDA POP	41,000	20,000	820,00	
076578	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA POP	31,000	40,000	1.240,00	
076582	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA POP	51,000	120,000	6.120,00	
076583	PEÇA CUBO RODA TRASEIRA - HONDA POP	41,000	130,000	5.330,00	
076584	DISCO DE EMBREAGEM - HONDA POP	41,000	25,000	1.025,00	
076585	PEÇA ELEMENTO FILTRO AR - HONDA POP	51,000	20,000	1.020,00	
076586	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA POP	41,000	210,000	8.610,00	
076587	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA POP	45,000	25,000	1.125,00	
076590	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA POP	45,000	35,000	1.575,00	
076592	PEÇA GUIA CORREENTE TRANSMISSÃO - HONDA POP	45,000	20,000	900,00	
076595	PEÇA JOGO RAI0 DIANT - HONDA POP	51,000	35,000	1.785,00	
076596	PEÇA JOGO RAI0 TRASEIRO - HONDA POP	51,000	35,000	1.785,00	
076599	KIT MOTOR CILINDRO, PISTÃO E ANEIS - HONDA POP	45,000	198,000	8.910,00	
076600	PEÇA LAMEIRA - HONDA POP	41,000	10,000	410,00	
076601	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA POP	51,000	10,000	510,00	
076604	LAMPADA DO PISCA - HONDA POP	45,000	3,000	135,00	
076605	PEÇA LENTE PISCA - HONDA POP	45,000	4,000	180,00	
076606	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA POP	21,000	8,000	168,00	
076607	PEÇA MENETE FREIO - HONDA POP	21,000	8,000	168,00	
076608	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA POP	16,000	12,000	192,00	
076609	PEÇA MANICOTO DIREITO - HONDA POP	16,000	12,000	192,00	
076611	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA POP	11,000	22,000	242,00	
076612	PEÇA PATIM DE FREIO TRASEIRO - HONDA POP	11,000	22,000	242,00	
076613	PEÇA PEDAL CAMBIO - HONDA POP	11,000	28,000	308,00	
076614	PEÇA PEDAL PARTIDA - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
076619	PEÇA RETENTOR BENGALA - HONDA POP	1,000	10,000	10,00	
076621	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
076622	PEÇA RETENTOR RODA DIANT - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
076623	RETENTOR RODA TRASEIRA - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
076624	PEÇA RETENTOR VALVULA - HONDA POP	16,000	10,000	160,00	
076625	PEÇA RATIFICADOR DA BATERIA - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
076628	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA POP	11,000	10,000	110,00	
076629	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA POP	11,000	10,000	110,00	
076632	PEÇA SANFONA BENGALA - HONDA POP	11,000	25,000	275,00	
076633	PEÇA TUBO INTERNO BENGALA - HONDA POP	11,000	90,000	990,00	
076634	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
076635	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
076639	PNEU POP TRASEIRO 14 - HONDA POP	11,000	145,000	1.595,00	
076640	PNEU POP DIANT 17 - HONDA POP	11,000	135,000	1.485,00	
076641	PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO - HONDA BROS	31,000	290,000	8.990,00	
076643	PEÇA ARO RODA DIANT - HONDA BROS	25,000	100,000	2.500,00	
076644	PEÇA ARO RODA TRASEIRA - HONDA BROS	25,000	120,000	3.000,00	
076646	BATERIA 5AMP - HONDA BROS	22,000	140,000	3.080,00	
076647	PEÇA BIELA - HONDA BROS	28,000	110,000	3.080,00	
076650	PEÇA BUZINA - HONDA BROS	30,000	20,000	600,00	
076651	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS	45,000	12,000	540,00	
076652	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS	45,000	12,000	540,00	
076654	PEÇA CABO FREIO - HONDA BROS	40,000	14,000	560,00	
076655	PEÇA CABO VELOCIMENTRO - HONDA BROS	40,000	12,000	480,00	
076656	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS	45,000	15,000	675,00	
076657	CAMARA DE AR ARO 17 TRASEIRA - HONDA BROS	48,000	40,000	1.920,00	
076660	PEÇA CARENAGEM FAROL - HONDA BROS	29,000	18,000	522,00	
076667	PEÇA CUBO RODA TRASEIRA - HONDA BROS	27,000	135,000	3.645,00	
076668	PEÇA DISCO EMBREAGEM - HONDA BROS	30,000	25,000	750,00	
076671	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS	21,000	180,000	3.780,00	
076672	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA BROS	23,000	200,000	4.600,00	
076676	FIAÇÃO PRINCIPAL - HONDA BROS	19,000	140,000	2.660,00	
076677	PEÇA FILTRO COMBUSTIVEL - HONDA BROS	37,000	25,000	925,00	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076681	PEÇA JOGO DE JUNTAS - HONDA BROS	38,000	25,000	950,00	
076682	PEÇA JOGO DE RAO DIANT - HONDA BROS	30,000	40,000	1.200,00	
076683	PEÇA JOGO DE RAO TRASEIRO 4MM - HONDA BROS	30,000	40,000	1.200,00	
076686	PEÇA KIT MOTOR CILINDRO PISTÃO E ANEIS - HONDA BROS	35,000	320,000	11.200,00	
076688	PEÇA LMPADA DO FAROL - HONDA BROS	57,000	20,000	1.140,00	
076693	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS	54,000	12,000	648,00	
076694	PEÇA MANETE DO FREIO - HONDA BROS	46,000	12,000	552,00	
076699	PEÇA PEDAL PARTIDA - HONDA BROS	26,000	28,000	728,00	
076701	PEÇA PLATO EMBREAGEM - HONDA BROS	39,000	25,000	975,00	
076702	PEÇA PINHÃO - HONDA BROS	34,000	20,000	680,00	
076703	PEÇA PROTETOR BENGALA - HONDA BROS	53,000	15,000	795,00	
076704	PEÇA REFIL BOMBA COMBUSTIVEL - HONDA BROS	43,000	170,000	7.310,00	
076709	PEÇA RELE PARTIDA - HONDA BROS	38,000	45,000	1.710,00	
076711	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA BROS	39,000	10,000	390,00	
076713	PEÇA RETENTOR RODA TRASEIRA - HONDA BROS	58,000	10,000	580,00	
076723	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS	44,000	35,000	1.540,00	
076725	PEÇA VELA MOTOR - HONDA BROS	60,000	25,000	1.500,00	
076727	CAMARA DE AR ARO 17 TRAS - HONDA BROS	38,000	40,000	1.520,00	
076728	PNEU DIANT ARO 19 - HONDA BROS	40,000	220,000	8.800,00	
076731	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS	29,000	5,000	145,00	
076733	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS	19,000	80,000	1.520,00	
076741	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT - HONDA BROS	22,000	90,000	1.980,00	
076742	PEÇA CABO DE VELOCIMTRO FREIO TAMBOR - HONDA BROS	29,000	15,000	435,00	
076743	PEÇA CABO SUPERIOR ACELERADOR - HONDA BROS	24,000	18,000	432,00	
076744	PEÇA CAPA CORRENTE - HONDA BROS	19,000	20,000	380,00	
076745	PEÇA CARBURADOR COMPLETO - HONDA BROS	20,000	200,000	4.000,00	
076748	PEÇA CARENAGEM LATERLA TANQUE - HONDA BROS	36,000	80,000	2.880,00	
076750	PEÇA CILINDRO P/ BENGALA - HONDA BROS	34,000	130,000	4.420,00	
076752	PEÇA COPO DE BENGALA LD - HONDA BROS	27,000	110,000	2.970,00	
076755	CUBO DIANT FREIO TAMBRO COMPLETO - HONDA BROS	17,000	110,000	1.870,00	
076756	PEÇA EIXO DA RODA TRAS - HONDA BROS	17,000	20,000	340,00	
076758	PEÇA EIXO DO ESPELHO - HONDA BROS	21,000	10,000	210,00	
076761	PEÇA EMENDA CORRENTE - HONDA BROS	57,000	5,000	285,00	
076762	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS	25,000	10,000	250,00	
076764	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS	9,000	10,000	90,00	
076765	PEÇA ESPELHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS	25,000	65,000	1.625,00	
076766	PEÇA ESPELHO DO CUBO TRAS - HONDA BROS	25,000	80,000	2.000,00	
076769	PEÇA FIAÇÃO PRICIPAL - HONDA BROS	17,000	140,000	2.380,00	
076770	PEÇA GARUPEIRA - HONDA BROS	24,000	80,000	1.920,00	
076772	PEÇA GUIA VALVULA - HONDA BROS	21,000	15,000	315,00	
076773	PEÇA GUIDÃO - HONDA BROS	15,000	65,000	975,00	
076774	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA BROS	17,000	80,000	1.360,00	
076777	PEÇA JOGO DE ANEIS - HONDA BROS	25,000	50,000	1.250,00	
076779	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS	25,000	35,000	875,00	
076780	PEÇA JOGO DE RAO DIANT FREIO TAMBOR - HONDA BROS	19,000	40,000	760,00	
076782	PEÇA LAMPADA DA LUZ LANTERNA - HONDA BROS	29,000	6,000	174,00	
076787	PEÇA MANETE PARA FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS	27,000	12,000	324,00	
076788	PEÇA MONOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS	24,000	15,000	360,00	
076790	PEÇA MESA SUPERIOR DA BENGALA - HONDA BROS	18,000	25,000	450,00	
076795	PEÇA MOTOR DE PRATIDA - HONDA BROS	16,000	200,000	3.200,00	
076799	PEÇA PARALAMA TRAS - HONDA BROS	19,000	90,000	1.710,00	
076805	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS	28,000	10,000	280,00	
076806	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS	28,000	8,000	224,00	
076807	PEÇA RETENTOR DO EIXO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS	10,000	10,000	100,00	
076808	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS	24,000	10,000	240,00	
076809	PEÇA RETROVISOR SEM PORCA - HONDA BROS	30,000	30,000	900,00	
076813	PEÇA SUPORTE DE PLACA - HONDA BROS	18,000	45,000	810,00	
076816	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS	22,000	20,000	440,00	
076817	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS	22,000	10,000	220,00	
076820	PEÇA VARETA P/ VALVULA - HONDA BROS	31,000	15,000	465,00	
076821	CAPACETE TAMANHO 58 E 60 - HONDA BROS	30,000	95,000	2.850,00	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076825	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160	5,000	5,000	25,00	
076829	PEÇA BATERIA ORIGINAL - HONDA BROS 160	5,000	180,000	900,00	
076832	PEÇA BLOCO OPTICO FAROL - HONDA BROS 160	5,000	80,000	400,00	
076834	PEÇA BOMBA DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 160	5,000	350,000	1.750,00	
076841	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160	5,000	90,000	450,00	
076843	PEÇA CABO DE VELA - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076844	PEÇA CABO DE VELOCIMETRO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160	5,000	15,000	75,00	
076845	PEÇA CABO DE ACELERADOR DIANT - HONDA BROS 160	5,000	18,000	90,00	
076846	PEÇA CABO SUPERIOE ACELERADOR - HONDA BROS 160	5,000	18,000	90,00	
076847	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 160	5,000	25,000	125,00	
076848	PEÇA CAPA CORRENTE - HONDA BROS 160	5,000	15,000	75,00	
076850	PEÇA CARBURADOR COMPLETO - HONDA BROS 160	1,000	188,000	188,00	
076856	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076857	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA BROS 160	5,000	80,000	400,00	
076858	PEÇA CILINDRO P/ BENGALA - HONDA BROS 160	6,000	120,000	720,00	
076860	PEÇA COPO DE BENGALA LD - HONDA BROS 160	5,000	80,000	400,00	
076866	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS 160	5,000	20,000	100,00	
076867	PEÇA EIXO DA RODA TRAS - HONDA BROS 160	5,000	22,000	110,00	
076868	PEÇA EIXO DO ESPELHO - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076869	PEÇA EIXO DO ESPELHO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	12,000	60,00	
076870	PEÇA EIXO DO PIÃO - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076873	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160	5,000	180,000	900,00	
076874	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076875	PEÇA ESPELHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160	5,000	65,000	325,00	
076879	PEÇA FIAÇÃO PRINCIPAL - HONDA BROS 160	5,000	180,000	900,00	
076886	PEÇA INTERRUPTOR DO NEUTRO - HONDA BROS 160	5,000	15,000	75,00	
076888	PEÇA JUNTA GUARNIÇÃO TAMP CABEC - HONDA BROS 160	5,000	20,000	100,00	
076889	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS 160	5,000	30,000	150,00	
076890	PEÇA JOGO DE RAI0 DIANT FEIO TAMBOR - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076891	PEÇA JOGO DE RAI0 TRAS - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076895	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 160	10,000	3,000	30,00	
076897	PEÇA LANTERNA TRAS - HONDA BROS 160	10,000	40,000	400,00	
076898	PEÇA LONA DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160	15,000	25,000	375,00	
076902	PEÇA MANETE DE FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160	10,000	12,000	120,00	
076905	PEÇA MESA SUPERIOR DA BENGALA - HONDA BROS 160	5,000	85,000	425,00	
076915	PEÇA PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160	5,000	25,000	125,00	
076917	PEÇA PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160	5,000	40,000	200,00	
047060	PEÇA RELE PARTIDA - NXR BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076922	PEÇA RETENTOR DE VALVULA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076923	PEÇA RETENTOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160	6,000	6,000	36,00	
076924	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160	6,000	6,000	36,00	
076925	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076926	PEÇA RETENTOR DO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076927	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076932	PEÇA ROLAMENTO VIRABREQUIM LE - HONDA BROS 160	5,000	45,000	225,00	
076935	PEÇA SUPORTE DE PLACA - HONDA BROS 160	5,000	35,000	175,00	
076936	PEÇA SUPORTE DE SETA TRAS - HONDA BROS 160	5,000	10,000	50,00	
076938	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,000	20,000	100,00	
076939	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160	5,000	8,000	40,00	
076940	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS 160	5,000	40,000	200,00	
076941	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS 160	5,000	35,000	175,00	
076945	PEÇA FILTRO DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 160	8,000	20,000	160,00	
076948	BATERIA YTX5L MOD ORIGINAL - HONDA BROS 160	6,000	180,000	1.080,00	
076949	BATERIA YTX6L MOD ORIGINAL - HONDA BROS 160	6,000	180,000	1.080,00	
076950	PEÇA BENGALA - HONDA BROS 160	5,000	90,000	450,00	
076951	BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150	16,000	45,000	720,00	
076952	PEÇA CABO ACELERADOR CARBURADOR - HONDA BROS 150	17,000	15,000	255,00	
076953	PEÇA CABO ACELERADOR INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS 150	19,000	15,000	285,00	
076954	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS 150 CARBU. INJ ELETRONICA	29,000	15,000	435,00	
076955	PEÇA CABO VELOCIMETRO/FREIO/DISCO - HONDA BROS 150	17,000	15,000	255,00	
076956	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS 160	22,000	38,000	836,00	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076957	CAMARA DE AR AR 17 TRAS - HONDA BROS 160	22,000	35,000	770,00	
076958	PEÇA CARCAÇA PAINEL - HONDA BROS 150	14,000	25,000	350,00	
076967	PEÇA KIT CILNFRO MOTOR BLOCO/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS 150	16,000	300,000	4.800,00	
076968	PEÇA MENETE FREIO DISCO - HONDA BROS 150	20,000	10,000	200,00	
076971	PEÇA MATA CACHARRO PROTETOR - HONDA BROS 150	9,000	65,000	585,00	
076973	PATIM FREIO DIANT LONA DE FREIO - HONDA BROS 150	25,000	25,000	625,00	
076975	PEDAL/CAMBIO - HONDA BROS 150 ORIGINAL	14,000	20,000	280,00	
076977	RAIO TRAS - HONDA BROS 150	15,000	40,000	600,00	
076981	CABO BATERIA POSITIVO - HONDA BROS 150	17,000	10,000	170,00	
076982	CABO BATERIA NEGATIVO - HONDA BROS 150	17,000	10,000	170,00	
076998	PEÇA GUIA DA BALANÇA - HONDA BROS 150	18,000	20,000	360,00	
076999	PEÇA BURRINHO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 150	19,000	130,000	2.470,00	
077000	PEÇA PINÇA DE FREIO - HONDA BROS 150	27,000	25,000	675,00	
077002	PEÇA SUPORTE DA PEDALEIRA TRAS - HONDA BROS 150	22,000	45,000	990,00	
077004	PEÇA PEDALEIRA DIANT PAR - HONDA BROS 150	22,000	35,000	770,00	
077005	PEÇA PEDALEIRA TRAS PAR - HONDA BROS 150	22,000	25,000	550,00	
077008	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS 150	25,000	10,000	250,00	
077013	PEÇA RETENTOR DO CAMBIO - HONDA BROS 150	20,000	10,000	200,00	
077019	PEÇA TAMPALATERAL PAR - HONDA BROS 150	18,000	90,000	1.620,00	
077024	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS 150	18,000	30,000	540,00	
077029	PEÇA CABEÇOTE - HONDA BROS 150	22,000	320,000	7.040,00	
077034	PEÇA EIXO DE COMANDO - HONDA BROS 150	17,000	75,000	1.275,00	
077040	PEÇA ACIONADOR CORRENTE COMANDO - HONDA BROS 150	18,000	40,000	720,00	
077042	PEÇA DISCO DE FREIO - HONDA BROS 150	22,000	80,000	1.760,00	
077043	BATERIA 12V 4A - HONDA BROS 150	19,000	150,000	2.850,00	
077046	PEÇA SENSOR MAP - HONDA BROS 150	19,000	320,000	6.080,00	
077047	PEÇA COPO DE INJEÇÃO - HONDA BROS 150	19,000	320,000	6.080,00	
077054	PEÇA CHICOTE PRINCIPAL - HONDA BROS 150	15,000	140,000	2.100,00	
077055	PEÇA CILINDRO BENGALA - HONDA BROS 150	15,000	90,000	1.350,00	
077057	PEÇA CUBO RODA TRAS - HONDA BROS 150	13,000	120,000	1.560,00	
077060	ELEMENTO FILTRO DE AR - HONDA BROS 150	24,000	20,000	480,00	
077061	FILTRO DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 150	28,000	15,000	420,00	
077065	PEÇA FAROL - HONDA BROS 150	19,000	45,000	855,00	
077067	PEÇA SUPORTE FAROL - HONDA BROS 150	20,000	40,000	800,00	
077068	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150	13,000	45,000	585,00	
077070	LAMPADA FAROL-LED H4 8000K SUPER BRANCA - HONDA BROS 150	20,000	50,000	1.000,00	
077076	LUVA PAR - HONDA BROS 150	21,000	30,000	630,00	
077077	PEÇA MANETE DE FREIO - HONDA BROS 150	20,000	10,000	200,00	
077078	PEÇA PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO - HONDA BROS 150	11,000	210,000	2.310,00	
077080	SUPORTE PLACA - HONDA BROS 150	16,000	45,000	720,00	
077082	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA BROS 150	23,000	25,000	575,00	
077083	PEÇA PATIM FREIO TRAS - HONDA BROS 150	23,000	25,000	575,00	
077096	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 150	21,000	15,000	315,00	
077103	PEÇA BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150	17,000	45,000	765,00	
077107	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS 150 INJEÇÃO	17,000	15,000	255,00	
077110	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 150	17,000	20,000	340,00	
077111	FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150	13,000	140,000	1.820,00	
077112	PEÇA KIT DE EMBREAGEM - HONDA BROS 150	21,000	180,000	3.780,00	
076719	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA BROS	58,000	15,000	870,00	
076822	PEÇA KIT EMBREAGEM CUBO/PLATOR/DISCO/ COMPLETO - HONDA BROS	24,000	180,000	4.320,00	
076979	PEÇA KIT BUCHA DA BALANÇA ROLAMENTO/BUCHAS/TUCHO - HONDA BROS 150	14,000	52,000	728,00	
077056	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA BROS 150	14,000	152,000	2.128,00	
077089	PEÇA RAO DIANT - HONDA BROS 150	11,000	50,000	550,00	
077212	ÓLEO DO MOTOR BROS NXR 150	138,000	30,000	4.140,00	
077136	MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
077139	REVISÃO COMPLETA - HONDA POP	13,000	20,000	260,00	
077154	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA BROS	50,000	15,000	750,00	
077155	TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS	51,000	20,000	1.020,00	
077156	TROCA DE BUCHA DA BALANÇA - HONDA BROS	57,000	20,000	1.140,00	
077157	TROCA DE FILTROS - HONDA BROS	56,000	5,000	280,00	
077158	MANUTENÇÃO MOTOR ABERTURA/FECHAMENTO/LIMPEZA DE	61,000	120,000	7.320,00	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
	CARBURADOR - HONDA BROS				
077159	MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA - HONDA BROS	56,000	30,000	1.680,00	
077160	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO TARS/DIANT E ENRAIAÇÃO - HONDA BROS	79,000	30,000	2.370,00	
077161	SERVIÇO BOIA DE GASOLINA - HONDA BROS	42,000	20,000	840,00	
077162	SERVIÇO BLOCO FAROL - HONDA BROS	44,000	10,000	440,00	
077163	SERVIÇO BURRINHO FREIO - HONDA BROS	47,000	20,000	940,00	
077164	SERVIÇO CABO ACEL - HONDA BROS	58,000	5,000	290,00	
077165	SERVIÇO CABO VELOC - HONDA BROS	58,000	5,000	290,00	
077166	SERVIÇO CARBURADOR - HONDA BROS	41,000	20,000	820,00	
077167	SERVIÇO CARGA BATERIA - HONDA BROS	71,000	10,000	710,00	
077168	SERVIÇO CHAVE DE LUZ - HONDA BROS	38,000	10,000	380,00	
077169	SERVILO CONJ IGNIÇÃO - HONDA BROS	38,000	15,000	570,00	
077171	SERVIÇO DESEMPENO QUADRO - HONDA BROS	54,000	200,000	10.800,00	
077172	SERVIÇO EIXO SELETOR - HONDA BROS	50,000	30,000	1.500,00	
077173	SERVIÇO EMENDA DE CORRENTE - HONDA BROS	60,000	6,000	360,00	
077174	SERVIÇO ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS	55,000	20,000	1.100,00	
077175	SERVIÇO ESTRIBO TODAS TROCA - HONDA BROS	47,000	10,000	470,00	
077176	SERVIÇO FAROL - HONDA BROS	45,000	10,000	450,00	
077177	SERVIÇO TROCA DO GUIDÃO - HONDA BROS	35,000	10,000	350,00	
077178	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS	54,000	100,000	5.400,00	
077179	SERVIÇO LIMPEZA BICO - HONDA BROS	54,000	30,000	1.620,00	
077180	SERVIÇO MOTOR GERAL - HONDA BROS	66,000	140,000	9.240,00	
077181	SERVIÇO MOTOR SUP - HONDA BROS	66,000	80,000	5.280,00	
077182	SERVIÇO PISCA TROCA - HONDA BROS	90,000	10,000	900,00	
077183	SERVIÇO RETENTOR BENGALA CADA - HONDA BROS	83,000	15,000	1.245,00	
077186	SERVIÇO TROCA DE CORRENTE DE COMADO - HONDA BROS	40,000	10,000	400,00	
077187	SERVIÇO TROCA OLEO BENGALA 1 LADO - HONDA BROS	35,000	15,000	525,00	
077189	REVISÃO COMPLETA - HONDA BROS	94,000	60,000	5.640,00	
077190	SERVIÇO KIT TRANSMISSÃO - HONDA BROS	80,000	15,000	1.200,00	
077191	SERVIÇO TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS	61,000	30,000	1.830,00	
077192	SERVIÇO TROCA CHICOTE ESPECIAL - HONDA BROS	41,000	30,000	1.230,00	
Total do(s) item(ns) :				379.197,00	
<b>R.D.S.SANTOS EIRELIO</b>					
076501	PEÇA AGULHA DO PISTONETE COM SEDE - HONDA POP	21,000	14,580	306,18	
076507	PEÇA BIELA - HONDA POP	21,000	89,900	1.887,90	
076508	PEÇA BUCHA BALANÇA - HONDA POP	51,000	19,980	1.018,98	
076509	PEÇA BUZINA - HONDA POP	31,000	19,950	618,45	
076519	PEÇA CDI - HONDA POP	11,000	39,860	438,46	
076579	PEÇA COLETOR ADMISSÃO - HONDA POP	41,000	39,870	1.634,67	
076580	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA POP	81,000	29,980	2.428,38	
076581	PEÇA CUBO EMBREAGEM - HONDA POP	41,000	29,990	1.229,59	
076588	PEÇA ESTATOR - HONDA POP	31,000	139,990	4.339,69	
076589	PEÇA ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA POP	45,000	3,990	179,55	
076598	KIT CORRENTE COROA E PINHÃO - HONDA POP	45,000	89,900	4.045,50	
076602	PEÇA LAMPADA DO FREIO - HONDA POP	51,000	4,990	254,49	
076603	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA POP	1,000	3,000	3,00	
076604	LAMPADA DO PISCA - HONDA POP	45,000	3,000	135,00	
076615	PEÇA PISCA MODELO ORIGINAL - HONDA POP	11,000	14,990	164,89	
076616	PLATO EMBREAGEM - HONDA POP	16,000	29,990	479,84	
076617	PEÇA PROTETOR DIANT - HONDA POP	11,000	12,900	141,90	
076618	PEÇA RELE PISCA - HONDA POP	21,000	29,980	629,58	
076620	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA POP	16,000	10,000	160,00	
076626	PEÇA BUCHA DA BALANÇA - HONDA POP	11,000	19,900	218,90	
076627	ROLAMENTO CONICO DIREÇÃO - HONDA POP	11,000	34,990	384,89	
076630	PEÇA ROLAMENTO VIRABREQUIM - HONDA POP	11,000	34,900	383,90	
076636	PEÇA VALVULA PRESSÃO - HONDA POP	1,000	29,900	29,90	
076638	FIAÇÃO ELETRICA PRINCIPAL - HONDA POP	45,000	169,000	7.605,00	
076649	PEÇA BUCHA BALANÇA - HONDA BROS	47,000	19,900	935,30	
076659	CAPA DO BANCO - HONDA BROS	35,000	34,980	1.224,30	
076661	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA BROS	24,000	74,850	1.796,40	
076662	PEÇA COLETOR ADMISSÃO - HONDA BROS	35,000	34,500	1.207,50	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076664	PEÇA CUBO EMBREAGEM - HONDA BROS	26,000	29,990	779,74	
076665	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA BROS	26,000	139,800	3.634,80	
076666	PEÇA CDI - HONDA BROS	24,000	149,780	3.594,72	
076670	PEÇA ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS	38,000	29,980	1.139,24	
076674	PEÇA ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS	33,000	19,980	659,34	
076675	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA BROS	29,000	89,000	2.581,00	
076678	PEÇA GUARNIÇÃO TAMP VALVULA - HONDA BROS	33,000	9,900	326,70	
076679	PEÇA GUIA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS	39,000	34,950	1.363,05	
076680	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA BROS	27,000	64,980	1.754,46	
076684	PEÇA KIT BUCHCA AMORTECEDOR - HONDA BROS	37,000	24,990	924,63	
076685	PEÇA KIT CORRENTE COROA PINHÃO - HONDA BROS	65,000	129,900	8.443,50	
076687	PEÇA LAMEIRA - HONDA BROS	32,000	18,000	576,00	
076689	PEÇA LAMPADA DO FREIO - HONDA BROS	57,000	4,990	284,43	
076690	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA BROS	56,000	3,000	168,00	
076691	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS	106,000	3,000	318,00	
076693	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS	54,000	12,000	648,00	
076694	PEÇA MANETE DO FREIO - HONDA BROS	46,000	12,000	552,00	
076695	PEÇA MONOPLA LUVA GUIDÃO - HONDA BROS	52,000	18,000	936,00	
076698	PEÇA PEDAL CAMBIO - HONDA BROS	33,000	28,000	924,00	
076700	PEÇA PISCA MODELO ORIGINAL - HONDA BROS	86,000	14,990	1.289,14	
076705	PEÇA REGULADOR DA VALVULA DE PRESSÃO - HONDA BROS	32,000	29,900	956,80	
076706	PEÇA REGULADOR RETIFICADOR - HONDA BROS	29,000	49,500	1.435,50	
076708	PEÇA RELE PISCA - HONDA BROS	38,000	29,990	1.139,62	
076710	PEÇA RETENTOR BENGALA - HONDA BROS	90,000	14,990	1.349,10	
076711	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA BROS	39,000	10,000	390,00	
076712	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS	48,000	10,000	480,00	
076714	PEÇA RETENTOR DE VALVULA - HONDA BROS	51,000	12,500	637,50	
076715	RETIFICADOR DE BATERIA - HONDA BROS	35,000	74,890	2.621,15	
076722	PEÇA VALVULA DE ADMISSÃO - HONDA BROS	41,000	38,000	1.558,00	
076724	PEÇA VALVULA PRESSÃO - HONDA BROS	38,000	19,900	756,20	
076725	PEÇA VELA MOTOR - HONDA BROS	60,000	25,000	1.500,00	
076730	PNEU TRAS ARO 17 - HONDA BROS	40,000	298,000	11.920,00	
076732	PEÇA BALANCIM - HONDA BROS	26,000	56,000	1.456,00	
076735	BOBINA DE FAISCA - HONDA BROS	23,000	39,000	897,00	
076737	PEÇA BORRACHA DA BALANÇA - HONDA BROS	31,000	25,000	775,00	
076738	PEÇA BRAÇO DE FREIO DIANT - HONDA BROS	36,000	12,000	432,00	
076739	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS	36,000	15,000	540,00	
076743	PEÇA CABO SUPERIOR ACELERADOR - HONDA BROS	24,000	18,000	432,00	
076746	PEÇA CARÇAÇA DP PAINEL INFERIOR - HONDA BROS	18,000	19,900	358,20	
076751	PEÇA COMANDO DE VALVULA COMPLETO - HONDA BROS	30,000	58,000	1.740,00	
076754	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM - HONDA BROS	23,000	29,990	689,77	
076759	PEÇA EIXO DO PINHÃO - HONDA BROS	21,000	89,000	1.869,00	
076768	PEÇA ESTICADOR DE CORRENTE - HONDA BROS	25,000	19,800	495,00	
076775	PEÇA ITERRUPTOR DE PARTIDA - HONDA BROS	22,000	29,980	659,56	
076778	PEÇA JUNTA GUARNIÇÃO TAMP CABEC - HONDA BROS	27,000	9,980	269,46	
076783	PEÇA LANTERNA TRASEIRA - HONDA BROS	26,000	27,900	725,40	
076786	PEÇA LUVA ESQUERDA - HONDA BROS	21,000	15,000	315,00	
076787	PEÇA MANETE PARA FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS	27,000	12,000	324,00	
076788	PEÇA MONOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS	24,000	15,000	360,00	
076789	PEÇA MESA INFERIOR DA BENGALA - HONDA BROS	18,000	129,000	2.322,00	
076791	PEÇA MOLA DE BENGALA GRANDE - HONDA BROS	24,000	15,000	360,00	
076796	PEÇA PAINEL COMPLETO - HONDA BROS	13,000	169,500	2.203,50	
076797	PEÇA PARALAMA DIANT - HONDA BROS	19,000	98,000	1.862,00	
076800	PEÇA PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS	20,000	29,800	596,00	
076801	PEÇA PE LATERAL ORIGINAL - HONDA BROS	20,000	39,000	780,00	
076802	PEÇA PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS	16,000	49,980	799,68	
076803	PEÇA PLATOR DE EMBREAGEM - HONDA BROS	19,000	29,990	569,81	
076807	PEÇA RETENTOR DO EIXO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS	10,000	10,000	100,00	
076808	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS	24,000	10,000	240,00	
076811	PEÇA ROLAMENTO DO VIRABREQUIM LE - HONDA BROS	20,000	39,000	780,00	
076814	PEÇA SUPORTE DE SETA TRAS - HONDA BROS	37,000	14,980	554,26	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
076815	PEÇA TRAVA DO PIÃO - HONDA BROS	27,000	4,990	134,73	
076818	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS	20,000	35,000	700,00	
076819	PEÇA VARÃO DE FREIO TRAS - HONDA BROS	22,000	19,900	437,80	
076826	PEÇA ARO DIANT - HONDA BROS 160	5,000	156,800	784,00	
076828	PEÇA BALANCIM - HONDA BROS 160	5,000	56,000	280,00	
076831	PEÇA BIELA - HONDA BROS 160	5,000	139,000	695,00	
076833	PEÇA BOBINA DE FAISCA - HONDA BROS 160	5,000	39,860	199,30	
076839	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS 160	5,000	24,500	122,50	
076840	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM DIANY - HONDA BROS 160	5,000	34,990	174,95	
076842	PEÇA CABO DE FREIO - HONDA BROS 160	5,000	18,000	90,00	
076847	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 160	5,000	25,000	125,00	
076849	PEÇA CAPA DE BANCO SOMENTE BANCO COMPLETO - HONDA BROS 160	5,000	35,000	175,00	
076851	PEÇA CARÇAÇA DP PAINEL INFERIOR - HONDA BROS 160	5,000	39,500	197,50	
076853	PEÇA CARENAGEM DO FAROL - HONDA BROS 160	5,000	98,000	490,00	
076854	PEÇA CARENAGEM LATERAL TANQUE - HONDA BROS 160	5,000	119,000	595,00	
076855	PEÇA CDI - HONDA BROS 160	5,000	179,800	899,00	
076859	PEÇA COMANDO DE VALVULA COMPLETO - HONDA BROS 160	5,000	78,000	390,00	
076862	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	5,000	34,990	174,95	
076863	PEÇA CUBO DIANT FREIO TAMBOR COMPLETO - HONDA BROS 160	5,000	149,200	746,00	
076864	PEÇA CUBO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	239,000	1.195,00	
076865	PEÇA DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	6,000	34,990	209,94	
076872	PEÇA EMENDA CORRENTE - HONDA BROS 160	6,000	9,900	59,40	
076876	PEÇA ESPELHO DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	159,800	799,00	
076878	PEÇA ESTICADOR DA CORRENTE - HONDA BROS 160	6,000	19,980	119,88	
076893	PEÇA LAMEIRA - HONDA BROS 160	5,000	19,800	99,00	
076894	PEÇA LAMPADA DA LUZ LANTERNA - HONDA BROS 160	10,000	4,990	49,90	
076895	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 160	10,000	3,000	30,00	
076899	PEÇA LONA DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	15,000	29,990	449,85	
076900	PEÇA LUYA LE - HONDA BROS 160	6,000	15,000	90,00	
076901	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	10,000	12,000	120,00	
076902	PEÇA MANETE DE FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160	10,000	12,000	120,00	
076903	PEÇA MANOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS 160	10,000	19,000	190,00	
076904	PEÇA MESA INFERIOR DA BENGALA - HONDA BROS 160	5,000	159,000	795,00	
076906	PEÇA MOLA DE BENGALA GRANDE - HONDA BROS 160	5,000	24,900	124,50	
076911	PEÇA MOTOR DE PARTIDA - HONDA BORS 160	5,000	298,000	1.490,00	
076912	PEÇA PAINEL COMPLETO - HONDA BORS 160	5,000	198,000	990,00	
076916	PEÇA PE LATERAL ORIGINAL - HONDA BROS 160	5,000	39,950	199,75	
076918	PEÇA PLATOR DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	5,000	34,990	174,95	
076919	PEÇA KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - HONDA BROS 160	10,000	129,980	1.299,80	
076920	PEÇA RELE DO PISCA - HONDA BROS 160	5,000	34,900	174,50	
076925	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076926	PEÇA RETENTOR DO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076927	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS 160	6,000	10,000	60,00	
076930	PEÇA ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS 160	5,000	34,900	174,50	
076931	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA BROS 160	5,000	12,000	60,00	
076933	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	15,000	75,00	
076934	PEÇA SETA COMPLETA - HONDA BROS 160	5,000	38,000	190,00	
076937	PEÇA TRAVA DO PIÃO - HONDA BROS 160	5,000	4,990	24,95	
076942	PEÇA VARÃO DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	5,000	19,086	95,43	
076943	PEÇA VARETA P/ VALVULA - HONDA BROS 160	5,000	22,090	110,45	
076944	PEÇA VELA - HONDA BROS 160	6,000	25,000	150,00	
076959	PEÇA CORRENTE TRANSMISSÃO AÇO - HONDA BROS 150	19,000	59,096	1.122,82	
076960	PEÇA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS 150	18,000	34,099	613,78	
076963	PEÇA FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150 CARBU	16,000	185,097	2.961,55	
076965	PEÇA KIT CARENAGEM ADESIVO LARANJA/PRETA/VERMELHA - HONDA BROS 150	15,000	498,000	7.470,00	
076966	PEÇA KIT TRANSMISSÃO AÇO - HONDA BROS 150	22,000	129,098	2.840,16	
076978	SETA PISCA COMPLETA - HONDA BROS 150	27,000	14,093	380,51	
076980	PEÇA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS 150	18,000	24,051	432,92	
076996	PEÇA PROTETOR DA CORRENTE - HONDA BROS	15,000	22,012	330,18	
077003	PEÇA SUPORTE PEDALEIRA TRAS LD - HONDA BROS 150	22,000	23,016	506,35	
077006	PEÇA CAIXA DE MARCHA COMPLETA - HONDA BROS 150	21,000	295,055	6.196,15	



Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
077008	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS 150	25,000	10,000	250,00	
077013	PEÇA RETENTOR DO CAMBIO - HONDA BROS 150	20,000	10,000	200,00	
077014	PEÇA ENGRENAGEM BALANCEIRO - HONDA BROS 150	24,000	26,022	624,53	
077017	PEÇA COLUNA DIREÇÃO - HONDA BROS 150	28,000	96,066	2.689,85	
077018	PEÇA COLUNA DIREÇÃO SUPERIOR - HONDA BROS 150	28,000	79,033	2.212,92	
077021	PEÇA ABA DO TANQUE - HONDA BROS 150	18,000	98,063	1.765,13	
077022	PEÇA BOMBA DE OLEO - HONDA BROS 150	23,000	49,069	1.128,59	
077027	PEÇA PISTÃO DO MOTOR - HONDA BROS 150	19,000	59,098	1.122,86	
077028	PEÇA ANEIS DO MOTOR - HONDA BROS 150	20,000	35,099	701,98	
077031	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS 150	24,000	34,099	818,38	
077032	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS 150	24,000	34,099	818,38	
077038	PEÇA RETENTOR PARAFUSO TAMPA VALVULA - HONDA BROS 150	23,000	9,095	209,19	
077041	PEÇA ANEL VEDAÇÃO MOTOR PARTIDA - HONDA BROS 150	22,000	9,093	200,05	
077050	PEÇA SENOR DE TEMPERATURA - HONDA BROS 150	19,000	38,023	722,44	
077051	PEÇA SENSOR DE INCLINAÇÃO - HONDA BROS 150	19,000	59,064	1.122,22	
077063	PEÇA ESCOVS MOTOR PARTIDA - HONDA BROS 150	22,000	29,092	640,02	
077064	PEÇA SOQUETE FAROL - HONDA BROS 150	19,000	14,098	267,86	
077066	PEÇA FUSIVEL MINI 10A - HONDA BROS 150	45,000	1,098	49,41	
077069	PEÇA KIT TRANSMISSÃO CORRENTE/COROIA/PINHÃO - HONDA BROS 150	22,000	129,093	2.840,05	
077071	LAMPADA DO FREIO - HONDA BROS 150	25,000	4,099	102,47	
077074	PEÇA LANTERNA TRAS - HONDA BROS 150	14,000	5,000	70,00	
077081	KIT CARENAGEM - HONDA BROS 150	10,000	429,096	4.290,96	
077084	PEÇA PEDAL DE CAMBIO - HONDA BROS 150	14,000	29,061	406,85	
077085	PNEU TRAS - HONDA BROS 150	18,000	298,099	5.365,78	
077086	PNEU DIANT - HONDA BROS 150	18,000	258,061	4.645,10	
077087	PROTETOR DE CAMARA - HONDA BROS 150	16,000	4,099	65,58	
077088	PISCA - HONDA BROS 150	32,000	14,099	451,17	
077096	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 150	21,000	15,000	315,00	
077097	PEÇA ROLAMENTO DA RODA DIANT - HONDA BROS 150	21,000	12,000	252,00	
077098	PEÇA TERMINAL DE BATERIA MACHO - HONDA BROS 150	19,000	0,990	18,81	
077099	PEÇA TERMINAL DE BATERIA FEMEA - HONDA BROS 150	19,000	0,990	18,81	
077105	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS 150 CARBURADOR	17,000	17,099	290,68	
077106	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS 150 INJEÇÃO	17,000	18,000	306,00	
077109	CARENAGEM DIANT FAROL CÔRES VARIADAS - HONDA BROS 150	10,000	79,093	790,93	
077116	PEÇA VELA DE IGNIÇÃO - HONDA BROS 150	22,000	25,000	550,00	
076717	PEÇA ROLAMENTO CONICO DIREÇÃO - HONDA BROS	48,000	34,099	1.636,75	
076718	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA BROS	58,000	12,000	696,00	
076719	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA BROS	58,000	15,000	870,00	
076961	PEÇA EIXO DA BALANÇA COMPLETO - HONDA BROS 150	19,000	39,000	741,00	
047193	ÓLEO HIDRAULICO - BROS NXR 150	34,000	15,000	510,00	
077119	SERVIÇO DE TROCA DE CABOS (FREIO/EMBREAGEM/VELOCIMETRO/ACELERADOR - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
077120	MANUTENÇÃO DOS FREIOS DIANT TRAS - HONDA POP	16,000	10,000	160,00	
077122	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - HONDA POP	21,000	10,000	210,00	
077124	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - HONDA POP	16,000	5,000	80,00	
077130	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANT/TRAS - HONDA POP	21,000	10,000	210,00	
077131	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA POP	16,000	20,000	320,00	
077132	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA POP	11,000	25,000	275,00	
077133	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA - HONDA POP	16,000	25,000	400,00	
077135	MANUTENÇÃO MOTOR ABERTURA/FECHAMENTO/LIMPEZA DE CARBURADOR - HONDA POP	9,000	180,000	1.620,00	
077138	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANT/TRAS E ENRAIAÇÃO - HONDA POP	11,000	30,000	330,00	
077148	TROCA DE CABOS FREIO/EMBRE/VELOC/ACELE - HONDA BROS	83,000	5,000	415,00	
077149	TROCA DE PNEU - HONDA BROS	72,000	10,000	720,00	
077152	TROCA DE VELA - HONDA BROS	80,000	5,000	400,00	
077153	TROCA DE ROLAMENTO - HONDA BROS	110,000	10,000	1.100,00	
077160	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO TARS/DIANT E ENRAIAÇÃO - HONDA BROS	79,000	30,000	2.370,00	
077161	SERVIÇO BOIA DE GASOLINA - HONDA BROS	42,000	20,000	840,00	
077162	SERVIÇO BLOCO FAROL - HONDA BROS	44,000	10,000	440,00	
077164	SERVIÇO CABO ACEL - HONDA BROS	58,000	5,000	290,00	
077165	SERVIÇO CABO VELOC - HONDA BROS	58,000	5,000	290,00	
077166	SERVIÇO CARBURADOR - HONDA BROS	41,000	20,000	820,00	

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
077167	SERVIÇO CARGA BATERIA - HONDA BROS	71,000	10,000	710,00	
077168	SERVIÇO CHAVE DE LUZ - HONDA BROS	38,000	10,000	380,00	
077169	SERVILO CONJ IGNIÇÃO - HONDA BROS	38,000	15,000	570,00	
077170	SERVIÇO DESEMPENO BENGALA - HONDA BROS	63,000	20,000	1.260,00	
077172	SERVIÇO EIXO SELETOR - HONDA BROS	50,000	30,000	1.500,00	
077174	SERVIÇO ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS	55,000	20,000	1.100,00	
077176	SERVIÇO FAROL - HONDA BROS	45,000	10,000	450,00	
077178	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS	54,000	100,000	5.400,00	
077181	SERVIÇO MOTOR SUP - HONDA BROS	66,000	80,000	5.280,00	
077183	SERVIÇO RETENTOR BENGALA CADA - HONDA BROS	83,000	15,000	1.245,00	
077185	SERVIÇO KIT DE FORÇA - HONDA BROS	45,000	80,000	3.600,00	
077187	SERVIÇO TROCA OLEO BENGALA 1 LADO - HONDA BROS	35,000	15,000	525,00	
077188	SERVIÇOS MECANICOS - HONDA BROS	270,000	30,000	8.100,00	
077190	SERVIÇO KIT TRANSMISSÃO - HONDA BROS	80,000	15,000	1.200,00	
077191	SERVIÇO TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS	61,000	30,000	1.830,00	
077193	SERVIÇO TROCA DE JOGO DE RAI0 1 JANCE - HONDA BROS	51,000	30,000	1.530,00	
046832	MANUTENÇÃO DOS FREIOS - NXR BROS	70,000	10,000	700,00	
Total do(s) item(ns) :				240.661,11	
Total geral :				776.422,61	





Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 63

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076500	AMORTECEDOR TRASEIRO - HONDA POP	81,0000	188,667	15.282,03
076501	PEÇA AGULHA DO PISTONETE COM SEDE - HONDA POP	21,0000	21,527	452,07
076502	PEÇA ARO RODA TRASEIRA 14 - HONDA POP	51,0000	114,060	5.817,06
076503	PEÇA ARO RODA DIANT 17 - HONDA POP	51,0000	106,327	5.422,68
076504	BATERIA 4 AMP - HONDA POP	1,0000	161,167	161,17
076505	PEÇA BENGALA - HONDA POP	11,0000	95,933	1.055,26
076506	PEÇA BALANCIM - HONDA POP	11,0000	31,963	351,59
076507	PEÇA BIELA - HONDA POP	21,0000	102,633	2.155,29
076508	PEÇA BUCHA BALANÇA - HONDA POP	51,0000	23,327	1.189,68
076509	PEÇA BUZINA - HONDA POP	31,0000	24,983	774,47
076510	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA POP	51,0000	16,663	849,81
076511	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA POP	51,0000	16,663	849,81
076512	PEÇA CABO FREIO - HONDA POP	41,0000	18,330	751,53
076513	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA POP	41,0000	16,663	683,18
076514	CAMARA DE AR DIANT - HONDA POP	51,0000	28,330	1.444,83
076515	CAMARA DE AR TRASEIRA - HONDA POP	41,0000	31,660	1.298,06
076516	CAPA DE BANCO - HONDA POP	41,0000	28,330	1.161,53
076517	PEÇA CARBURADOR - HONDA POP	45,0000	164,987	7.424,41
076518	PEÇA CARENAGEM FAROL - HONDA POP	41,0000	28,327	1.161,41
076519	PEÇA CDI - HONDA POP	11,0000	52,953	582,48
076578	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA POP	31,0000	59,327	1.839,14
076579	PEÇA COLETOR ADMISSÃO - HONDA POP	41,0000	55,957	2.294,24
076580	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA POP	81,0000	53,327	4.319,49
076581	PEÇA CUBO EMBREAGEM - HONDA POP	41,0000	34,997	1.434,88
076582	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA POP	51,0000	145,983	7.445,13
076583	PEÇA CUBO RODA TRASEIRA - HONDA POP	41,0000	208,750	8.558,75
076584	DISCO DE EMBREAGEM - HONDA POP	41,0000	29,997	1.229,88
076585	PEÇA ELEMENTO FILTRO AR - HONDA POP	51,0000	22,327	1.138,68
076586	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA POP	41,0000	294,000	12.054,00
076587	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA POP	45,0000	28,330	1.274,85
076588	PEÇA ESTATOR - HONDA POP	31,0000	153,663	4.763,55
076589	PEÇA ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA POP	45,0000	4,663	209,84
076590	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA POP	45,0000	52,967	2.383,51
076591	PEÇA GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA - HONDA POP	31,0000	5,997	185,91
076592	PEÇA GUIA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA POP	45,0000	23,297	1.048,37
076593	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA POP	31,0000	56,583	1.754,07
076594	PEÇA JUNTA MOTOR - HONDA POP	41,0000	37,000	1.517,00
076595	PEÇA JOGO RAI0 DIANT - HONDA POP	51,0000	48,330	2.464,83
076596	PEÇA JOGO RAI0 TRASEIRO - HONDA POP	51,0000	44,997	2.294,85
076597	KIT BUCHA AMORTECEDOR - HONDA POP	41,0000	12,330	505,53
076598	KIT CORRENTE COROA E PINHÃO - HONDA POP	45,0000	94,633	4.258,48
076599	KIT MOTOR CILINDRO, PISTÃO E ANEIS - HONDA POP	45,0000	232,000	10.440,00
076600	PEÇA LAMEIRA - HONDA POP	41,0000	12,333	505,65
076601	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA POP	51,0000	21,000	1.071,00
076602	PEÇA LAMPADA DO FREIO - HONDA POP	51,0000	5,663	288,81
076603	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA POP	1,0000	3,667	3,67
076604	LAMPADA DO PISCA - HONDA POP	45,0000	3,333	149,99
076605	PEÇA LENTE PISCA - HONDA POP	45,0000	5,667	255,01
076606	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA POP	21,0000	10,667	224,01
076607	PEÇA MANETE FREIO - HONDA POP	21,0000	10,667	224,01
076608	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA POP	16,0000	14,663	234,61

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076609	PEÇA MANICOTO DIREITO - HONDA POP	16,0000	14,663	234,61
076610	PEÇA MANOPLA LUVA GUIDÃO - HONDA POP	16,0000	28,333	453,33
076611	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA POP	11,0000	26,663	293,29
076612	PEÇA PATIM DE FREIO TRASEIRO - HONDA POP	11,0000	26,663	293,29
076613	PEÇA PEDAL CAMBIO - HONDA POP	11,0000	32,660	359,26
076614	PEÇA PEDAL PARTIDA - HONDA POP	11,0000	38,300	421,30
076615	PEÇA PISCA MODELO ORIGINAL - HONDA POP	11,0000	16,663	183,29
076616	PLATO EMBREAGEM - HONDA POP	16,0000	38,330	613,28
076617	PEÇA PROTETOR DIANT - HONDA POP	11,0000	35,967	395,64
076618	PEÇA RELE PISCA - HONDA POP	21,0000	36,660	769,86
076619	PEÇA RETENTOR BENGALA - HONDA POP	1,0000	14,997	15,00
076620	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA POP	16,0000	12,667	202,67
076621	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA POP	16,0000	6,667	106,67
076622	PEÇA RETENTOR RODA DIANT - HONDA POP	16,0000	9,997	159,95
076623	RETENTOR RODA TRASEIRA - HONDA POP	16,0000	9,330	149,28
076624	PEÇA RETENTOR VALVULA - HONDA POP	16,0000	21,125	338,00
076625	PEÇA RATIFICADOR DA BATERIA - HONDA POP	11,0000	43,317	476,49
076626	PEÇA BUCHA DA BALANÇA - HONDA POP	11,0000	25,967	285,64
076627	ROLAMENTO CONICO DIREÇÃO - HONDA POP	11,0000	36,663	403,29
076628	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA POP	11,0000	11,997	131,97
076629	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA POP	11,0000	11,997	131,97
076630	PEÇA ROLAMENTO VIRABREQUIM - HONDA POP	11,0000	41,633	457,96
076632	PEÇA SANFONA BENGALA - HONDA POP	11,0000	31,660	348,26
076633	PEÇA TUBO INTERNO BENGALA - HONDA POP	11,0000	95,993	1.055,92
076634	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA POP	11,0000	36,660	403,26
076635	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA POP	11,0000	34,993	384,92
076636	PEÇA VALVULA PRESSÃO - HONDA POP	1,0000	46,633	46,63
076637	PEÇA VELA MOTOR - HONDA POP	11,0000	23,997	263,97
076638	FIAÇÃO ELETRICA PRINCIPAL - HONDA POP	45,0000	189,000	8.505,00
076639	PNEU POP TRASEIRO 14 - HONDA POP	11,0000	163,300	1.796,30
076640	PNEU POP DIANT 17 - HONDA POP	11,0000	152,500	1.677,50
076641	PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO - HONDA BROS	31,0000	434,667	13.474,68
076643	PEÇA ARO RODA DIANT - HONDA BROS	25,0000	147,100	3.677,50
076644	PEÇA ARO RODA TRASEIRA - HONDA BROS	25,0000	169,000	4.225,00
076646	BATERIA 5AMP - HONDA BROS	22,0000	168,000	3.696,00
076647	PEÇA BIELA - HONDA BROS	28,0000	121,633	3.405,72
076649	PEÇA BUCHA BALANÇA - HONDA BROS	47,0000	28,300	1.330,10
076650	PEÇA BUZINA - HONDA BROS	30,0000	24,967	749,01
076651	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS	45,0000	17,333	779,99
076652	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS	45,0000	17,333	779,99
076654	PEÇA CABO FREIO - HONDA BROS	40,0000	18,000	720,00
076655	PEÇA CABO VELOCIMENTRO - HONDA BROS	40,0000	17,333	693,32
076656	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS	45,0000	21,663	974,84
076657	CAMARA DE AR ARO 17 TRASEIRA - HONDA BROS	48,0000	47,330	2.271,84
076658	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS	48,0000	40,997	1.967,86
076659	CAPA DO BANCO - HONDA BROS	35,0000	39,993	1.399,76
076660	PEÇA CARENAGEM FAROL - HONDA BROS	29,0000	58,960	1.709,84
076661	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA BROS	24,0000	79,950	1.918,80
076662	PEÇA COLETOR ADMISSÃO - HONDA BROS	35,0000	36,500	1.277,50
076663	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA BROS	32,0000	112,667	3.605,34
076664	PEÇA CUBO EMBREAGEM - HONDA BROS	26,0000	76,330	1.984,58
076665	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA BROS	26,0000	231,933	6.030,26
076666	PEÇA CDI - HONDA BROS	24,0000	560,593	13.454,23
076667	PEÇA CUBO RODA TRASEIRA - HONDA BROS	27,0000	218,000	5.886,00
076668	PEÇA DISCO EMBREAGEM - HONDA BROS	30,0000	29,997	899,91
076669	PEÇA ELEMENTO FILTRO DE AR - HONDA BROS	38,0000	27,330	1.038,54
076670	PEÇA ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS	38,0000	31,660	1.203,08
076671	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS	21,0000	210,867	4.428,21
076672	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA BROS	23,0000	329,667	7.582,34
076673	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS	63,0000	29,997	1.889,81
076674	PEÇA ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS	33,0000	21,660	714,78
076675	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA BROS	29,0000	121,333	3.518,66



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
076676	FIAÇÃO PRINCIPAL - HONDA BROS	19,0000	233,267	4.432,07
076677	PEÇA FILTRO COMBUSTIVEL - HONDA BROS	37,0000	38,000	1.406,00
076678	PEÇA GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA - HONDA BROS	33,0000	17,633	581,89
076679	PEÇA GUIA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS	39,0000	59,317	2.313,36
076680	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA BROS	27,0000	79,660	2.150,82
076681	PEÇA JOGO DE JUNTAS - HONDA BROS	38,0000	36,000	1.368,00
076682	PEÇA JOGO DE RAIOS DIANT - HONDA BROS	30,0000	58,167	1.745,01
076683	PEÇA JOGO DE RAIOS TRASEIRO 4MM - HONDA BROS	30,0000	58,333	1.749,99
076684	PEÇA KIT BUCHCA AMORTECEDOR - HONDA BROS	37,0000	30,997	1.146,89
076685	PEÇA KIT CORRENTE COROA PINHÃO - HONDA BROS	65,0000	133,300	8.664,50
076686	PEÇA KIT MOTOR CILINDRO PISTÃO E ANEIS - HONDA BROS	35,0000	359,333	12.576,66
076687	PEÇA LAMEIRA - HONDA BROS	32,0000	22,000	704,00
076688	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA BROS	57,0000	27,667	1.577,02
076689	PEÇA LAMPADA DO FREIO - HONDA BROS	57,0000	5,997	341,83
076690	PEÇA LAMPADA DO PAINEL - HONDA BROS	56,0000	4,250	238,00
076691	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS	106,0000	4,333	459,30
076692	PEÇA LENTE DO PISCA - HONDA BROS	79,0000	10,500	829,50
076693	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS	54,0000	12,667	684,02
076694	PEÇA MANETE DO FREIO - HONDA BROS	46,0000	12,667	582,68
076695	PEÇA MONOPLA LUVA GUIDÃO - HONDA BROS	52,0000	27,000	1.404,00
076696	PEÇA PATIM DE FREIO TRASEIRO - HONDA BROS	71,0000	29,330	2.082,43
076697	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA BROS	71,0000	29,330	2.082,43
076698	PEÇA PEDAL CAMBIO - HONDA BROS	33,0000	33,833	1.116,49
076699	PEÇA PEDAL PARTIDA - HONDA BROS	26,0000	47,633	1.238,46
076700	PEÇA PISCA MODELO ORIGINAL - HONDA BROS	86,0000	23,297	2.003,54
076701	PEÇA PLATO EMBREAGEM - HONDA BROS	39,0000	33,330	1.299,87
076702	PEÇA PINHÃO - HONDA BROS	34,0000	21,663	736,54
076703	PEÇA PROTETOR BENGALA - HONDA BROS	53,0000	41,660	2.207,98
076704	PEÇA REFIL BOMBA COMBUSTIVEL - HONDA BROS	43,0000	291,975	12.554,92
076705	PEÇA REGULADOR DA VALVULA DE PRESSÃO - HONDA BROS	32,0000	67,633	2.164,26
076706	PEÇA REGULADOR RETIFICADOR - HONDA BROS	29,0000	129,833	3.765,16
076707	PEÇA REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS	33,0000	173,300	5.718,90
076708	PEÇA RELE PISCA - HONDA BROS	38,0000	34,963	1.328,59
076709	PEÇA RELE PARTIDA - HONDA BROS	38,0000	63,283	2.404,75
076710	PEÇA RETENTOR BENGALA - HONDA BROS	90,0000	19,997	1.799,73
076711	PEÇA RETENTOR EIXO PINHÃO - HONDA BROS	39,0000	12,000	468,00
076712	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS	48,0000	11,667	560,02
076713	PEÇA RETENTOR RODA TRASEIRA - HONDA BROS	58,0000	14,997	869,83
076714	PEÇA RETENTOR DE VALVULA - HONDA BROS	51,0000	18,500	943,50
076715	RETIFICADOR DE BATERIA - HONDA BROS	35,0000	158,263	5.539,20
076716	PEÇA ROLAMENTO BALANÇA - HONDA BROS	42,0000	21,663	909,85
076721	PEÇA TUBO INTERNO BENGALA - HONDA BROS	56,0000	128,300	7.184,80
076722	PEÇA VALVULA DE ADMISSÃO - HONDA BROS	41,0000	57,000	2.337,00
076723	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS	44,0000	47,000	2.068,00
076724	PEÇA VALVULA PRESSÃO - HONDA BROS	38,0000	92,475	3.514,05
076725	PEÇA VELA MOTOR - HONDA BROS	60,0000	28,333	1.699,98
076726	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS	38,0000	40,997	1.557,89
076727	CAMARA DE AR ARO 17 TRAS - HONDA BROS	38,0000	47,330	1.798,54
076728	PNEU DIANT ARO 19 - HONDA BROS	40,0000	249,667	9.986,68
076730	PNEU TRAS ARO 17 - HONDA BROS	40,0000	326,000	13.040,00
076731	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS	29,0000	6,667	193,34
076732	PEÇA BALANCIM - HONDA BROS	26,0000	68,633	1.784,46
076733	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS	19,0000	85,000	1.615,00
076734	PEÇA BLOCO OPTICO DO FAROL - HONDA BROS	22,0000	80,333	1.767,33
076735	BOBINA DE FAISCA - HONDA BROS	23,0000	54,667	1.257,34
076736	PEÇA BOMBA COMBUSTIVEL - HONDA BROS	30,0000	375,667	11.270,01
076737	PEÇA BORRACHA DA BALANÇA - HONDA BROS	31,0000	31,333	971,32
076738	PEÇA BRAÇO DE FREIO DIANT - HONDA BROS	36,0000	15,667	564,01
076739	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS	36,0000	17,500	630,00
076740	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS	24,0000	21,667	520,01
076741	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT - HONDA BROS	22,0000	119,633	2.631,93
076742	PEÇA CABO DE VELOCIMTRO FREIO TAMBOR - HONDA BROS	29,0000	18,333	531,66



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076743	PEÇA CABO SUPERIOR ACELERADOR - HONDA BROS	24,0000	19,333	463,99
076744	PEÇA CAPA CORRENTE - HONDA BROS	19,0000	22,333	424,33
076745	PEÇA CARBURADOR COMPLETO - HONDA BROS	20,0000	223,000	4.460,00
076746	PEÇA CARCAÇA DP PAINEL INFERIOR - HONDA BROS	18,0000	28,300	509,40
076747	PEÇA CARCAÇA INFERIOR ACELERADOR - HONDA BROS	14,0000	20,667	289,34
076748	PEÇA CARENAGEM LATERLA TANQUE - HONDA BROS	36,0000	109,667	3.948,01
076749	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS	19,0000	24,967	474,37
076750	PEÇA CILINDRO P/ BENGALA - HONDA BROS	34,0000	142,267	4.837,08
076751	PEÇA COMANDO DE VALVULA COMPLETO - HONDA BROS	30,0000	117,667	3.530,01
076752	PEÇA COPO DE BENGALA LD - HONDA BROS	27,0000	172,667	4.662,01
076753	PEÇA CORRENTE COMANDO - HONDA BROS	31,0000	92,333	2.862,32
076754	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM - HONDA BROS	23,0000	39,997	919,93
076755	CUBO DIANT FREIO TAMBRO COMPLETO - HONDA BROS	17,0000	163,000	2.771,00
076756	PEÇA EIXO DA RODA TRAS - HONDA BROS	17,0000	25,000	425,00
076757	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS	17,0000	20,000	340,00
076758	PEÇA EIXO DO ESPELHO - HONDA BROS	21,0000	18,333	384,99
076759	PEÇA EIXO DO PINHÃO - HONDA BROS	21,0000	91,333	1.917,99
076760	PEÇA FILTRO DE AR - HONDA BROS	46,0000	23,997	1.103,86
076761	PEÇA EMENDA CORRENTE - HONDA BROS	57,0000	8,333	474,98
076762	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS	25,0000	16,225	405,63
076764	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS	9,0000	12,967	116,70
076765	PEÇA ESPELHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS	25,0000	93,300	2.332,50
076766	PEÇA ESPELHO DO CUBO TRAS - HONDA BROS	25,0000	104,333	2.608,32
076767	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS	25,0000	181,000	4.525,00
076768	PEÇA ESTICADOR DE CORRENTE - HONDA BROS	25,0000	21,600	540,00
076769	PEÇA FIAÇÃO PRICIPAL - HONDA BROS	17,0000	213,000	3.621,00
076770	PEÇA GARUPEIRA - HONDA BROS	24,0000	92,000	2.208,00
076771	PEÇA GUIA DA CORRNTTE PROTETOR CORRENTE - HONDA BROS	19,0000	28,000	532,00
076772	PEÇA GUIA VALVULA - HONDA BROS	21,0000	21,000	441,00
076773	PEÇA GUIDÃO - HONDA BROS	15,0000	66,333	995,00
076774	PEÇA IGNIÇÃO - HONDA BROS	17,0000	87,000	1.479,00
076775	PEÇA ITERRUPTOR DE PARTIDA - HONDA BROS	22,0000	44,660	982,52
076776	PEÇA INTERRUPTOR DE NEUTRO - HONDA BROS	21,0000	36,000	756,00
076777	PEÇA JOGO DE ANEIS - HONDA BROS	25,0000	58,333	1.458,33
076778	PEÇA JUNTA GUARNIÇÃO TAMP CABEC - HONDA BROS	27,0000	13,327	359,83
076779	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS	25,0000	37,633	940,83
076780	PEÇA JOGO DE RAI0 DIANT FREIO TAMBOR - HONDA BROS	19,0000	58,293	1.107,57
076782	PEÇA LAMPADA DA LUZ LANTERNA - HONDA BROS	29,0000	6,833	198,16
076783	PEÇA LANTERNA TRASEIRA - HONDA BROS	26,0000	46,967	1.221,14
076784	PEÇA LONA DE FREIO DIANT - HONDA BROS	34,0000	29,300	996,20
076785	PEÇA LONA DE FREIO TRAS - HONDA BROS	34,0000	29,300	996,20
076786	PEÇA LUVA ESQUERDA - HONDA BROS	21,0000	24,967	524,31
076787	PEÇA MANETE PARA FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS	27,0000	12,667	342,01
076788	PEÇA MONOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS	24,0000	17,667	424,01
076789	PEÇA MESA INFERIOR DA BENGALA - HONDA BROS	18,0000	252,967	4.553,41
076790	PEÇA MESA SUPERIOR DA BENGALA - HONDA BROS	18,0000	107,000	1.926,00
076791	PEÇA MOLA DE BENGALA GRANDE - HONDA BROS	24,0000	28,333	679,99
076792	PEÇA MOLA DE VARETA DE FREIO TRAS - HONDA BROS	23,0000	11,000	253,00
076793	PEÇA MANICOTO LD - HONDA BROS	25,0000	17,657	441,43
076794	PEÇA MANICOTO LE - HONDA BROS	25,0000	17,657	441,43
076795	PEÇA MOTOR DE PRATIDA - HONDA BROS	16,0000	239,333	3.829,33
076796	PEÇA PAINEL COMPLETO - HONDA BROS	13,0000	204,167	2.654,17
076797	PEÇA PARALAMA DIANT - HONDA BROS	19,0000	109,333	2.077,33
076799	PEÇA PARALAMA TRAS - HONDA BROS	19,0000	102,633	1.950,03
076800	PEÇA PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS	20,0000	31,600	632,00
076801	PEÇA PE LATERAL ORIGINAL - HONDA BROS	20,0000	48,333	966,66
076802	PEÇA PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS	16,0000	53,327	853,23
076803	PEÇA PLATOR DE EMBREAGEM - HONDA BROS	19,0000	39,997	759,94
076805	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS	28,0000	11,663	326,56
076806	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS	28,0000	9,333	261,32
076807	PEÇA RETENTOR DO EIXO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS	10,0000	10,000	100,00
076808	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS	24,0000	10,000	240,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
076809	PEÇA RETROVISOR SEM PORCA - HONDA BROS	30,0000	31,667	950,01
076810	PEÇA ROALAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS	36,0000	34,567	1.244,41
076811	PEÇA ROLAMENTO DO VIRABREQUIM LE - HONDA BROS	20,0000	60,667	1.213,34
076812	PEÇA SETA COMPLETA - HONDA BROS	36,0000	36,667	1.320,01
076813	PEÇA SUPORTE DE PLACA - HONDA BROS	18,0000	63,000	1.134,00
076814	PEÇA SUPORTE DE SETA TRAS - HONDA BROS	37,0000	16,660	616,42
076815	PEÇA TRAVA DO PIÃO - HONDA BROS	27,0000	5,330	143,91
076816	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS	22,0000	24,000	528,00
076817	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS	22,0000	11,663	256,59
076818	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS	20,0000	39,967	799,34
076819	PEÇA VARÃO DE FREIO TRAS - HONDA BROS	22,0000	20,633	453,93
076820	PEÇA VARETA P/ VALVULA - HONDA BROS	31,0000	21,633	670,62
076821	CAPACETE TAMANHO 58 E 60 - HONDA BROS	30,0000	121,000	3.630,00
076823	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS	43,0000	31,667	1.361,68
076824	PEÇA AMORTECEDOR - HONDA BROS 160	10,0000	423,000	4.230,00
076825	PEÇA ANEL DE ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160	5,0000	8,330	41,65
076826	PEÇA ARO DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	166,233	831,16
076827	PEÇA ARO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	199,225	996,13
076828	PEÇA BALANCIM - HONDA BROS 160	5,0000	78,667	393,33
076829	PEÇA BATERIA ORIGINAL - HONDA BROS 160	5,0000	192,333	961,66
076830	PEÇA CHAVE DE IGNIÇÃO - HONDA BROS 160	5,0000	101,633	508,17
076831	PEÇA BIELA - HONDA BROS 160	5,0000	166,300	831,50
076832	PEÇA BLOCO OPTICO FAROL - HONDA BROS 160	5,0000	112,667	563,34
076833	PEÇA BOBINA DE FAISCA - HONDA BROS 160	5,0000	69,953	349,76
076834	PEÇA BOMBA DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 160	5,0000	486,360	2.431,80
076836	PEÇA BORRACHA DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,0000	33,917	169,59
076837	PEÇA BRAÇO DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	13,330	66,65
076838	PEÇA BRAÇO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	13,330	66,65
076839	PEÇA BUCHA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS 160	5,0000	32,500	162,50
076840	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM DIANY - HONDA BROS 160	5,0000	38,330	191,65
076841	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	136,333	681,66
076842	PEÇA CABO DE FREIO - HONDA BROS 160	5,0000	22,000	110,00
076843	PEÇA CABO DE VELA - HONDA BROS 160	5,0000	11,667	58,34
076844	PEÇA CABO DE VELOCIMETRO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160	5,0000	18,667	93,33
076845	PEÇA CABO DE ACELERADOR DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	20,667	103,33
076846	PEÇA CABO SUPERIOE ACELERADOR - HONDA BROS 160	5,0000	20,667	103,33
076847	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 160	5,0000	25,000	125,00
076848	PEÇA CAPA CORRENTE - HONDA BROS 160	5,0000	24,000	120,00
076849	PEÇA CAPA DE BANCO SOMENTE BANCO COMPLETO - HONDA BROS 160	5,0000	40,000	200,00
076850	PEÇA CARBURADOR COMPLETO - HONDA BROS 160	1,0000	222,567	222,57
076851	PEÇA CARÇAÇA DP PAINEL INFERIOR - HONDA BROS 160	5,0000	81,500	407,50
076852	PEÇA CARÇAÇA INFERIOR ACELERADOR - HONDA BROS 160	5,0000	16,233	81,17
076853	PEÇA CARENAGEM DO FAROL - HONDA BROS 160	5,0000	110,000	550,00
076854	PEÇA CARENAGEM LATERAL TANQUE - HONDA BROS 160	5,0000	151,333	756,66
076855	PEÇA CDI - HONDA BROS 160	5,0000	266,600	1.333,00
076856	PEÇA CHAPA DE NEUTRO - HONDA BROS 160	5,0000	45,000	225,00
076857	PEÇA CHAVE DE LUZ - HONDA BROS 160	5,0000	86,600	433,00
076858	PEÇA CILINDRO P/ BENGALA - HONDA BROS 160	6,0000	149,667	898,00
076859	PEÇA COMANDO DE VALVULA COMPLETO - HONDA BROS 160	5,0000	129,333	646,66
076860	PEÇA COPO DE BENGALA LD - HONDA BROS 160	5,0000	142,333	711,66
076861	PEÇA CORENTE COMANDO - HONDA BROS 160	5,0000	83,200	416,00
076862	PEÇA CUBO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	5,0000	41,663	208,31
076863	PEÇA CUBO DIANT FREIO TAMBOR COMPLETO - HONDA BROS 160	5,0000	193,067	965,34
076864	PEÇA CUBO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	274,667	1.373,34
076865	PEÇA DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	6,0000	86,663	519,98
076866	PEÇA EIXO DA RODA DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	21,663	108,31
076867	PEÇA EIXO DA RODA TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	28,283	141,41
076868	PEÇA EIXO DO ESPELHO - HONDA BROS 160	5,0000	13,330	66,65
076869	PEÇA EIXO DO ESPELHO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	13,997	69,98
076870	PEÇA EIXO DO PIÃO - HONDA BROS 160	5,0000	87,767	438,83
076871	PEÇA FILTRO DE AR - HONDA BROS 160	6,0000	24,330	145,98
076872	PEÇA EMENDA CORRENTE - HONDA BROS 160	6,0000	9,967	59,80



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
076873	PEÇA ESCAPAMENTO - HONDA BROS 160	5,0000	369,667	1.848,34
076874	PEÇA ESPAÇADOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	14,993	74,97
076875	PEÇA ESPELHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	101,000	505,00
076876	PEÇA ESPELHO DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	163,267	816,34
076877	PEÇA ESTATOR - HONDA BROS 160	5,0000	251,300	1.256,50
076878	PEÇA ESTICADOR DA CORRENTE - HONDA BROS 160	6,0000	23,327	139,96
076879	PEÇA FIAÇÃO PRINCIPAL - HONDA BROS 160	5,0000	226,333	1.131,66
076880	PEÇA GARUPEIRA - HONDA BROS 160	4,0000	106,667	426,67
076886	PEÇA INTERRUPTOR DO NEUTRO - HONDA BROS 160	5,0000	28,300	141,50
076887	PEÇA JOGO DE ANEIS - HONDA BROS 160	5,0000	81,250	406,25
076888	PEÇA JUNTA GUARNIÇÃO TAMP CABEC - HONDA BROS 160	5,0000	22,633	113,17
076889	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS 160	5,0000	38,300	191,50
076890	PEÇA JOGO DE RAO DIANT FEIO TAMBOR - HONDA BROS 160	5,0000	59,967	299,83
076891	PEÇA JOGO DE RAO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	61,633	308,17
076893	PEÇA LAMEIRA - HONDA BROS 160	5,0000	21,600	108,00
076894	PEÇA LAMPADA DA LUZ LANTERNA - HONDA BROS 160	10,0000	5,663	56,63
076895	PEÇA LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 160	10,0000	3,167	31,67
076896	PEÇA LAMPADA DO FAROL - HONDA BROS 160	10,0000	32,667	326,67
076897	PEÇA LANTERNA TRAS - HONDA BROS 160	10,0000	55,633	556,33
076898	PEÇA LONA DE FREIO DIANT - HONDA BROS 160	15,0000	28,330	424,95
076899	PEÇA LONA DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	15,0000	29,998	449,97
076900	PEÇA LUVA LE - HONDA BROS 160	6,0000	19,333	116,00
076901	PEÇA MANETE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	10,0000	13,000	130,00
076902	PEÇA MANETE DE FREIO FREIO TAMBOR - HONDA BROS 160	10,0000	12,000	120,00
076903	PEÇA MANOPLA DO ACELERADOR COMPLETA - HONDA BROS 160	10,0000	26,333	263,33
076904	PEÇA MESA INFERIOR DA BENGALA - HONDA BROS 160	5,0000	254,667	1.273,34
076905	PEÇA MESA SUPERIOR DA BENGALA - HONDA BROS 160	5,0000	181,333	906,66
076906	PEÇA MOLA DE BENGALA GRANDE - HONDA BROS 160	5,0000	31,633	158,16
076908	PEÇA MOLA VARETA DE FREIO TRAS - HONDA BORS 160	5,0000	43,000	215,00
076909	PEÇA MANICOT DIREITO - HONDA BORS 160	10,0000	15,660	156,60
076910	PEÇA MANICOTO ESQUERDO - HONDA BORS 160	10,0000	16,327	163,27
076911	PEÇA MOTOR DE PARTIDA - HONDA BORS 160	5,0000	312,667	1.563,34
076912	PEÇA PAINEL COMPLETO - HONDA BORS 160	5,0000	432,000	2.160,00
076913	PEÇA PARALAMA DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	113,300	566,50
076914	PEÇA PARALAMA TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	86,000	430,00
076915	PEÇA PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160	5,0000	33,300	166,50
076916	PEÇA PE LATERAL ORIGINAL - HONDA BROS 160	5,0000	46,650	233,25
076917	PEÇA PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160	5,0000	51,533	257,67
076918	PEÇA PLATOR DE EMBREAGEM - HONDA BROS 160	5,0000	43,330	216,65
076919	PEÇA KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - HONDA BROS 160	10,0000	222,470	2.224,70
076920	PEÇA RELE DO PISCA - HONDA BROS 160	5,0000	43,300	216,50
047060	PEÇA RELE PARTIDA - NXR BROS 160	5,0000	67,883	339,42
076922	PEÇA RETENTOR DE VALVULA - HONDA BROS 160	6,0000	12,500	75,00
076923	PEÇA RETENTOR DO CUBO TRAS - HONDA BROS 160	6,0000	13,663	81,98
076924	PEÇA RETENTOR DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160	6,0000	10,330	61,98
076925	PEÇA RETENTOR DO EIXO DO PASSADOR DE MARCHA - HONDA BROS 160	6,0000	10,000	60,00
076926	PEÇA RETENTOR DO PEDAL DE PARTIDA - HONDA BROS 160	6,0000	10,000	60,00
076927	PEÇA RETENTOR DO PIÃO - HONDA BROS 160	6,0000	10,000	60,00
076928	PEÇA RETROVISOR SEM PORCA - HONDA BROS 160	10,0000	29,993	299,93
076929	PEÇA ROLAMENTO DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,0000	18,300	91,50
076930	PEÇA ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS 160	5,0000	38,967	194,84
076931	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	15,000	75,00
076932	PEÇA ROLAMENTO VIRABRÉQUIM LE - HONDA BROS 160	5,0000	59,953	299,76
076933	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	17,000	85,00
076934	PEÇA SETA COMPLETA - HONDA BROS 160	5,0000	47,667	238,34
076935	PEÇA SUPORTE DE PLACA - HONDA BROS 160	5,0000	64,300	321,50
076936	PEÇA SUPORTE DE SETA TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	14,967	74,83
076937	PEÇA TRAVA DO PIÃO - HONDA BROS 160	5,0000	6,663	33,31
076938	PEÇA TRUCHO DA BALANÇA - HONDA BROS 160	5,0000	20,967	104,83
076939	PEÇA TRUCHO DO CUBO DIANT - HONDA BROS 160	5,0000	10,997	54,98
076940	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS 160	5,0000	44,967	224,84
076941	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS 160	5,0000	54,363	271,81



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
076942	PEÇA VARÃO DE FREIO TRAS - HONDA BROS 160	5,0000	20,362	101,81
076943	PEÇA VARETA P/ VALVULA - HONDA BROS 160	5,0000	45,697	228,49
076944	PEÇA VELA - HONDA BROS 160	6,0000	26,667	160,00
076945	PEÇA FILTRO DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 160	8,0000	40,000	320,00
076947	PEÇA ESPELHO RETROVISOR - HONDA BROS 160	10,0000	29,699	296,99
076948	BATERIA YTX5L MOD ORIGINAL - HONDA BROS 160	6,0000	187,699	1.126,19
076949	BATERIA YTX6L MOD ORIGINAL - HONDA BROS 160	6,0000	192,330	1.153,98
076950	PEÇA BENGALA - HONDA BROS 160	5,0000	135,366	676,83
076951	BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150	16,0000	101,033	1.616,53
076952	PEÇA CABO ACELERADOR CARBURADOR - HONDA BROS 150	17,0000	18,033	306,56
076953	PEÇA CABO ACELERADOR INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS 150	19,0000	18,366	348,95
076954	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS 150 CARBU. INJ. ELETRONICA	29,0000	18,366	532,61
076955	PEÇA CABO VELOCIMETRO/FREIO/DISCO - HONDA BROS 150	17,0000	18,033	306,56
076956	CAMARA DE AR ARO 19 DIANT - HONDA BROS 160	22,0000	40,033	880,73
076957	CAMARA DE AR AR 17 TRAS - HONDA BROS 160	22,0000	42,366	932,05
076958	PEÇA CARCAÇA PAINEL - HONDA BROS 150	14,0000	36,366	509,12
076959	PEÇA CORRENTE TRANSMISSÃO AÇO - HONDA BROS 150	19,0000	73,032	1.387,61
076960	PEÇA CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS 150	18,0000	38,700	696,60
076962	PEÇA FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150	16,0000	159,688	2.555,01
076963	PEÇA FIAÇÃO COMPLETA - HONDA BROS 150 CARBU	16,0000	195,032	3.120,51
076964	PEÇA GUARNIÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE - HONDA BROS 150	20,0000	22,633	452,66
076965	PEÇA KIT CARENAGEM ADESIVO LARANJA/PRETA/VERMELHA - HONDA BROS 150	15,0000	872,633	13.089,50
076966	PEÇA KIT TRANSMISSÃO AÇO - HONDA BROS 150	22,0000	134,750	2.964,50
076967	PEÇA KIT CILINDRO MOTOR BLOCO/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS 150	16,0000	338,333	5.413,33
076968	PEÇA MENETE FREIO DISCO - HONDA BROS 150	20,0000	12,033	240,66
076969	PEÇA MANICOTO EMBREAGEM - HONDA BROS 150	22,0000	15,667	344,67
076970	PEÇA MANICOTO FREIO - HONDA BROS 150	22,0000	15,667	344,67
076971	PEÇA MATA CACHARRO PROTETOR - HONDA BROS 150	9,0000	88,210	793,89
076972	PATIM FREIO TRAS LONA DE FREIO - HONDA BROS 150	25,0000	29,333	733,33
076973	PATIM FREIO DIANT LONA DE FREIO - HONDA BROS 150	25,0000	26,000	650,00
076974	PASTILHA DE FREIO - HONDA BROS 150	32,0000	27,019	864,61
076975	PEDAL/CAMBIO - HONDA BROS 150 ORIGINAL	14,0000	31,553	441,74
076976	PEDAL DE FREIO - HONDA BROS 150 ORIGINAL	14,0000	60,000	840,00
076977	RAIO TRAS - HONDA BROS 150	15,0000	57,366	860,49
076978	SETA PISCA COMPLETA - HONDA BROS 150	27,0000	36,364	981,83
076980	PEÇA ROLAMENTO AMORTECEDOR - HONDA BROS 150	18,0000	24,684	444,31
076981	CABO BATERIA POSITIVO - HONDA BROS 150	17,0000	22,326	379,54
076982	CABO BATERIA NEGATIVO - HONDA BROS 150	17,0000	19,641	333,90
076996	PEÇA PROTETOR DA CORRENTE - HONDA BROS	15,0000	25,671	385,06
076998	PEÇA GUIA DA BALANÇA - HONDA BROS 150	18,0000	33,008	594,14
076999	PEÇA BURRINHO DE FREIO DIANT - HONDA BROS 150	19,0000	143,028	2.717,53
077000	PEÇA PINÇA DE FREIO - HONDA BROS 150	27,0000	136,667	3.690,01
077002	PEÇA SUPORTE DA PEDALEIRA TRAS - HONDA BROS 150	22,0000	52,758	1.160,68
077003	PEÇA SUPORTE PEDALEIRA TRAS LD - HONDA BROS 150	22,0000	41,005	902,11
077004	PEÇA PEDALEIRA DIANT PAR - HONDA BROS 150	22,0000	45,011	990,24
077005	PEÇA PEDALEIRA TRAS PAR - HONDA BROS 150	22,0000	50,679	1.114,94
077006	PEÇA CAIXA DE MARCHA COMPLETA - HONDA BROS 150	21,0000	368,352	7.735,39
077008	PEÇA RETENTOR EMBREAGEM - HONDA BROS 150	25,0000	10,000	250,00
077013	PEÇA RETENTOR DO CAMBIO - HONDA BROS 150	20,0000	10,000	200,00
077014	PEÇA ENGENHAGEM BALANCEIRO - HONDA BROS 150	24,0000	123,341	2.960,18
077015	PEÇA TAMPA DO TANQUE - HONDA BROS 150	22,0000	93,000	2.046,00
077017	PEÇA COLUNA DIREÇÃO - HONDA BROS 150	28,0000	198,689	5.563,29
077018	PEÇA COLUNA DIREÇÃO SUPERIOR - HONDA BROS 150	28,0000	183,011	5.124,31
077019	PEÇA TAMPA LATERAL PAR - HONDA BROS 150	18,0000	116,348	2.094,26
077021	PEÇA ABA DO TANQUE - HONDA BROS 150	18,0000	119,354	2.148,37
077022	PEÇA BOMBA DE OLEO - HONDA BROS 150	23,0000	85,023	1.955,53
077024	PEÇA JOGO DE JUNTA - HONDA BROS 150	18,0000	34,352	618,34
077026	PEÇA CAMISA DO MOTOR - HONDA BROS 150	18,0000	178,333	3.209,99
077027	PEÇA PISTÃO DO MOTOR - HONDA BROS 150	19,0000	76,366	1.450,95
077028	PEÇA ANEIS DO MOTOR - HONDA BROS 150	20,0000	61,700	1.234,00
077029	PEÇA CABEÇOTE - HONDA BROS 150	22,0000	539,696	11.873,31



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077031	PEÇA VALVULA ADMISSÃO - HONDA BROS 150	24,0000	40,700	976,80
077032	PEÇA VALVULA ESCAPE - HONDA BROS 150	24,0000	43,033	1.032,79
077034	PEÇA EIXO DE COMANDO - HONDA BROS 150	17,0000	145,000	2.465,00
077035	PEÇA BALANÇA DO MOTOR - HONDA BROS 150	13,0000	465,021	6.045,27
077038	PEÇA RETENTOR PARAFUSO TAMPA VALVULA - HONDA BROS 150	23,0000	13,032	299,74
077040	PEÇA ACIONADOR CORRENTE COMANDO - HONDA BROS 150	18,0000	57,019	1.026,34
077041	PEÇA ANEL VEDAÇÃO MOTOR PARTIDA - HONDA BROS 150	22,0000	10,773	237,01
077042	PEÇA DISCO DE FREIO - HONDA BROS 150	22,0000	114,674	2.522,83
077043	BATERIA 12V 4A - HONDA BROS 150	19,0000	169,679	3.223,90
077046	PEÇA SENSOR MAP - HONDA BROS 150	19,0000	371,667	7.061,67
077047	PEÇA COPO DE INJEÇÃO - HONDA BROS 150	19,0000	919,333	17.467,33
077049	PEÇA SENSOR TERMOSTATICO - HONDA BROS 150	19,0000	186,000	3.534,00
077050	PEÇA SENOR DE TEMPERATURA - HONDA BROS 150	19,0000	66,008	1.254,15
077051	PEÇA SENSOR DE INCLINAÇÃO - HONDA BROS 150	19,0000	82,355	1.564,74
077053	ADESIVO JOGO - HONDA BROS 150	11,0000	84,679	931,47
077054	PEÇA CHICOTE PRINCIPAL - HONDA BROS 150	15,0000	242,365	3.635,47
077055	PEÇA CILINDRO BENGALA - HONDA BROS 150	15,0000	135,359	2.030,38
077057	PEÇA CUBO RODA TRAS - HONDA BROS 150	13,0000	213,029	2.769,38
077058	PEÇA GARFO BANGALA COMPLETO - HONDA BROS 150	20,0000	392,356	7.847,12
077059	PEÇA CORRENTE TRANSMISSÃO - HONDA BROS 150	20,0000	63,690	1.273,80
077060	ELEMENTO FILTRO DE AR - HONDA BROS 150	24,0000	22,033	528,79
077061	FILTRO DE COMBUSTIVEL - HONDA BROS 150	28,0000	39,333	1.101,32
077062	PEÇA ENGRENAGEM VELOCIMETRO - HONDA BROS 150	21,0000	28,023	588,48
077063	PEÇA ESCOVAS MOTOR PARTIDA - HONDA BROS 150	22,0000	29,697	653,33
077064	PEÇA SOQUETE FAROL - HONDA BROS 150	19,0000	24,666	468,65
077065	PEÇA FAROL - HONDA BROS 150	19,0000	72,667	1.380,67
077066	PEÇA FUSIVEL MINI 10A - HONDA BROS 150	45,0000	1,699	76,45
077067	PEÇA SUPORTE FAROL - HONDA BROS 150	20,0000	53,033	1.060,66
077068	PEÇA FAROL BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150	13,0000	72,699	945,09
077069	PEÇA KIT TRANSMISSÃO CORRENTE/COROIA/PINHÃO - HONDA BROS 150	22,0000	136,364	3.000,01
077070	LAMPADA FAROL-LED H4 8000K SUPER BRANCA - HONDA BROS 150	20,0000	58,032	1.160,64
077071	LAMPADA DO FREIO - HONDA BROS 150	25,0000	5,700	142,50
077073	LAMPADA DO PISCA - HONDA BROS 150	30,0000	2,833	84,99
077074	PEÇA LANTERNA TRAS - HONDA BROS 150	14,0000	38,333	536,66
077075	LENTE PISCA - HONDA BROS 150	25,0000	8,667	216,68
077076	LUVA PAR - HONDA BROS 150	21,0000	43,333	909,99
077077	PEÇA MANETE DE FREIO - HONDA BROS 150	20,0000	12,000	240,00
077078	PEÇA PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO - HONDA BROS 150	11,0000	435,000	4.785,00
077079	PARALAMA DIANT - HONDA BROS 150	13,0000	106,366	1.382,76
077080	SUPORTE PLACA - HONDA BROS 150	16,0000	58,333	933,33
077081	KIT CARENAGEM - HONDA BROS 150	10,0000	589,699	5.896,99
077082	PEÇA PATIM DE FREIO DIANT - HONDA BROS 150	23,0000	27,663	636,25
077083	PEÇA PATIM FREIO TRAS - HONDA BROS 150	23,0000	27,663	636,25
077084	PEÇA PEDAL DE CAMBIO - HONDA BROS 150	14,0000	35,687	499,62
077085	PNEU TRAS - HONDA BROS 150	18,0000	326,033	5.868,59
077086	PNEU DIANT - HONDA BROS 150	18,0000	262,687	4.728,37
077087	PROTETOR DE CAMARA - HONDA BROS 150	16,0000	6,366	101,86
077088	PISCA - HONDA BROS 150	32,0000	26,366	843,71
077090	PEÇA REGULADOR DO CABO DE FREIO - HONDA BROS 150	17,0000	5,340	90,78
077092	PEÇA REGULADOR DO CABO DE EMBREAGEM - HONDA BROS 150	17,0000	5,340	90,78
077095	PEÇA RETROVISOR PAR - HONDA BROS 150	21,0000	31,364	658,64
077096	PEÇA ROLAMENTO TRAS - HONDA BROS 150	21,0000	16,000	336,00
077097	PEÇA ROLAMENTO DA RODA DIANT - HONDA BROS 150	21,0000	14,000	294,00
077098	PEÇA TERMINAL DE BATERIA MACHO - HONDA BROS 150	19,0000	3,498	66,46
077099	PEÇA TERMINAL DE BATERIA FEMEA - HONDA BROS 150	19,0000	3,498	66,46
077101	PEÇA BATERIA YTX5L - HONDA BROS 150	17,0000	171,677	2.918,51
077102	PEÇA BATERIA YTX6L - HONDA BROS 150	17,0000	181,033	3.077,56
077103	PEÇA BLOCO OPTICO - HONDA BROS 150	17,0000	74,300	1.263,10
077105	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS 150 CARBURADOR	17,0000	19,700	334,90
077106	PEÇA CABO ACELERADOR - HONDA BROS 150 INJEÇÃO	17,0000	21,667	368,34
077107	PEÇA CABO EMBREAGEM - HONDA BROS 150 INJEÇÃO	17,0000	18,333	311,66
077108	CARCAÇA PAINEL - HONDA BROS 150	15,0000	40,698	610,47



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077109	CARENAGEM DIANT FAROL CORES VARIADAS - HONDA BROS 150	10,0000	116,364	1.163,64
077110	PEÇA CACHIMBO VELA - HONDA BROS 150	17,0000	23,033	391,56
077111	FIANÇA COMPLETA - HONDA BROS 150	13,0000	209,032	2.717,42
077112	PEÇA KIT DE EMBREAGEM - HONDA BROS 150	21,0000	219,333	4.605,99
077114	PEÇA KIT CILINDRO MOTOR BLOCO/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS 150	17,0000	350,000	5.950,00
077115	PEÇA PASTILHA FREIO - HONDA BROS 150	48,0000	28,698	1.377,50
077116	PEÇA VELA DE IGNIÇÃO - HONDA BROS 150	22,0000	30,000	660,00
076717	PEÇA ROLAMENTO CONICO DIREÇÃO - HONDA BROS	48,0000	40,366	1.937,57
076718	PEÇA ROLAMENTO DIANT - HONDA BROS	58,0000	15,667	908,69
076719	PEÇA ROLAMENTO TRASEIRO - HONDA BROS	58,0000	16,000	928,00
076720	PEÇA SANFONA BENGALA - HONDA BROS	63,0000	58,345	3.675,74
077205	PEÇA KIT CAMISA/PISTÃO/ANEIS - HONDA BROS	17,0000	331,667	5.638,34
077207	PEÇA KIT RELAÇÃO COM RETENTOR - HONDA BROS	30,0000	241,758	7.252,74
076822	PEÇA KIT EMBREAGEM CUBO/PLATOR/DISCO/ COMPLETO - HONDA BROS	24,0000	222,337	5.336,09
076961	PEÇA EIXO DA BALANÇA COMPLETO - HONDA BROS 150	19,0000	55,333	1.051,33
076979	PEÇA KIT BUCHA DA BALANÇA ROLAMENTO/BUCHAS/TUCHO - HONDA BROS 150	14,0000	74,674	1.045,44
077056	PEÇA CUBO RODA DIANT - HONDA BROS 150	14,0000	186,363	2.609,08
077001	PEÇA ROLAMETO VIRABREQUIM DIRETO - HONDA BROS 150	20,0000	86,633	1.732,66
077089	PEÇA RAO DIANT - HONDA BROS 150	11,0000	58,000	638,00
077212	ÓLEO DO MOTOR BROS NXR 150	138,0000	33,333	4.599,95
047193	ÓLEO HIDRAULICO - BROS NXR 150	34,0000	18,333	623,32
077119	SERVIÇO DE TROCA DE CABOS (FREIO/EMBREAGEM/VELOCIMETRO/ACELERADOR - HONDA POP	16,0000	6,667	106,67
077120	MANUTENÇÃO DOS FREIOS DIANT TRAS - HONDA POP	16,0000	23,750	380,00
077122	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - HONDA POP	21,0000	15,000	315,00
077124	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO - HONDA POP	16,0000	11,667	186,67
077127	SERVIÇO DE REMENDO QUENTE DE CAMARA DE AR - HONDA POP	61,0000	18,333	1.118,31
077128	SERVIÇO DE TROCA DE VELA - HONDA POP	16,0000	11,250	180,00
077130	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANT/TRAS - HONDA POP	21,0000	13,333	279,99
077131	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA POP	16,0000	23,333	373,33
077132	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA POP	11,0000	30,000	330,00
077133	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DA BALANÇA - HONDA POP	16,0000	27,667	442,67
077134	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS - HONDA POP	9,0000	8,333	75,00
077135	MANUTENÇÃO MOTOR ABERTURA/FECHAMENTO/LIMPEZA DE CARBURADOR - HONDA POP	9,0000	230,000	2.070,00
077136	MANUTENÇÃO DE FIANÇA ELETRICA - HONDA POP	11,0000	33,333	366,66
077138	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANT/TRAS E ENRAIAÇÃO - HONDA POP	11,0000	40,000	440,00
077139	REVISÃO COMPLETA - HONDA POP	13,0000	46,667	606,67
077148	TROCA DE CABOS FREIO/EMBRE/VELOC/ACELE - HONDA BROS	83,0000	10,000	830,00
077149	TROCA DE PNEU - HONDA BROS	72,0000	11,667	840,02
077150	TROCA DE ÓLEO - HONDA BROS	291,0000	5,667	1.649,10
077151	REMENDO QUENTE DE CAMARA DE AR - HONDA BROS	212,0000	13,333	2.826,60
077152	TROCA DE VELA - HONDA BROS	80,0000	6,667	533,36
077153	TROCA DE ROLAMENTO - HONDA BROS	110,0000	11,667	1.283,37
077154	SERVIÇO DE EMCAPAMENTO DE BANCO - HONDA BROS	50,0000	18,333	916,65
077155	TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO - HONDA BROS	51,0000	25,000	1.275,00
077156	TROCA DE BUCHA DA BALANÇA - HONDA BROS	57,0000	33,333	1.899,98
077157	TROCA DE FILTROS - HONDA BROS	56,0000	8,333	466,65
077158	MANUTENÇÃO MOTOR ABERTURA/FECHAMENTO/LIMPEZA DE CARBURADOR - HONDA BROS	61,0000	176,667	10.776,69
077159	MANUTENÇÃO DE FIANÇA ELETRICA - HONDA BROS	56,0000	33,333	1.866,65
077160	MANUTENÇÃO SUSPENSÃO TARS/DIANT E ENRAIAÇÃO - HONDA BROS	79,0000	33,333	2.633,31
077161	SERVIÇO BOIA DE GASOLINA - HONDA BROS	42,0000	30,000	1.260,00
077162	SERVIÇO BLOCO FAROL - HONDA BROS	44,0000	10,000	440,00
077163	SERVIÇO BURRINHO FREIO - HONDA BROS	47,0000	26,250	1.233,75
077164	SERVIÇO CABO ACEL - HONDA BROS	58,0000	5,000	290,00
077165	SERVIÇO CABO VELOC - HONDA BROS	58,0000	5,000	290,00
077166	SERVIÇO CARBURADOR - HONDA BROS	41,0000	23,333	956,65
077167	SERVIÇO CARGA BATERIA - HONDA BROS	71,0000	10,000	710,00
077168	SERVIÇO CHAVE DE LUZ - HONDA BROS	38,0000	20,000	760,00
077169	SERVILO CONJ IGNIÇÃO - HONDA BROS	38,0000	15,000	570,00
077170	SERVIÇO DESEMPENO BENGALA - HONDA BROS	63,0000	26,667	1.680,02

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
077171	SERVIÇO DESEMPENO QUADRO - HONDA BROS	54,0000	349,667	18.882,02
077172	SERVIÇO EIXO SELETOR - HONDA BROS	50,0000	33,333	1.666,65
077173	SERVIÇO EMENDA DE CORRENTE - HONDA BROS	60,0000	8,667	520,02
077174	SERVIÇO ESCOVA MOTOR PARTIDA - HONDA BROS	55,0000	23,333	1.283,32
077175	SERVIÇO ESTRIBO TODAS TROCA - HONDA BROS	47,0000	13,333	626,65
077176	SERVIÇO FAROL - HONDA BROS	45,0000	10,000	450,00
077177	SERVIÇO TROCA DO GUIDÃO - HONDA BROS	35,0000	15,000	525,00
077178	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - HONDA BROS	54,0000	100,000	5.400,00
077179	SERVIÇO LIMPEZA BICO - HONDA BROS	54,0000	36,667	1.980,02
077180	SERVIÇO MOTOR GERAL - HONDA BROS	66,0000	176,667	11.660,02
077181	SERVIÇO MOTOR SUP - HONDA BROS	66,0000	86,667	5.720,02
077182	SERVIÇO PISCA TROCA - HONDA BROS	90,0000	16,667	1.500,03
077183	SERVIÇO RETENTOR BENGALA CADA - HONDA BROS	83,0000	16,667	1.383,36
077184	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - HONDA BROS	90,0000	13,333	1.199,97
077185	SERVIÇO KIT DE FORÇA - HONDA BROS	45,0000	93,333	4.199,98
077186	SERVIÇO TROCA DE CORRENTE DE COMADO - HONDA BROS	40,0000	36,667	1.466,68
077187	SERVIÇO TROCA OLEO BENGALA 1 LADO - HONDA BROS	35,0000	16,667	583,35
077188	SERVIÇOS MECANICOS - HONDA BROS	270,0000	43,333	11.699,91
077189	REVISÃO COMPLETA - HONDA BROS	94,0000	70,000	6.580,00
077190	SERVIÇO KIT TRANSMISSÃO - HONDA BROS	80,0000	15,000	1.200,00
077191	SERVIÇO TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM - HONDA BROS	61,0000	30,000	1.830,00
077192	SERVIÇO TROCA CHICOTE ESPECIAL - HONDA BROS	41,0000	43,333	1.776,65
077193	SERVIÇO TROCA DE JOGO DE RAI0 1 JANCE - HONDA BROS	51,0000	31,667	1.615,02
046832	MANUTENÇÃO DOS FREIOS - NXR BROS	70,0000	18,333	1.283,31
			Total :	966.844,46