



Prefeitura de
VITÓRIA DO XINGU
POR UMA NOVA VITÓRIA

SEINFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE VISITA



Obra: REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO D'VINCI KM -18- NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

SEINFRA – Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura
Coordenação de Engenharia

Elaboração:
Patrik Malta Viana

Data:
07.07.2021

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE NECESSIDADES

REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO D'VINCI KM -18- NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

I - OBJETIVO

Verificar as causas relacionadas às necessidades de reparos caucionados devido ao uso da praça. A praça está localizada na comunidade Leonardo d'Vinci- KM18 zona rural de Vitória do Xingu – PA.

II - PROCEDIMENTOS

A vistoria foi realizada “in loco” no dia 09/03/2021 por técnicos da Secretaria Municipal de Obras para verificar as necessidades. O levantamento feito a trena e registro fotográfico (em anexo).

III - INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

PREDIO ADMINISTRATIVO

- **Quiosque**
- Ampliação
- cobertura
- Ajuste na porta
- Necessidade de uma área coberta
- Troca de pintura
- Troca de revestimento
- Troca de piso
- Troca de equipamentos
- Banheiro Feminino**
- Desobstrução do vaso sanitário
- Troca do Kit da caixa acoplada
- Ajuste no interruptor
- Troca do sifão
- Fixação do espelho do banheiro
- Troca de luminária
- Banheiro Masculino**
- Desobstrução do vaso sanitário
- Troca de luminária
- Troca de sifão
- Troca da pia
- Reparo na porta
- Playground**
- Brinquedos quebrados
- Iluminação
- Piso quebrado
- Necessidade de troca de brinquedos
- Academia**
- Mudança de local

- Troca de equipamentos
- Pintura
- Necessidade piso de concreto
- Anfiteatro**
- Retirado do mesmo, pois não é utilizado.

- **Quadra**
- Pintura
- Colocação de tubo galvanizado
- Pintura dos tubos galvanizados
- Pintura dos pilares e vigas metálicas
- Limpeza/Troca da cobertura
- Pintura da cobertura
- Demarcação do piso
- Colocação de cesta de basquete
- Pintura/Troca de 02 traves
- Colocação de tela de nylon
- Colocação de tubo galvanizado nas traves
- Revisão dos refletores
- Colocação do portão em metalon
- Substituir a placa de identificação

Praça

- Troca dos bancos de madeira
- Necessidade de muro
- Necessidade de guarita
- Revisão dos postes
- Colocação de arandelas;
- Manutenção do paisagismo
- Pintura dos bancos em concreto
- Pintura da grade de ferro da cabine de medição elétrica;
- Revisão nos quadros de medição
- Pintura dos postes de iluminação
- Troca de piso
- Troca das luminárias
- Pintura
- Necessidade do chafariz
- Ampliação de espaços de lazer
- Manutenção do meio-fio

IV – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01



Quiosque

FOTO 02



Quiosque

FOTO 03



Banheiro
feminino

FOTO 04



Banheiros

FOTO 05



Piso do banheiro

FOTO 06



Lateral banheiro

FOTO 07



Playground

FOTO 08



Playground

FOTO 09



Academia

FOTO 10



Academia

FOTO 11



Quadra

FOTO 12



Quadra

FOTO 13



9 de mar de 2021 13:06:49

Praça

FOTO 14



9 de mar de 2021 13:06:42

Praça

FOTO 15



9 de mar de 2021 13:07:24

Bancos da praça

FOTO 16



9 de mar de 2021 13:07:40

Lixeira da praça

FOTO 17



9 de mar de 2021 13:02:39

Quadra

FOTO 18



9 de mar de 2021 13:04:37

Quadra

FOTO 19



Anfiteatro- Sem utilização

FOTO 20



Piso da praça

FOTO 21



Piso da praça

FOTO 22



Quadra

FOTO 23



Praça

FOTO 24



Piso da quadra

V – Considerações Finais

Mediante as observações pressupostas, apresenta-se aqui a lista de necessidades de reforma na praça na comunidade leonardo d'vinci km -18- na zona rural do município de vitória do xingu/pa

Eng.º Patrik Malta Viana
CREA/PA 151954913-0
Fiscal da PMVX